

บทที่ 4

สภาพทั่วไปของบ้านน้ำก้อ

4.1 ประวัติความเป็นมาของบ้านน้ำก้อ

คำนำน้ำก้อ อยู่ในเขตห้องที่ อ.เกอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอันเก่าที่เป็นศูนย์กลางการค้าคมนาคม มีเส้นทางระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานตัดผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา และลายแห่งอัจฉริยะในสภาพป่าสมบูรณ์ แสดงดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคำนำน้ำก้อ อ.เกอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

คำว่า “ก้อ” เป็นภาษาถิ่น ภาษาไทยหลั่ม ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ให้ความหมายไว้ 2 นัย คือ นัยแรก หมายถึง น้ำผุด น้ำซับ น้ำซึม แหล่งน้ำบ่อ อิกนบานี่หมายถึง วังน้ำวน น้ำที่กัดลั่นตัวน้ำจากที่สูงน้ำที่มีวนตัวน้ำจากที่สูง ซึ่งความหมายตามนี้ที่สองน่าจะเป็นความหมายที่ถูกต้องเป็นจริงมากกว่า นัยแรก ในหนังสือประวัติหมู่บ้าน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสำนักงานการประมงศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาว่าด้วยห้องเรียนของเรา (ข้างใน บริชาเรืองจันทร์, 2544) ได้อธิบายพอสรุปได้ว่า ตำบลน้ำก้อ ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านที่เกิดเหตุการณ์ อุทกภัยดินถล่มในครั้งนี้ คือ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ หมู่ที่ 7 เดิมที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ คนพื้นเดิม เป็นไทยหลั่ม และมีบางส่วนอยู่พม่าจากจังหวัดสะระบูรีเป็นไทยพวน ประมาณปี พ.ศ. 2400 ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำนาหากินอยู่ข้างลำหัวยสองลำหัวย คือ ลำหัวยน้ำก้อใหญ่ และหัวยน้ำก้อน้อย ต้นน้ำเกิดจากภูเขาหัวช้าง ภูคาดฟ้า ซึ่งเป็นที่อุทกษาที่แทรกอยู่ในที่อุทกษาเพชรบูรณ์ สองลำหัวยไหลรวมกัน เรียกว่า “หัวยน้ำก้อ” แหล่งน้ำด้านบนน้ำก้อ เป็นเส้นเดือดใหญ่ของชาวตำบลน้ำก้อเพื่อดำรงชีวิต

จุดที่ตั้งของหมู่บ้านนี้อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านน้ำก้อ ทิศใต้ติดกับ ตำบลน้ำชุม ทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองไข่ ทิศตะวันตกติดภูเขาหัวช้างที่อุทกษา เพชรบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่สูงสุดอยู่ทางไม่遠 เดินทางไปได้ยาก คล้ายคลุ่มค่อนข้างหนาแน่น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชนบทค่อนข้างค่อนข้างน้อย อยู่ในระดับพื้นที่ประเภทพัฒนาแล้วอาชีพหลักคือ การทำนา ปลูกข้าวโพด ถั่วถิ่น อาชีพร่อง คือ การปลูกยาสูบ พริก มะเขือ พืชผัก ฯลฯ ทำปศุสัตว์ และเลี้ยงปลาในบ่อ การนับถือศาสนา คนบ้านน้ำก้อนบ้านถือศาสนาพุทธ ประเพณี คล้ายคลุ่มไทยทั่วไป ผสมทั้งภาคกลาง เหนือ และอีสาน เช่น ประเพณีสงกรานต์ มีการรดน้ำคำหัว ก่อเจดีย์ราย แห่แหง (ตุ๊) งานข้าวทิพย์ ตักบาตรเทโว

4.2 ลักษณะทั่วไปของตำบลน้ำก้อ

1. ประชากร ตำบลน้ำก้อมีประชากรทั้งสิ้น 6,524 คน เป็นชาย 3,278 คน เป็นหญิง 3,266 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,152 หลังคาเรือน ส่วนบ้านน้ำก้อ หมู่ที่ 4 มีประชากรทั้งหมด 897 คน เป็นชาย 447 คน เป็นหญิง 405 คน จำนวนหลังคาเรือน 221 หลังคาเรือน

2. ที่ดิน ตำบลน้ำก้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากอำเภอหล่มสัก เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์

3. ลักษณะทางกายภาพ ตำบลน้ำก้อ มีพื้นที่ประมาณ 50,625 ไร่ แบ่งการปักร่องออก เป็น 12 หมู่บ้าน สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นภูเขาและที่ราบติดเชิงเขา ด้านตะวันตก

ของชุมชนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงขันต่อซึ่อมกับเทือกเขาค้อและภูนร่องก้า ซึ่งเป็นแหล่งที่น้ำ淡水资源ของลำน้ำก้อที่ไหลจากเขารลงสู่พื้นที่ด้านล่างผ่านบริเวณหมู่บ้านน้ำก้อ

4. การคมนาคม บ้านน้ำก้อตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคาดฟ้า บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับชุมชนโดยรอบทางด้านทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหล่มเก่าด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372 ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับบ้านน้ำชุน ตำบลน้ำชุน ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372 ทางด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหล่มสักด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 (โซนที่ 5 ลีลาธินาวาห, 2545)

4.3 การตั้งอื่นฐานของชุมชนบ้านน้ำก้อ

การตั้งอื่นฐานของชุมชนบ้านน้ำก้อและมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท โดยมีค่าน้ำด้านน้ำเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการตั้งอื่นฐาน มีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งลำห้วยน้ำก้อและลำห้วยน้ำชุน โดยการตั้งอื่นฐานของชุมชนบ้านน้ำก้อจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแนวขวางไปกับลำห้วยน้ำก้อ หมู่บ้านน้ำก้อที่เกิดอุทกภัยตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาประชิดกับปากทางออกของลำห้วยน้ำก้อที่ไหลลงจากภูเขาคาดฟ้า ซึ่งระยะห่างระหว่างหมู่บ้านกับเชิงเขามีเพียง 1 กิโลเมตร และพื้นที่หมู่บ้านบางส่วนตั้งอยู่ข้างทางน้ำ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการอุทกภัยพายุของกระแสน้ำและง่ายต่อการเกิดอันตราย เมื่อมีน้ำป่าไหลลงมาอย่างรุนแรงจะทำให้บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านน้ำก้อเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากต่อการเกิดอุทกภัย



รูปที่ 2 การปลูกสร้างบ้านเรือนริมฝั่งลำห้วยของชุมชนบ้านน้ำก้อ

4.4 สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดภัยคุกคาม 3 ภัยคุกคาม คือ ภัยคุกคาม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ภัยหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และภัยร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลจากลมพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเข้ามาสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นครั้งคราวในช่วงต้นและช่วงกลางฤดูฝน

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศสำนักอุตุนิยมวิทยา เป็นข้อมูลช่วงปี พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนาน 30 ปี เป็นดังนี้

- อุณหภูมิ 26.70 องศาเซลเซียส
- ความชื้นสัมพัทธ์ 73.0 เปอร์เซ็นต์
- ปริมาณการระเหย (จาก\data\วัดการระเหย) 1,660 มม./ปี

4.5 ปริมาณฝน

จากข้อมูลสถิติปริมาณฝนที่สถานีวัดน้ำฝนสำนักอุตุนิยมวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ (รหัสสถานี 36023) ข้อมูลช่วงปี พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2542 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 1,089 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 100 วัน

**ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของปริมาณฝนตกและจำนวนวันฝนตก สถานีวัดน้ำฝน
สำนักอุตุนิยมวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสถานี 36023**

เดือน	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	รวม
ปริมาณ ฝน (มม)	65	154	150	142	189	219	81	12	5	5	20	47	1,089
จำนวน ฝนตก	6.8	12.4	13.9	15.5	17.2	16.3	8.9	1.9	0.7	1.0	2.2	4.0	100.7

ที่มา : สถานีวัดน้ำฝน สำนักอุตุนิยมวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์

4.6 สภาพป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้มีริเวณลุ่มน้ำก้อ เป็นพื้นที่ซึ่งคัดลอกไม้รากน้ำมันตรีมินติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2509 ให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งนิคมสร้างตนเองของชาวเขา จำนวน 175,000 ไร่ อยู่ในความดูแลของสูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีวกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีการออกพระราชบัญญัติประกาศกำหนดเป็นเขตนิคมสร้างตนเองตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการ

เลขที่.....
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรองซีพ พ.ศ. 2511 จึงบังคับมีสภาพป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 แต่กรณีป่าไม้ไม่สามารถเข้าไปจัดการพื้นที่นี้ได้เนื่องจากมติ กรม. ดังกล่าว



รูปที่ 3 สภาพพื้นที่ป่าอุ่มน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำก้อ

4.7 ลักษณะทางธรณีวิทยา

4.7.1 ชนิดของพื้น

พื้นที่รับน้ำของหัวน้ำก้อและหัวน้ำชุม ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นในกุ่มหินโครงซาก ได้แก่ หมวดหินหัวหินลาด หมวดหินน้ำพอง หมวดหินภูกระดึง หมวดหินสารชรัว และหมวดหินพระวิหาร โดยมีหินปูนของหมวดหินพาณกเดา ของกุ่มหินราชบูรีเป็นอย่างมาก ด้านทิศตะวันออกหินดอนล่างในกุ่มหินโครงซากล่างเป็นหินชั้นและภูเขาไฟ

4.7.2 ลักษณะโครงสร้างของชั้นหิน

พื้นที่รับน้ำของหัวน้ำก้อและหัวน้ำชุม มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เด่น 2 ลักษณะ คือ รอข เกี้ยวนและการวางด้วยชั้นหิน พื้นที่รับน้ำหัวน้ำชุมดูกายด้วยหินที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง เนื่องจากอยู่เดือนขนาดใหญ่ รอขเกี้ยวนแนวขอมตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของกุ่มรอขเดือนขนาดใหญ่ที่ด้านตะวันออกชุมตัวลงทำให้เกิดเป็นแอ่งหล่มสัก-เพชรบูรณ์ ผลของการยกตัวและชุมตัวลงอันเนื่องมาจากการ erosions ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ในแอ่งหล่มสัก - เพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่ต่อรองรับน้ำจากทุกทิศทางก่อนจะไหลไปรวมเป็นแม่น้ำป่าสัก และทำให้เกิดความแตกต่างทางระดับของพื้นที่อย่างมาก โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำเป็นพื้นที่ในแอ่งหล่มสัก - เพชรบูรณ์ การมีความแตกต่างทางด้านระดับจากผลของการ erosions ทำให้เกิดการสะสมและทับถมตัวของตะกอนบริเวณหน้าหุบเขาที่ทางน้ำไหลออกมาน้ำพื้นที่ร่วนเกิดเป็นสันฐานทางธรณีวิทยาแบบเนินตะกอนน้ำพารูปพัด (Alluvial Fan)



รูปที่ 4 การตั้งบ้านเรือนบริเวณเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan) ของชุมชนด้านล่างหัวเขากือและด้านล่างหุบเข้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ในหลายพื้นที่หน้าทุ่นเขาทั้ง 2 ด้านของแม่น้ำสัก-เพชรบูรณ์ ก่อนที่จะกระชาขไปรวมเป็นแม่น้ำป่าสัก เมินตะกอนน้ำพาฐุปพัดเหล่านี้เกิดจากการพังทลายของชั้นหินและดินบริเวณด้านล่างในลักษณะของแผ่นดินถล่ม (Landslide) และไหลเป็นลงมาทับน้ำในลักษณะของโคลนปนดินไว มีอุทกภัยสาขาริมแม่น้ำสัก-เพชรบูรณ์ ทำให้เกิดการลื่นตัวกัน ไหลออกจากทุ่นขนาดใหญ่ไปในแม่น้ำสัก-เพชรบูรณ์ สิ่งต่างๆ ที่หักพานปนมาทับน้ำจะตกละลายและทับกันตัวกันบริเวณหน้าทุ่นฯ เนื่องจากน้ำลดพังลงและมีการกระชาขตัวออกไปทางด้านข้าง ทำให้เกิดเป็นเนินตะกอนรูปพัดขึ้นมา ขนาดและปริมาณของตะกอนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและปริมาณตะกอนที่สึกกร่อนมา

4.7.3 ลักษณะดิน

จากการศึกษาในโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่อุ่มน้ำหัวน้ำก้อ ใหญ่และพื้นที่อุ่มน้ำหัวน้ำชุมชนใหญ่ โดยกองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินพอสรุปลักษณะดินในพื้นที่คือดังนี้

- 1) กลุ่มดินค่อนข้างละเอียดถึงละเอียดมาก มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย แป้ง ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว ที่มีการระบายน้ำได้ดีถึงดีปานกลาง มีสีดินเป็นสีเหลือง สีน้ำตาล มีสีแดงหรือสีดำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่างของดินประมาณ 5.5 – 8.0 เที่ยงชั้นดินโพล์หรือมีน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ และพบในพื้นที่ที่มีความสูงน้อยกว่า +1,000 เมตร (รทก.) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูง +360 ถึง +1,000 เมตร (รทก.)

- 2) ดินร่วน มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายแป้ง ที่มีการระบายน้ำ

น้ำดึงปานกลาง มีสีดินเป็นสีเหลือง สีน้ำตาล สีแดงหรือสีดำ ปูนกิริยาดินเป็นกรดจัดเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดค่าคงดินประมาณ 5.5 – 8.0 ไม่พบร่องรอยโภคทรัพย์ มีน้อยกว่า 2 เมอร์เซ่นต์ ของพื้นที่และพบในพื้นที่ที่มีความสูงน้อยกว่า +1,000 เมตร (ราก.) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูง +360 ถึง +1,000 เมตร (ราก.)

4.8 สภาพการเกษตร

เกษตรกรรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีวเกษตรกรรม โดยใช้น้ำจากลำห้วย น้ำฝ้าเป็นอาคารකคัน้ำเข้าเมือง ในช่วงฤดูฝนจะทำการเพาะปลูกข้าว สำหรับในฤดูแล้งจะเพาะปลูกพืชไร่อาชญาณที่ใช้ผลตอบแทนต่อไร่สูง และสามารถเก็บไว้ขายได้ในระยะเวลาบานนาน เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด เสียง สับปะรด เห็ดเผือก หม่อน กระเทียม และพืชผักต่างๆ เป็นต้น



รูปที่ 5 พื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนบ้านน้ำก้อก่อนการเกิดอุทกภัย



รูปที่ 6 พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนบ้านน้ำก้อกจากหลังเกิดอุทกภัย



รูปที่ 7 พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนบ้านน้ำก้อภายหลังกิจกรรม

4.9 สภาพแวดล้อมบ้านน้ำก้อ

ลักษณะดินน้ำแบ่งออกเป็น 2 ดุ่มน้ำข่อย คือ ดุ่มน้ำก้อ และ ดุ่มน้ำชุม มีเทือกเขาสูงอยู่ตอนบนของดุ่มน้ำห้วยสอง เป็นเทือกเขาต่อเนื่องเป็นเทือกเขาเดียวคัน มีความสูงระดับ +1,700 เมตร และ +1,500 เมตร (รถก.) ตามลำดับ และสันน้ำในเรือน ๆ ของดุ่มน้ำข่อยโอบล้อมด้วยเขาสูงจนขาดพื้นที่ราบในเขตชุมชนคือ เขาบ้านน้ำก้อใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านน้ำก้อมากที่สุดระดับพื้นที่ของหมู่บ้านเชิงเขา มีความสูงที่ระดับ +180 เมตร(รถก.) (ใช้ข้อมูลจากนาวศ. 2545)

รายละเอียดลักษณะของดุ่มน้ำก้อ เป็นดังนี้

ดุ่มน้ำห้วยบ้านน้ำก้อใหญ่ มีพื้นที่ดุ่มน้ำ 69 ตารางกิโลเมตร อยู่ตอนบนของดุ่มน้ำชุมใหญ่ห้วยบ้านน้ำก้อ เป็นลำห้วยสาขาและเป็นดุ่มน้ำข่ายของลำห้วยน้ำพุ่งซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ที่อันกอหลัมสัก สภาพพื้นที่ป่าดันน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เพชรบูรณ์สภาพภูมิประเทศเป็นเป็นเทือกเขาสูงชันสลับชั้นช้อน มีความลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตก ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ลงมาทางตอนกลางของพื้นที่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึงแต่ +200 ถึง 1,700 เมตร (รถก.) มีจุดสูงสุดของดุ่มน้ำอยู่ทางด้านทิศเหนือ เป็นดันกำนิดของหัวทีนตกบ้านแมว หัวย่าง่ากอก ไหลลงหัวบ้านแมว และมีหัวย่าง่ากอก ไหลบรรจบกับหัวบ้านน้ำก้อรวมเป็นหัวบ้านน้ำก้อใหญ่ สำหรับถูกกวนเมืองและเขาน้ำก้อใหญ่จะเป็นดันน้ำของหัวบ้านน้ำก้อน้อยและหัวขากิด และไหลลงมาบรรจบกับหัวบ้านน้ำก้อใหญ่และไหลลงสู่พื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านน้ำก้อ เส้นทางที่น้ำไหลลงสู่ลำหัวบ้านน้ำก้อ มีความลาดเทของดุ่มน้ำถึงหนึ่งหมู่บ้านน้ำก้อ เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และไหลลงสู่บ้านหัวบูรี บ้านน้ำก้อโภค บ้านร่องเชือก บ้านน้ำก้อไทร และบ้านน้ำก้อเศษ แล้วไหลลงสู่หัวบ้านน้ำพุ่งบริเวณโภคตัวท่านเร่ และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก



รูปที่ 8 ภาพถ่าย 3 มิติ จากดาวเทียม LANDSAT-5 บริเวณบ้านน้ำก้อและบ้านน้ำชุม บันทึกเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2544 ภาพโดย สทอภ. (GISTDa)

4.10 ปริมาณน้ำท่า

- ปริมาณน้ำท่าคือปริมาณน้ำที่ไหลผ่านในด่าน้ำ ซึ่งในด่าน้ำน้ำชุมมีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำชื่อ สถานีวัดน้ำ S.17 ตั้งอยู่บริเวณฝายวังบอน บ้านฝายวังบอน อ่าวนอกหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี ช่วงปี พ.ศ. 2522 – 2540 ที่สถานีวัดน้ำ S.17 หัวน้ำชุม มีปริมาณน้ำประมาณ 25.450 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุดเกิดขึ้นในเดือน กันยายน ประมาณ 6.60 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดเดือนกุมภาพันธ์ในเดือน มีนาคม ประมาณ 0.340 ล้านลูกบาศก์เมตร

4.11 ข้อมูลปริมาณฝนและน้ำทางลากขยะเกิดอุทกภัย

4.11.1 ข้อมูลปริมาณฝน

จากอิทธิพลของพายุคิ่งรสชั้นอุชาจิ (USAGI) ทำให้เกิดฝนตกเป็นปริมาณมากบริเวณพื้นที่อุ่มน้ำหัวน้ำก้อและหัวน้ำชุม แต่น้ำของจากไม่มีสถานีวัดน้ำฝนในอุ่มน้ำดังกล่าวซึ่งไม่สามารถวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ได้ แต่จากข้อมูลของสถานีตรวจอากาศที่อ่าวนอกหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวัดน้ำฝนบริเวณไกด์เคิง แสดงดังตาราง

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ำฝนที่สถานีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีไก่เดียง ช่วง
ระหว่าง วันที่ 1 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2544

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2544 วันที่	ปริมาณฝนรายวัน (มิลลิเมตร) ที่สถานีวัดน้ำฝนต่าง ๆ						
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
	อำเภอ หล่มสัก	สถานี S.33 หล่มสัก	ภูทิน ร่องกล้า	สวนสัตว์ปีก เข้าค้อ	สถานีวิจัย ลุ่มน้ำป่าสัก	น้ำตก ธรรมทิพย์	ไร่ B.N
1	0	0	0	2.0	0	0	0
2	14.4	18.5	18.8	27.0	14.4	0.5	1.5
3	0.8	1.0	1.7	5.0	13.2	40.1	12
4	0	0	27.8	20.0	7.0	4.3	8
5	11.6	13.2	9.3	12.0	51.1	0.5	4.1
6	7.0	22.4	3.1	7.0	18.0	5.1	13.8
7	1.3	8.1	11.2	8.0	17.5	27.4	6.5
8	4.2	5.6	59.3	7.0	32.0	2.4	6
9	19.3	9	18	30.0	7.0	32.1	4
10	10.3	23.3	76	14.5	17.4	9.1	30
11	35.3	41.3	54	20.0	0	24.4	20.5
รวม	104.2	142.4	279.2	152.5	177.6	145.9	106.4

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : อุทกภัยเกิดขึ้น เวลา 03.30 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2544

ตารางที่ 4 แสดงปริมาณน้ำฝนในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ปี ข้อมูล

RAINFALL IN MILLIMETRES

Station : 379401 Lomsak

Year : 2536

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Total	-		68.5	18.1	154.0	44.2	106.6	105.2	142.2	4.6	T	T
R-day	-	0	8	8	17	10	13	18	14	4	0	0
Max	-	T	22.3	6.1	42.8	12.7	26.2	35.9	35.2	2.4	T	T

Total rainfall = 643.4

Daily maximum = 42.8

Total rain - day = 92

Station : 379401 Lomsak

Year : 2537

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	-		128.2	2.1	206.0	268.4	171.8	300.7	373.0	9.5	3.1	10.6
R-day	-	2	9	4	14	20	25	27	20	3	2	3
Max	-	18.4	65.4	1.0	84.5	93.3	20.6	45.7	126.1	6.2	2.6	7.0

Total rianfall = 1496.1

Daily maximum = 126.1

Total rian - day = 129

Station : 379401 Lomsak

Year : 2538

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	15.5		18.2	65.2	128.7	81.9	276.7	319.7	121.2	149.3	0.7	99.9
R-day	2	2	3	3	16	13	20	23	20	10	3	1
Max	14.5	3.9	8.4	8.4	62.1	22.3	70.8	43.3	22.4	99.9	0.3	99.9

Total rianfall = 1281.2

Daily maximum = 99.9

Total rian - day = 123

Station : 379401 Lomsak

Year : 2539

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	T		28.0	186.5	79.0	82.9	74.9	277.1	400.2	150.0	103.1	T
R-day	0	3	3	12	17	20	14	21	22	13	7	0
Max	T	41.9	21.9	40.0	17.4	12.7	19.5	73.6	77.3	44.0	60.0	T

Total rianfall = 1466.3

Daily maximum = 77.3

Total rian - day = 134

Station : 379401 Lomsak

Year : 2540

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	99.9		41.0	120.7	144.7	69.9	243.1	266.3	222.4	110.2	4.5	T
R-day	1	1	6	9	10	9	23	19	18	8	2	0
Max	99.9	0.1	14.0	56.7	71.8	20.1	35.2	64.1	37.5	39.2	3.7	T

Total rianfall = 1322.8

Daily maximum = 99.9

Total rian - day = 106

Station : 379401 Lomsak

Year : 2541

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	T		23.6	105.4	200.8	75.1	143.3	271.7	103.7	75.4	33.6	0.8
R-day	0	4	4	10	15	8	15	17	15	8	1	1
Max	T	36.2	16.8	24.0	62.8	20.0	32.1	99.9	24.9	30.4	33.6	0.8

Total rianfall = 1093.6

Daily maximum = 99.9

Total rian - day = 98

Station : 379401 Lomsak

Year : 2542

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	1.1		6.9	92.8	215.3	45.5	99.7	201.2	190.4	85.5	23.9	1.1
R-day	2	-	5	13	22	10	17	23	17	14	14	2
Max	0.7	-	2.3	43.5	32.4	19.3	18.1	41.2	60.9	26.3	20.7	0.8

Total rianfall = 963.4

Daily maximum = 60.9

Total rian - day = 129

Station : 379401 Lomsak

Year : 2543

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	T		4.2	178.8	227.8	187.0	98.9	322.2	253.8	74.1	-	-
R-day	0	4	3	15	17	24	15	17	17	11	-	-
Max	T	9.4	2.5	31.5	58.5	45.3	26.1	72.2	43.8	25.7	-	-

Total rianfall = 1381.2

Daily maximum = 72.2

Total rian - day = 123

Station : 379401 Lomsak

Year : 2544

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec
Total	-		64.6	7.4	197.0	185.4	155.6	156.6	68.0	74.0	2.7	15.5
R-day	-	0	9	2	17	16	17	19	16	10	1	1
Max	-	T	25.5	5.9	61.7	91.9	44.8	35.3	20.0	34.3	2.7	15.5

Total rianfall = 926.8

Daily maximum = 91.9

Total rian - day = 108

Station : 379401 Lomsak

Year : 2545

Lat : 16.44.00 Long : 101.16.00

Elevation : m.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Total	7.7		10.2	11.2	149.7	273.9	98.5	440.5	339.1	5.4	-	-
R-day	1	1	5	7	22	18	17	24	19	2	-	-
Max	7.7	0.4	5.9	3.5	33.4	67.3	23.5	105.0	85.0	3.2	-	-

Total rianfall = 1336.6 Daily maximum = 105.0 Total rian - day = 110

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (2545)

จากปริมาณน้ำฝนที่แสดงดังตาราง 10 ปีข้อนหลังพบว่า ในปี พ.ศ 2544 ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์เกิดอุทกภัยที่รุนแรงนั้น ปริมาณน้ำฝนที่บันทึกได้มีปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปีอื่นๆ ยกเว้นในปี พ.ศ 2536 และพบว่าในพื้นที่ของตำบลน้ำก้อมีการเกิดอุทกภัยทุกๆปี แต่เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงและไม่มีรายงานความเสียหายด้านชีวิตมีเพียงความเสียหายทางด้านเกษตรกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. 2544 ที่มีความรุนแรงและทำให้เกิดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลน้ำก้อจำนวนมากนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการน้ำก้อมีความตื้นเขินมากและมีสิ่งกีดขวางสร้างขวางทางน้ำไว้ เช่น สะพานคอนกรีต ซึ่งมีจำนวน 5 สะพาน การสร้างบ้านเรือนยืนแท่น้ำไว้ในลำน้ำก้อ รวมถึงการที่มีการตัดไม้บริเวณดันน้ำเพื่อทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาผู้เมือง เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงได้ ส่วนในปี พ.ศ 2545 แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่บันทึกได้จะมีปริมาณมากกว่าตามเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นเดียว กันแต่ความรุนแรงและความเสียหายนั้นไม่เท่ากับปี พ.ศ 2544 มีเพียงน้ำหลอกเข้าไปในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรบางส่วนเท่านั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากการประชานที่มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับอุทกภัย เช่น การบุดคลอกลำน้ำก้อให้กว้างและลึกขึ้น การก่อสร้างสะพานที่มีความสูงเพิ่มมากขึ้น การเตือนภัยและการเตรียมอพยพของประชาชน จึงทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียดังเช่นในปี พ.ศ 2544

4.11.2 ปริมาณน้ำไหลหลอกและเกิดอุทกภัย

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก กรมชลประทาน ได้ทำการสำรวจปัจจุบัน แล้วน้ำฝนปริมาณน้ำไหลหลอกและเกิดอุทกภัย ที่ห้วยน้ำก้อ และห้วยน้ำชุน ได้ดังนี้

- 1) ห้วยน้ำก้อ สำรวจปัจจุบันห้วยน้ำก้อ ตรงบริเวณฝายชั่วคราว จุดก่อนที่จะไหล

เข้าสู่หมู่บ้านน้ำก้อ (พิกัด 47 QGU 305578 ระหว่าง 2542-IV) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 พบว่า ห้วยน้ำก้อมีปากลำหัวย กว้างประมาณ 70-80 เมตร ลึกประมาณ 7 เมตร ความลาดเทของท้องน้ำ ประมาณ 1: 100 สภาพท้องน้ำเป็นหินปูนกรวดรายและมีหินโ碌งประเทหินชั้น

ห้วยน้ำก้อไม่มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่าน จากการสำรวจรูปตัดขวางและลาดท้องน้ำข้างด้านสามารถจะคำนวณปริมาณน้ำไหลบริเวณจุดที่สำรวจรูปตัดขวางได้ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่รูปตัดขวางที่ทราบระดับน้ำสูงสุด และความลาดเทของลำหัวย และใช้ Manning's Formula คำนวณ ความเร็วกระแสน้ำ และคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่าน โดยใช้ความเร็วกระแสน้ำคูณกับพื้นที่หน้าตัด การไหล ซึ่งจากการคำนวณ ปริมาณน้ำหลากรายละเอียดอยู่กับในห้วยน้ำก้อ ได้อัตราการไหล ประมาณ 843.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เป็นปริมาณน้ำรวมกับดินโคลนและดินไม้)

2) ห้วยน้ำชุน สำรวจรูปตัดขวางลำหัวยน้ำชุน ตรงบริเวณใกล้สถานีวัดน้ำ S.17 บ้านฝ่ายวังบอน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 พบว่าห้วยน้ำชุนมีปากลำหัวย กว้างประมาณ 30-40 เมตร ลึกประมาณ 6.32 เมตร ลาดท้องน้ำประมาณ 1 : 100 สภาพท้องน้ำเป็นหินปูนกรวดรายและมีหินโ碌งประเทหินชั้น จากผลการคำนวณ ปริมาณน้ำหลากรายละเอียดอยู่กับ ในลำหัวยน้ำชุน ได้อัตราการไหลประมาณ 536.51 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เป็นปริมาณน้ำรวมกับดินโคลนและดินไม้)

4.11.3 รอบปีการเกิดน้ำหลากร

ขนาดของน้ำหลากรเปรียบเทียบรอบปีการเกิดน้ำหรือความถี่ของการเกิดน้ำ ในการวิเคราะห์ ต้องอาศัยหลักสถิติ ซึ่งเรียกว่าหลักความถี่การเกิดน้ำ ทฤษฎีกัมเบล (Gumbel Distribution) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณหลากร

จากการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่านห้วยน้ำก้อ และห้วยน้ำชุน ในขณะที่เกิดอยู่กับได้ค่าปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 843.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ 536.51 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อคำนวณรอบปีการเกิดน้ำจะได้ประมาณ 1000 ปี และ 100 ปี ตามลำดับ

**ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำสูงสุดและรอบปีการเกิดข้า ของห้วยน้ำชุนที่สถานีวัด
น้ำ S.17 บ้านฝายวังบอน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

รอบปีการเกิด (ปี)	ปริมาณน้ำ lak สูงสุด (ลูกบาศก์ต่อวินาที)
2	88.43
5	213.80
10	296.80
25	401.67
50	479.48
100	556.70
200	633.65
500	735.17
1000	811.89

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (2545)

4.12 การเกิดอุทกภัย

การเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและคืนถล่มฉบับลับ ที่บ้านน้ำก้อ อ้ำເກອຫລ່ມສັກ ຈັງວັດ ເພື່ອມະນຸມາຈັກອີທີພລບອງພາຍູໂໂນຮ້ອນ “ອຸ້ຫາຈີ” (USAGI) ທຳໄໝມີຝັນຕົກຕ່ອນຕົກຕ່ອນຫລາຍວັນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 – 11 ສິງຫາຄມ ພ.ສ. 2544 ຈຶ່ງທຳໄໝເກີດມີປຣິມານັ້ນຈຳນວນນັກທີ່ຮ່ວມຕົນໄຫລນ່າທະລັກຈາກເຖິກເຂາຕອນນັ້ນທີ່ເປັນແລ້ວ ຕັ້ນນຳຂອງຫ້ວຍນໍາກ້ອແລ້ວຫ້ວຍນໍາຫຼຸນ ຈາກລໍາຫ້ວຍສາຫາໄດ້ຫລຽມຕົວສູ່ຫ້ວຍນໍາກ້ອແລ້ວຫ້ວຍນໍາຫຼຸນ ພຣັນກັບດິນທີ່ເກີດຈາກກັດເຈາະພັງທະລາຍນິເວັນລາດເຊີງເຫາແລ້ວຕາມແນວດໍາຫ້ວຍ ຮວມທັງຕົນໄໝ ຜົ່ງນີ້ສັນນິຈານວ່າ ຕັ້ນໄໝ ເຫຍໄໝ ດິນ ທີ່ໄຫລມາກັນນໍາເກີດການຫັດຕົວໃນລໍາຫ້ວຍ ທຳໄໝເກີດເປັນ ເສມືອນເຊື່ອນກັກເກີນນໍາ ແລະເມື່ອປຣິມານັ້ນສະສົມນາກົ່ນສິ່ງທີ່ກົດຂວາງອູ້ມໍ່ສາມາດຕ້ານທານແຮງດັນ ຂອງນໍາໄໄ້ ຈຶ່ງເກີດພັງທະລາຍລົງນາ ປະກອບກັນເປັນເຖິກເຫາສູງໜັນ ປຣິມານັ້ນໄດ້ໄຫລພູ່ຕຽງເຂົ້າສູ່ໜູ່ ບ້ານທີ່ອູ້ປ່ຽນເຊີງເຫາອ່າງຮວດເຮົວແລະຮູນແຮງ



รูปที่ 9 สภาพน้ำดิน โคลน ทับถมหมู่บ้านน้ำก้อ

หมู่บ้านน้ำก้อ ตั้งอยู่ห่างจากเชียงชา ประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อน้ำบ่ำไหลพื้นเชียงชาเกิดจังหวะน้ำทันที จึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ฉะนั้นจากการสำรวจพื้นที่ที่หัวน้ำก้อพบว่าในพื้นที่น้ำก้อมีขนาดเล็ก และการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ชิดตามแนวขอบลำหัวน้ำก้อ ประกอบกับช่วงเวลาที่น้ำบ่ำไหลเข้าสู่หมู่บ้าน เป็นเวลากลางคืน กำนันดำเนินน้ำก้อแจ้งว่า เวลาประมาณ 3.30 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ได้ชนเสียงน้ำไหลลงมาตั้งกึกก้องเหมือนระเบิด จึงเปิดไฟสปอร์ตไลท์เห็นน้ำไหลทะลักเข้ามาถึงบ้าน จึงยิงปืนปลุกชาวบ้านที่กำลังนอนหลับอยู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายถูกไม่ทันรู้ตัวซึ่งไม่สามารถอพยพหนีภัยได้ทัน บ้านเรือนของรายถูกกระแทกน้ำ ขาดด้านใน พัดทำลาย และดินโคลนทับทิ่มพื้นที่หมู่บ้าน สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ตลอดด้านมีรายถูกเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก



รูปที่ 10 แสดงสภาพดินโคลน ดันไม้เคียงไม้ที่ทับถมหมู่บ้านน้ำก้อ

4.13 สาเหตุสำคัญของการเกิดน้ำท่วมและดินถล่มดับพลัน

การเกิดน้ำท่วมและดินถล่มดับพลันในพื้นที่ตำบลน้ำก้อและตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ประกอบกับมีการบุกรุกทำลายป่า มีการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำการของมนุษย์ เป็นเหตุทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

4.13.1 เมื่อจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “อุชาจิ” (USAGI)

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มดับพลันในพื้นที่ตำบลน้ำก้อและตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น เมื่อจากพายุโซนร้อน “อุชาจิ” ซึ่งมีอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ 2 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ในบริเวณเทือกเขาค้อ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่คุ้มน้ำก้อและคุ้มน้ำชุมซึ่งเป็นแปลงดินน้ำลำธาร ผนกที่ตัดต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันในพื้นที่ป่าและภูเขาที่มีลักษณะความลาดชันมาก ประกอบกับพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้ผิวน้ำดินง่ายต่อการถูกน้ำกัดเซาะและพังทลาย ปริมาณน้ำที่ไหลลงหลากรอย่างรุนแรง ได้พัดพาเอาดิน หินอุ่ง ดินไม้ ไอละลักษณะจากดินน้ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงลงสู่พื้นที่ราบเชิงเขาด้านล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ดงของหมู่บ้านน้ำก้อและบ้านน้ำชุม ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง



รูปที่ 11 สภาพการเกิดน้ำไหลหลากรอย่างรุนแรงในลำห้วยน้ำก้อ จากการเกิดฝนตกหนักติดต่อ กันหลายวัน เมื่อจากพายุโซนร้อน อุชาจิ

4.13.2 เมื่อจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่คุ้มน้ำก้อและคุ้มน้ำชุม

ป่าไม้และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำก้อและลุ่มน้ำชุม ซึ่งเป็นป่าไม้สมบูรณ์อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้ถูกบุกรุก มีการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร เช่น การทำไร่ข้าวโพด ไร่จิง และพืชไร่อื่น ๆ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ประกอบกับภูมิประเทศมีลักษณะลาดชันสูง ไม่มีต้นไม้ช่วยในการดูดซับน้ำ ขาดความเร็วในการไหลของกระแสน้ำ และช่วยยึดเกาะดิน ทำให้ดินเมื่อเกิดการอ่อนตัวด้วยน้ำและไนโตรามาอุดน้ำไว้ได้ออกต่อไป ก็จะเกิดการไหลเลื่อนลงมาตั้งแต่พื้นที่ตอนบนของลาด夷ลงไปยังเชิงเขา เมื่อความต่างระดับระหว่างพื้นที่ในหุบ夷ของลุ่มน้ำก้อและพื้นที่ชุมชนมีความแตกต่างกันมาก ๆ ทำให้กระแสน้ำที่ไหลบ่ามีความรุนแรง สามารถโคลนและพัดพาเอาดินไม่ให้หลุด และดินที่เกิดจากการไหลเลื่อน (Landslide) ไหลรวมมากันน้ำที่ไหลบ่า ตรงบริเวณที่ไม่มีชั้นปกคลุมดินจะถูกกระแสน้ำกัดเซาะร่องน้ำบนภูเขาพัดพาเอาหน้าดินกล้ายเป็นทะเลโคลนไหล่บ่าลงสู่ที่ดํารอย่างรวดเร็ว รุนแรงและมีปริมาณมาก เข้ากระแทกสิ่งก่อสร้างที่ขวางลําน้ำ และทำลายสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ

ในหัวน้ำชุมมีสิ่งก่อสร้างที่วางในลําน้ำ คือ สะพานคอนกรีตบริเวณจุดตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 12 และฝายทดน้ำซึ่งอ่ายกกลาง ชนิดแบบมีสะพานข้ามก่อนที่จะถึงหมู่บ้านน้ำชุม ดังจะเห็นได้ว่ามีดินไม้เป็นชั้นวนมากกองอยู่เหนือน้ำที่ของสะพานและฝายดังกล่าว ด้วยเหตุนี้หมู่บ้านน้ำชุมจึงไม่เสียหายมากนัก เมื่อเทียบกับบ้านน้ำก้อที่ไม่มีสิ่งใด ๆ กีดขวางกระแสน้ำความแรงของกระแสน้ำพัดพาดินโคลน และดินไม่พุ่งตรงเข้าสู่หมู่บ้านน้ำก้อทำลายท่อระบายน้ำในทันที

4.13.3 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำก้อและลุ่มน้ำชุม เป็นป่าจัยที่สำคัญต่อการเกิดดินถล่มเนื่องจากมีความลาดชันมาก มีเทือกเขาสูงอยู่ต่อหน้าด้วยห้วยสอง มีความสูงที่ระดับเฉลี่ย +1,700 เมตร (รหก.) และ +1,500 เมตร (รหก.) ความลาดชัน เมื่อภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดดินถล่มมาก เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพทางธรรมชาติของบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำก้อและลุ่มน้ำชุม โดยการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อฝนตกหนักจึงทำให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินไหลลงมาพร้อมกับปริมาณน้ำสูงเป็นล่าง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน



รูปที่ 12 สภาพภูมิประเทศบนริเวณด้านบนน้ำก่อที่มีความลาดชันสูง




รูปที่ 13 สภาพการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินที่ไม่กลวงมาพร้อมกับกระแสน้ำ

4.13.4 เมื่อจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนก็คือวางแผนทั้งนี้

การตั้งบ้านเรือนที่อยู่ต่อขึ้นของชุมชนก็คือวางแผนทั้งนี้ทั่วมหาศักดิ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะบ้านน้ำก่อ มีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาประชิดกับทางน้ำออกในระยะประมาณ 1 กิโลเมตร และสร้างบ้านเรือนอยู่ชิดทางด้านฝั่งของบริเวณลำห้วยน้ำก่อ ซึ่งก่อนเกิดอุทกภัยลำห้วยน้ำก่อ มีความกว้างของร่องน้ำเพียง 2 – 3 เมตร เมื่อมีน้ำไหลลงบ้านเป็นปริมาณมากร่องที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้น้ำไหลล้นลำห้วยและเกิดการเปลี่ยนทิศทางการไหล พัดพาและทำลายบ้านเรือนของราษฎรที่ตั้งอยู่ชิดลำห้วยได้รับความเสียหาย

สำหรับการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านน้ำชุมนุมจะห่างจากทางน้ำออกบริเวณเชิงเขา เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ประกอบกับตามแนววัดด้านน้ำชุมนุมแนวถนนและสะพานตัดผ่านเป็นจุด ๆ

และฝ่ายทศน้ำ ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ช่วยในการขวางกั้นดันไม้ ดิน โคลนและปริมาณน้ำที่ไหล จึงทำให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าที่บ้านน้ำก้อ



รูปที่ 14 สภาพการสร้างบ้านเรือนของประชาชนชิดแนวลำหัวน้ำก้อ

4.14 ความเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัย

ความเสียหายเนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาดันน้ำด้วยความเร็วสูงและรุนแรงมาพร้อมกับโคลน และดินไม้ ได้ทำลายและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่หมู่บ้านน้ำก้อ และบ้านน้ำชุม ซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าໄວ อันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้

4.14.1 ความเสียหายที่เกิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของราษฎร

ตำบลน้ำก้อ ได้รับความเสียหาย รวม 8 หมู่บ้าน เกิดความเสียหายดังนี้

1) ราษฎรเสียชีวิต จำนวน 123 ราย และ สูญหาย 5 ราย

2) บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 599 หลัง แยกเป็น เสียหายทั้งหลัง 188 หลัง และเสียหายบางส่วน 411 หลัง

4.14.2 ความเสียหายด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง

ความเสียหายแต่ละด้าน เป็นดังนี้

1) ด้านเกษตรกรรม

พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม 47,824 ไร่

2) ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์เสียหาย ดังนี้

กระเบื้อง 3 ตัว ศุกร 111 ตัว เป็ด 3,192 ตัว ไก่ 22,575 ตัว

3) ด้านประมง

บ่อเลี้ยงปลา 1,054 บ่อ (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ, 2545)



รูปที่ 15 สภาพความเสียหายของพื้นที่ทำการเกษตรที่เกิดจากอุทกภัย

4.14.3 ความเสียหายด้านสุขภาพอนามัยของรายถาวร

เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายในบริเวณหมู่บ้าน ดินโคลนซากดินไม้ และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่ถูกกระแสน้ำพัดพามากองทับลงอยู่ในบริเวณหมู่บ้านและภายในบ้านพักอาศัย ขณะเดียวกันได้เกิดโรคระบาด เช่น โรคจีหุ โรคน้ำคัคเห้า โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่อยู่ในโคลนดินหรือน้ำตกปราศ ที่เรียกว่าโรคไฟลามทุ่ง เป็นต้น และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาด้านสุขภาพจิตของรายถาวร เนื่องจากได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรง ต้องชูชนเสียพ่อแม่ดูแล ญาติพี่น้อง ทำให้เกิดความเครียด สิ้นหวัง ห้อแท้ เครียด วิตกกังวล เกิดความหวาดกลัว เนื่องจากการผู้ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง

4.14.4 ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันในพื้นที่ลุ่มน้ำก้อและลุ่มน้ำชุม ทำให้บริเวณลาดเชิงเขาหลายแห่งเกิดดินถล่ม (Landslides) นอกจากนั้นผู้คนจำนวนมากที่อุดมสมบูรณ์ถูกกระแสน้ำกัดเซาะและพัดพาลงสู่ที่ต่ำ ทำให้ผู้คนขาดปัจจัยธรรมชาติ และเกิดตะกอนทับถมในห้วยน้ำก้อ ห้วยน้ำชุม และลำน้ำสาขาสายต่าง ๆ ทำให้ล้าน้ำห้วยเกิดการตื้นเขิน และเนื่องจากกระแสน้ำมีความรุนแรงเกิดการกัดเซาะล้ำหัวข



รูปที่ 16 สภาพของคืนตะกอนที่ดักจมลงทันทีสำหรับลำหัวน้ำก่อทำให้เกิดความตื้นเขิน



รูปที่ 17 สภาพของลำหัวน้ำก่อที่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเร็ววัดขาด

4.14.5 ความเสี่ยงทางด้านเธรณรูป

พื้นที่การเกษตรอยู่น้ำท่วม ทำให้รายได้ต้องสูญเสียรายได้จากการขังชีพ ทรัพย์สินค่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเกษตร 家伙วาก เครื่องสูบน้ำ รากไกเด็ก เครื่องทึบบาดาล แหงตากษาสูบ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และบ้านเรือน ได้รับความเสี่ยง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือต้องหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ รู้ด้วยสัญญาณประมวลในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และบูรณะซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคค่าง ๆ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า เป็นต้น



รูปที่ 18 สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านน้ำก่อที่ต้องซ่อมแซม



รูปที่ 19 สภาพความเสียหายของสถานีอนามัยตำบลน้ำก่อจากการเกิดอุทกภัย

4.14.6 ความเสียหายอาคารชลประทาน

อาคารชลประทานในหัวน้ำก่อ ฝ่ายของรายวุฒิเสียหาย จำนวน 2 แห่ง คือ

- 1) ฝ่ายแห่งที่ 1 เป็นฝ่ายหินก่อ ด้วยอุบัติเหตุหนึ่งหลังหนึ่งบ้าน สภาพความเสียหายพังทลายจนสามารถใช้งานได้ และเหมือนส่วนที่ฟ้างขาวซึ่งด้วยอุบัติเหตุหนึ่งหลังหนึ่งฝ่าย ปากเหนือของเขารุค และมีตะกอนดินคลอกมีปีกเดิมปากเหนือของไม่สามารถใช้งานได้
- 2) ฝ่ายแห่งที่ 2 เป็นฝ่ายหินก่อแกนดินหนึ่งชา ด้วยอุบัติเหตุจากฝ่ายแห่งที่ 1 ประมาณ

200 เมตร ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และเหมืองส่งน้ำฝั่งซ้ายที่รับน้ำจากฝายชารุดพังเสียหายไม่สามารถใช้งานได้

4.15 การดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหลังเกิดอุทกภัย

ภาคหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มฉับพลันที่ ตำบลน้ำก้อและตำบลน้ำชน จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปได้ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยมีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น จัดสถานที่ปฐมพยาบาล จัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว จัดหาน้ำดื่มน้ำ เครื่องอุปโภคและบริโภค ต่าง ๆ และดำเนินการบูรณะฟื้นฟูความเสียหายของพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ การฟื้นฟูอาชีพและรายได้ การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูจิตใจของราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

4.15.1 ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

1) จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขึ้นที่วัดสันติวิหาร หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำก้อ บริเวณใกล้ชิดกับเทศบาล

2) จัดตั้งศูนย์อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียนบ้านน้ำก้อ ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดสันติวิหารเพื่อเป็นที่พักชั่วคราวของผู้ประสบอุทกภัย และต่อมาได้ขยายไปอีก 2 แห่ง ที่วัดสันติวิหาร และวัดหนองกอก ตำบลน้ำก้อ



รูปที่ 20 สภาพบ้านพักชั่วคราว(บ้านน้ำก้อ) ที่ภาครัฐจัดให้แก่ผู้ประสบภัย

3) ดำเนินการกันหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งผู้ที่เสียชีวิต และผู้ที่ติดอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ

4) จัดอาหาร น้ำดื่มน้ำ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย

- 5) จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- 6) จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในศูนย์อพยพและบริเวณที่เกิดเหตุ
- 7) แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย



รูปที่ 21 การให้ความช่วยเหลือด้านอาหารเครื่องดื่ม ขารักษาโรคแก่ผู้ประสบภัย



รูปที่ 22 สภาพพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนของบ้านน้ำก้อ ซึ่งถูกยกมาเป็นที่รกร้าง



รูปที่ 23 สถาพการณ์ดินให้สูง เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนบ้านน้ำก่อ



รูปที่ 24 สถาพการสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างโดยใช้เสาที่มีความยาวมาก



รูปที่ 25 สถาพที่อยู่อาศัยของประชาชนบ้านน้ำก่อ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ



รูปที่ 26 สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนบ้านน้ำก่อที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

4.15.2 การแก้ไขปัญหาเรื่องด่วนเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

หลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัย สภาพของลำห้วยน้ำก่อและหัวช้อนชุม มีสภาพดีนั้นเป็นระยะๆ สำหรับบริเวณที่ผ่านหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป หากมีฝนตกขึ้นมาหน้าก็จะไหลเข้ามาท่วมหมู่บ้านอีกครั้ง ฝ่ายทศนิยมและเหมืองส่งน้ำสำหรับพื้นที่ทำการเกษตร ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบกับมีน้ำซึ่งที่ข้าวกำลังเจริญเติบโต ซึ่งปัญหานี้ล่ามีจัดการด้วยการแก้ไขโดยเร่งด่วน มีหลากหลายวิธีงานได้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1) งานขุดลอกลำห้วยน้ำก่อ ดินโคลนและดินไม่ที่ถูกกระแทกน้ำทัดพามาในขณะที่เกิดอุทกภัยได้ทับดินเดิมลำห้วยน้ำก่อจนไม่สามารถให้น้ำไหลผ่านไปได้ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการขุดลอก เพื่อจะได้สามารถระบายน้ำผ่านไปได้โดยไม่ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านหากเกิดมีฝนตกหนักขึ้นมาอีก หน่วยราชการต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองพันทหารช่าง และหน่วยพัฒนาการพื้นที่ กองพันพัฒนาที่ 16 ได้ร่วมกันเข้าไปดำเนินการขุดลอกหัวช้อนน้ำก่อ เพื่อให้สามารถระบายน้ำลงสู่หัวช้อนพุงและไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักได้สะดวก การขุดลอกลำห้วยน้ำก่อ ให้กันหัวมีความกว้างประมาณ 20 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีคันดินนานาไปกันแนวลำห้วย ความกว้างหลังคันดินประมาณ 4 เมตร คันดินจะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันน้ำจากลำห้วยไม่ให้ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของภาพ

2) งานก่อสร้างฝายชั่วคราวในลำห้วยน้ำก่อ เมื่อจากฝ่ายรายฎรในลำห้วย จำนวน 2 แห่ง ถูกกระแทกพังเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงจำเป็นจะต้องก่อสร้างฝายชั่วคราวในลำห้วย ก่อ ตรงบริเวณฝ่ายรายฎรเดิม เพื่อให้สามารถใช้ทศน้ำเข้าแทนที่ของส่วนที่ชำรุดเสียหาย

โดยก่อสร้างเป็นลักษณะฝายหินทึ้ง พร้อมกับขุดออกคลองชักน้าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาบริเวณด้านหน้าฝายไปยังพื้นที่นาข้าว เป็นระยะทาง ประมาณ 2,500 เมตร

งานสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูน้ำปี เมื่อจากประมาณวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2544 เกิดฝนตกหนัก และมีน้ำป่าไหลลงมาลงตามห้วยน้ำก้อ กระแสน้ำพัดพาฝายชั่วคราวที่ก่อสร้างไว้ได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถใช้คลองชักน้าได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เครื่องจักรบริเวณชุดก่อสร้างฝายชั่วคราว สูบน้ำเข้าคลองชักน้า เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาข้าวฤดูทำนาปี จำนวน 3,500 ไร่



รูปที่ 27 สภาพการก่อสร้างฝายชั่วคราวในถ้ำห้วยน้ำก้อ และการขุดออกชักน้าบริเวณหน้าฝาย

4.16 การแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยที่ภาครัฐได้ดำเนินการแล้ว

อุทกภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่บ้านน้ำก้อ มีสาเหตุมาจากการปัจจัยต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน เช่น ปริมาณฝน ลักษณะของพื้นที่ลุ่มน้ำ สภาพพื้นที่ป่า และการตั้งถิ่นฐานของราษฎร เป็นต้น ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานามารถพิจารณาได้เป็น 2 มาตรการ คือ

4.16.1 มาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง คือ การนำหลักการบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่น การบริหารจัดการป่าดืนน้ำ อันประกอบด้วย การส่งเสริมป่าอุดมสมบูรณ์ให้รายรู้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าดืนน้ำ มีการป้องกันป่าลุกป่าพื้นที่ป่าดืนน้ำ มีการควบคุมการใช้พื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร อีกทั้งในด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น หินปูนหินดิน ที่อาจหล่นลงมาในช่วงฤดูฝน เป็นต้น

4.16.2 มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เมื่อจากน้ำมูลเหตุที่สำคัญของปัญหาน้ำเป็นเรื่องของ “น้ำ” ดัง นั้นการแก้ไขปัญหาน้ำเป็นต้องนำหลักวิชาการด้านวิศวกรรมชลประทานเข้ามาใช้ ซึ่งแนวทางการดำเนินการพอสรุปได้เป็น ดังนี้

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ วัดอุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับ

ปริมาณน้ำหลากร โดยการเก็บกักน้ำไว้ในระหว่างที่มีน้ำหลากร และระบายน้ำออกในช่วงที่ไม่มีฝนตก ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง

2) ก่อสร้างฝายทดน้ำ เป็นช่วงๆ ในลำห้วยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน เพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำ ลดการกัดเซาะ และช่วยดักตะกอน ต้นไม้ ก้อนถึงพื้นที่ชุมชน อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าดันน้ำ

3) ขุดลอกลำน้ำและปรับปรุงอาคารประกอบ เช่น สะพาน ห่ออด ฝาย เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านพื้นที่ชุมชน ลงสู่แม่น้ำสายหลักได้อย่างสะดวกและรวดเร็วซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้หลายแนวทาง แต่เมื่อความจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน และที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากรายบุคคลในพื้นที่ด้วย เพื่อจะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยใช้มาตรการสิ่งก่อสร้างเป็นหลักจะของ การนำหลักวิชาการด้านวิศวกรรมชลประทานเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ขั้นไห้แก่ การพิจารณา ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ก่อสร้างฝายทดน้ำ และการขุดลอกลำห้วย

4.16.2. การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

การพิจารณา ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำกือและลุ่มน้ำชุม ทางตอนเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กรมชลประทาน พร้อมด้วยรายบุคคลในพื้นที่ ได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และมีการประชุมหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปว่า การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน 4 แห่ง โดยแยกเป็นในพื้นที่ลุ่มน้ำกือ และลุ่มน้ำชุม ดังนี้

1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยน้ำกือ จำนวน 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกือ และอ่างเก็บน้ำบ้านเขาคาดฟ้า

2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยน้ำชุม จำนวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุม และ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุมน้อย

4.16.3 การก่อสร้างฝายทดน้ำ

พิจารณา ก่อสร้างฝายทดน้ำในห้วยน้ำกือและห้วยน้ำชุม โดยได้พิจารณากำหนดจุดก่อสร้างฝายตรงบริเวณฝายเดิมที่รายบุคคลและกรมชลประทาน ก่อสร้างไว้แล้ว แต่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ไม่สามารถใช้งานได้

4.17 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย บริเวณบ้านน้ำก้อและบ้านน้ำชุม โดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้

- 4.17.1 ช่วยบรรเทาอุทกภัยในหมู่บ้านน้ำก้อและบ้านชุม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
- 4.17.2 ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- 4.17.3 เป็นแหล่งน้ำสำรองทำการเกษตรทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง
- 4.17.4 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
- 4.17.5 รายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรกรรม ช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น