

บทที่ 4

ผลการวิจัย

หลังจากมีการดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการในบทที่ 3 แล้วในการนำเสนอบทนี้จะเป็นการเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การดำเนินงานดังนี้

4.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตเลเซอร์แผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนชิพ รุ่น ซีเอสวี

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยโดยเน้นการปรับปรุงอัตราผลผลิตของการเลเซอร์เวเฟอร์ซิลิกอนชิพของแผ่น เลเซอร์และไดเซอร์ ของบริษัท ลำพูนซิงเดนเกิน จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยจะดำเนินการปรับปรุงในกลุ่มชิพรุ่น ซีเอสวี ดังแสดงในภาพ 4.1




ภาพ 4.1 ซิลิกอนชิพรุ่น ซีเอสวี

4.1.1 ข้อมูลปัจจุบัน

บริษัท ลำพูนซิงเดนเกิน จำกัด มีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนการผลิตได้แก่ส่วนการผลิตเพาเวอร์ซัพพายทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์จ่ายแรงดันไฟตรงให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี เอ็มซีพี พอตติ้ง ซึ่งงานวิจัยที่ได้ดำเนินการศึกษาและปรับปรุงอยู่ที่ส่วนงานของเซมิคอนดักเตอร์ แผ่นเลเซอร์และไดเซอร์ โดยมีพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 26 คนระดับหัวหน้างานมีจำนวน 4 คนระดับหัวหน้าแผนกจำนวน 1 คน

4.1.2 ขั้นตอนการดำเนินการผลิต

การศึกษากระบวนการตัดแผ่นซิลิกอนชิฟด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยมีลำดับการไหลของงานดังนี้ งานตรวจรับแผ่นเวเฟอร์จากสโตร์ งานเลเซอร์งานเบรกกิ้งให้ซิลิกอนชิฟแยกออกจากกัน งานตรวจสอบลักษณะภายนอกด้วยสายตา งานบรรจุงานส่งมอบให้ลูกค้าก็คือกระบวนการประกอบงาน มีขั้นตอนการทำงานดังภาพ 4.2



ภาพ 4.2 ขั้นตอนการทำงานเลเซอร์แผ่นซิลิกอนชิฟ

4.1.3 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน

เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเลเซอร์มีการใช้ตามการใช้งานคือ เครื่องเลเซอร์ ตามภาพ 4.3 อุปกรณ์ Work Die ที่ใช้ในการวางแผนเวเฟอร์ขณะทำการเลเซอร์ ตามภาพ 4.4 กัดองไมโครสโคป ตามภาพ 4.5 เครื่องเบรกกิ้ง ภาพ 4.6 เครื่องตัดเทป ดังภาพ 4.7 อุปกรณ์เอ็กแพนด ดั่งภาพ 4.8 กัดองสโคป ดังภาพ 4.9

1) เครื่องเลเซอร์



ภาพ 4.3 เครื่องเลเซอร์

2) อุปกรณ์ Work Die



ภาพ 4.4 อุปกรณ์ Work Die ที่ใช้ในการวางแผนเวเฟอร์ขณะทำการเลเซอร์

3) กล้องไมโครสโคป ตรวจสอบความถี่ของการเลเซอร์



ภาพ 4.5 กล้องไมโครสโคป ตรวจสอบความถี่ของการเลเซอร์

4) เครื่องเบรกกิ้ง



ภาพ 4.6 เครื่องเบรกกิ้ง

5) เครื่องตัดเทป



ภาพ 4.7 เครื่องตัดเทป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

6) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



ภาพ 4.8 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7) อุปกรณ์กล้องสโคป ตรวจสอบลักษณะภายนอก




ภาพ 4.9 อุปกรณ์กล้องสโคป ตรวจสอบลักษณะภายนอก

4.1.4 วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้ในการเลเซอร์แผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนชิพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

- 1) วัสดุหลักที่ใช้ได้แก่ แผ่นเวเฟอร์ รุ่น ซีเอสวี
- 2) วัสดุรองที่ใช้ได้แก่ เทป Protection Tape รุ่น SPV - AL - 300

4.2 การศึกษากระบวนการผลิต ดังภาพ 4.10




ภาพ 4.10 ลำดับขั้นตอนของการเลเซอร์เวเฟอร์

4.3 การศึกษารายละเอียดขั้นตอนการผลิต

ในการศึกษาขั้นตอนการผลิตผู้วิจัยทำการศึกษาตามการทำงานแต่ละขั้นตอนและศึกษาเวลาดำเนินการของแต่ละขั้นตอน โดยการจับเวลามีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 ขั้นตอนการงานตรวจรับแผ่นเวเฟอร์จากสไตร์เป็นการเริ่มต้นจากการรับแผนการผลิตจากแผนกควบคุมการผลิตหลังจากนั้นจึงทำการเบิกเวเฟอร์ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้รับเวเฟอร์จากแผนกควบคุมวัสดุคิบที่บรรจุมาให้ตามลักษณะดังภาพ 4.11 เพื่อนำเวเฟอร์มาจัดเตรียมเข้า




ภาพ 4.11 การเตรียมแผ่นเวเฟอร์

กระบวนการเลเซอร์ โดยการหีบแผ่นเวเฟอร์ซีพจากตู้จัดเก็บ แกะเทปที่ติดกล่อง บรรจุ ออก และนับจำนวนเวเฟอร์ให้ครบตามจำนวนที่ระบุใน Lot control sheet โดยกล่องที่เป็นเวเฟอร์ปกติจะแพคด้วยเทปสีน้ำเงินส่วนเวเฟอร์ ที่มีจำนวนซีพ ไม่เต็มแผ่นจะแพคด้วยเทปสีขาว หลังจากนั้นทำการตรวจเช็คหมายเลขล็อตและจำนวนงานที่ระบุในป้ายลาเบลตรงกันกับหมายเลขล็อตที่ระบุในใบ Lot control sheet และทำเครื่องหมาย ถูก ที่ใบ Lot control sheet

4.3.2 ขั้นตอนการงานเลเซอร์ เป็นขั้นตอนการทำงานหลักของกระบวนการเป็นการตัดแผ่นเวเฟอร์โดยจะทำการตัดงานด้านหลังของแผ่นเวเฟอร์ตามร่องที่กำหนดโดยให้ตัดแกน X ที่ 1 ต่อ 1 แกน Y ที่ 1 ต่อ 3 เพื่อให้การซีพแยกจากกันตามมาตรฐานกำหนด ดังภาพ 4.12 หลังจากนั้นนำแผ่นเวเฟอร์ที่เลเซอร์แล้วมาวางบนเทปเพื่อนำไปเข้าขั้นตอนการเบรกกึ่ง



แนวการตัดร่องแผ่นเวเฟอร์ซีพ



ภาพ 4.12 ขั้นตอนการงานเลเซอร์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved

4.3.3 งานเบรกกึ่งให้ซิลิกอนชิพแยกออกจากกันเป็นขั้นตอนที่รับงานจากเวเฟอร์แล้วโดยนำงานเข้าเครื่องเบรกกึ่งเพื่อให้โรเตอร์ที่ตกลงบนแผ่นเวเฟอร์ด้านหน้า เครื่องจะทำการแยกให้เวเฟอร์แตกออกจากกันเป็นชิ้นๆ ให้กลายเป็นซิลิกอนชิพ ดังภาพ 4.13




ภาพ 4.13 งานเบรกกึ่ง

4.3.4 งานตรวจสอบลักษณะภายนอก ด้วยสายตา เป็นขั้นตอนที่นำซิลิกอนที่แยกออกจากกันแล้วมาขยายให้ตัวซิลิกอนชิพอยู่ห่างกันด้วยอุปกรณ์เอ็กแพนดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ หลังจากนั้นจะตรวจสอบด้วยสายตาโดยใช้กล้องสโคปขยายขนาด 15 เท่าขึ้นไปเพื่อทำการแยกของดี ของเสียทางภายนอกออกจากกัน ดังภาพ 4.14



ภาพ 4.14 งานตรวจสอบลักษณะภายนอก

4.3.5 งานบรรจุซิลิกอนชิพ เป็นขั้นตอนที่นำซิลิกอนชิพมาบรรจุลงในกล่องพลาสติกและกำหนดปริมาณตามจำนวน ของหมายเลขล็อตชิพกำหนดมาตั้งแต่เข้ากระบวนการรับวัตถุดิบหลังจากนั้นติดป้ายลาเบล และบันทึกข้อมูลการผลิตใน ใบ lot control sheet ดังภาพ 4.15



ภาพ 4.15 งานบรรจุซิลิกอนชิพ


4.3.6 งานส่งมอบสินค้าเป็นขั้นตอนที่นำงานที่บรรจุแล้วส่งกลับคืนให้แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำส่งให้ฝ่ายประกอบงานเป็นผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ต่อไป ดังภาพ 4.16



ภาพ 4.16 งานส่งมอบสินค้า

4.4 การศึกษาขั้นตอนการทำงานด้วยแผนภูมิแท่งและแผนภูมิกระบวนการผลิต

4.4.1 ได้ทำการศึกษาดังขั้นตอนการทำงานโดยใช้แผนภูมิแท่ง เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อหากระบวนการที่เป็นคอขวดหรือปริมาณการผลิตต่ำที่สุด ดังภาพ 4.17 ซึ่งพบว่ากระบวนการทำงานเลเซอร์ได้ปริมาณการผลิตต่อวันต่ำกว่ากระบวนการตรวจสอบภายนอกและกระบวนการประกอบงาน



ภาพ 4.17 ปริมาณการผลิตในแต่ละกระบวนการ

4.4.2 นำกระบวนการเลเซอร์ มาทำการวิเคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Flow Chart) เพื่อให้สามารถเห็นเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนย่อยตามภาพ 4.18 และนำแผนภูมิเวลา (Time Chart) มาใช้ให้เห็นภาพและเวลาที่ใช้ในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ดังภาพ 4.19 หลังจากนั้นได้นำข้อมูลมาจัดเรียงลำดับ 7 ขั้นตอนจากกระบวนการเลเซอร์โดยใช้แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) ดังแสดงในภาพ 4.20 เพื่อที่จะได้นำขั้นตอนเหล่านี้มาทำการปรับปรุงแก้ไขให้เวลาการทำงานที่สูญเปล่าลดลง

สรุปผล		
	เวลาที่ใช้ในวิธีการเดิม	เวลาที่ใช้ในวิธีการใหม่
การทำงาน	1,767	
การเคลื่อนที่	410	
การตรวจสอบ	2,040	
การรอกอย	0	
การเก็บรักษา	0	
ระยะทาง (เมตร)	23	
เวลา (วินาที)	4,217	


ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	ขั้นตอนที่	คำอธิบายการทำงาน
	195		1	ตรวจเช็คเครื่องจักร
	752		2	บันทึกการตรวจเช็ค
	10		3	หยิบแผ่นเวเฟอร์จากสต็อกตามแผนการผลิตกำหนด
	304		4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขล็อต จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด
	168		5	บันทึกลงในเอกสารเช็คซีด
1	111		6	นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอลเซอร์
	20		7	เลือกโปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์
	5		8	หยิบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die
	6		9	กดเลือกปุ่ม Center
	5		10	กดเลือกปุ่ม ALINE
	16		11	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	100		12	จัดแนวกระดาษ
	20		13	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	6		14	ฝาครอบเริ่มปิด
	2		15	กดเลือกปุ่ม Start
	84		16	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน
11	180		17	นำงานไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่
	1,845		18	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้อง ไมโครสโคป
	162		19	บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร
11	10		20	นำงานหลังตรวจสอบกลับไปที่กระบวนการเลเซอร์
	4		21	หยิบเทปแล้ว คัดกับบนแผ่นเวเฟอร์
	5		22	ใช้ไฟเข้ดบนแผ่นเวเฟอร์
	109		23	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่ง ไปการเบรกกิ่ง
	98		24	บันทึกผลการทำงาน ใน lot control sheet

ภาพ 4.18 แผนภูมิกระบวนการผลิตเลเซอร์

คำอธิบายการทำงาน	เวลา (วินาที)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
ตรวจเช็คเครื่องจักร	195	■																					
บันทึกการตรวจเช็ค	752	■	■	■	■	■																	
หยิบแผ่นเวเฟอร์จากสล็อตตามแผนการผลิตกำหนด	10																						
ตรวจสอบชนิดหมายเลขสล็อต จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด	304					■	■	■															
บันทึกลงในเอกสารเช็ค	168								■	■													
นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเรียงที่หัวเวเฟอร์	111									■	■												
เดินไปตรวจความชนิดของเวเฟอร์	20																						
หยิบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die	5																						
กดเลือกปุ่ม Center	6																						
กดเลือกปุ่ม ALINE	5																						
กดเลือกปุ่ม O Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งขึ้นเส้นตรง	16																						
จัดแนวการตัด	100																						
กดเลือกปุ่ม O Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งขึ้นเส้นตรง	20																						
ผ่าครอบเริ่มเบ็ด	6																						
กดเลือกปุ่ม Start	2																						
เครื่องวัดตัดชิ้นงาน	84																						
นำงานไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่	180																						
ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ลึกสั่งไมโครสโคป	1,845																						
บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร	162																						
นำงานหลังตรวจสอบกลับไปเก็บบนภาชนะเลเซอร์	10																						
หยิบแผ่นแล้ว ลิตที่บนแผ่นเวเฟอร์	4																						
ใช้ฟิซึบบนแผ่นเวเฟอร์	5																						
นำงานจากพื้นที่หลังการคำสั่งไปการบรกกิ่ง	109																						
บันทึกผลการทำงานใน lot control sheet	98																						

■ ก่อนปรับปรุง ■ หลังปรับปรุง

ภาพ 4.19 แผนภูมิเวลาของขั้นตอนการเลเซอร์



ภาพ 4.20 แผนภูมิแท่ง

4.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน

จากการเข้าไปศึกษาและวิเคราะห์การทำงานในกระบวนการ พร้อมประชุมกับหัวหน้างานผู้จัดการแผนก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการทำงานดังนี้


4.5.1 ปัญหาขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนจากการสังเกตพบว่าพนักงานในขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องจักรมีหลายหัวข้อในการตรวจสอบ และบางหัวข้อการตรวจเช็คของพนักงานมีความซ้ำซ้อนกับการตรวจเช็คของแผนกซ่อมบำรุงและบางหัวข้อพนักงานต้องใช้เวลาในการหาตำแหน่งหรือจุดตรวจสอบทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นตามภาพ 4.21

4.5.2 ขั้นตอนในการตรวจสอบหมายเลขล็อตซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลานานโดยมีวิธีการทำคือพนักงานนำแผ่นเวเฟอร์ซีฟออกจากตู้จัดเก็บทำการแกะเทปที่ติดกล่องบรรจุแผ่นเวเฟอร์ซีฟออกมานับแผ่นเวเฟอร์ซีฟให้ ครบตามจำนวนที่ระบุบนป้ายลาเบล ตามภาพ 4.22 จำนวนแผ่นเวเฟอร์ซีฟที่ระบุในป้ายลาเบล ต้องตรงกับหมายเลขล็อตที่ระบุในใบ Lot control sheet

หลังจากนั้นให้จัดเก็บแผ่นเวเฟอร์ชิปไว้ในตู้เตรียมนำไปเลเซอร์ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นข้อกำหนดที่ต้องตรวจสอบตามสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ชิป

ชื่อเครื่องจักร : LASER CUT			ประเภทเครื่องจักร : เครื่องตัด CHIP			
ตำแหน่ง Position	วิธีการ Method	มาตรฐาน Standard	STEP M/C		กำหนด บันทึกผล	Shift
			Run	Stop		
A. GLASS COVER LEND	LOOKING	ไม่มีฝุ่น		●	OK/NG	D N
B. ชุด WORK DIE A	LOOKING - มือจับ	- ไม่มีฝุ่น - ชุด Work die อยู่ในตำแหน่ง		●	OK/NG	D N
c. พัทซ์ Wafer	LOOKING - ใช้มือสัมผัส	- ไม่มีสิ่งแปลกปลอมติด หรือสกปรก - รอยขีดข่วน		●	OK/NG	D N
1. WATER IN	LOOKING	1 - 3 kg/cm ²		●	ค่าตัวเลข	D N
2. WATER OUT	LOOKING	1 - 3 kg/cm ²		●	ค่าตัวเลข	D N
3. WATER TEMP IN	LOOKING	≤ 20 °C		●	ค่าตัวเลข	D N
4. COUNTER ARC LAMP	LOOKING	≤ 5,000 H		●	ค่าตัวเลข	D N
5. SW. LASER CONSOLE PANEL	LOOKING	ON		●	OK/NG	D N
6. SW. SHUTTER	LOOKING	EXT.		●	OK/NG	D N
7. CURRENT ADJ.	LOOKING	INT.		●	OK/NG	D N
8. SW. MULTIMETER (CURR)	LOOKING	M/C 1-3 = MAX 22.5 A M/C 4-5 = MAX 40 A		●	ค่าตัวเลข	D N
9. LASER POWER	LOOKING	≥ 4 W	●		ค่าตัวเลข	D N
10. PULSE REPATITION	LOOKING	2 x 10X, 0 x 1KHZ		●	OK/NG	D N
11. FUNCTION	LOOKING	ON		●	OK/NG	D N
12. TEMPERATURE CONTROLLER	LOOKING	25-35 °C		●	ค่าตัวเลข	D N
13. PRIMARY WATER PRESSURE GAUGE	LOOKING	M/C 1-3 = 2-4 Kg/ cm2 M/C 4-5 = 0.15-0.5 Mpa		●	ค่าตัวเลข	D N
14. PREEURE GAUGE VACUUM PUMP (VAC)	LOOKING	M/C 1-2 = 10-50 cmHg M/C 3-5 = 10-50 Kpa	●		ค่าตัวเลข	D N
15. PRESSURE GAUGE (CDA)	LOOKING	M/C 1-3 = 3-5 kg/cm2 M/C 4-5 = 0.3-0.6 Mpa		●	ค่าตัวเลข	D N
16. SW CONTROL COVER	LOOKING	ON	●		OK/NG	D N
17. น้ำหล่อเย็น	LOOKING	LEVEL		●	OK/NG	D N
18. LASER LAMP	LOOKING	ON		●	OK/NG	D N
CHECK BY (ตรวจเช็คโดย)						D N
REVIEW BY (ตรวจโดย)						D N

ภาพ 4.21 การตรวจเช็คเครื่องจักร




ภาพ 4.22 การตรวจเช็คหมายเลขล็อตเทียบกับป้ายลาเบล

4.5.3 ปัญหาขั้นตอนการนำแผ่นเวเฟอร์ซีพมาจัดเตรียมที่เครื่องจักรเพื่อรอการเลเซอร์ หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบความลึกของการเลเซอร์ผ่านการตามมาตรฐานกำหนด พบว่าขั้นตอนดังกล่าวสูญเสียเวลาการรอคอยของการทำงานที่ขั้นตอนการเลเซอร์ เนื่องจากไม่สามารถเริ่มงานเลเซอร์ได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบความลึกของเลเซอร์แล้ว ซึ่งขั้นตอนการทำงานคือ นำแผ่นเวเฟอร์ซีพที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่ตู้เตรียมแผ่นเวเฟอร์ซีพเพื่อนำไปเลเซอร์ นำมาแกะเทป ที่กล่องบรรจุออก หลังจากนั้นนำแผ่นเวเฟอร์ออกมาจัดเรียงและนำมาวางไว้ที่พื้นที่ ที่ระบุว่า ก่อนเลเซอร์ คัด บริเวณบนเครื่องจักรเลเซอร์ทุกๆเครื่องดังรูปภาพ 4.23




ภาพ 4.23 การจัดเตรียมแผ่นเวเฟอร์ซีพที่พื้นที่ก่อนเลเซอร์

4.5.4 ปัญหาขั้นตอนการทำงานที่มีการใช้เวลานานจากการสังเกตพบว่าขั้นตอนการนำงานไปตรวจสอบความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบทุกเครื่องก่อนเริ่มงาน ซึ่งเครื่องจักรจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้ถ้าผลการตรวจสอบยังไม่ได้ตัดสินใจว่าความลึกได้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้นจะเกิดการรอคอยของเครื่องจักร ดังภาพ 4.24



ภาพ 4.24 การตรวจสอบความลึกของการตัดแผ่นเวเฟอร์

4.5.5 ปัญหาขั้นตอนการทำงานที่มีการใช้เวลานานจากการสังเกตพบว่าขั้นตอนการจับแนวตัด จะใช้ความชำนาญพนักงานในการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ ซึ่งพบว่าต้องใช้เวลาานสำหรับพนักงานใหม่หรือสำหรับพนักงานขั้นตอนอื่นๆที่เข้ามาทำงานแทนซึ่งมีความชำนาญน้อยกว่าพนักงานที่ประจำ ในการจัดแนวตัดต้องให้สัมพันธ์กับแนวแกนการตัด แกน X และแกน Y ซึ่งถ้ามีการจัดแนวการที่ไม่ดี มีผลกระทบทำให้แนวการตัดผิดพลาดได้ และงานจะเป็นของเสียได้ ลักษณะของแนวการตัดดังภาพ 4.25



ภาพ 4.25 การจัดแนวตัด

4.6 การศึกษาเวลาในการทำงานของขั้นตอนการเลเซอร์

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวงเวลามาตรฐาน โดยทำการศึกษาเฉพาะการเลเซอร์ด้วยการจับเวลาในแต่ละขั้นตอนของการทำงานขั้นตอนละ 10 ครั้งคำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยใช้หน่วยในการจับเวลาเป็นวินาที โดย การหาจำนวนรอบเวลาก่อนการปรับปรุงจากการจับเวลาขั้นตอนการเลเซอร์ได้ค่า ดังนี้

ตาราง 4.1 รอบเวลาขั้นตอนการเลเซอร์ก่อนการปรับปรุง

หน่วย : วินาที

รอบที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
การเลเซอร์	4,143	4,088	4,312	4,282	4,100	4,249	4,242	4,178	4,309	4,217

เฉลี่ยรอบเวลาเท่ากับ 4,217 วินาที

ตาราง 4.1 รอบเวลาขั้นตอนการเลเซอร์ก่อนการปรับปรุง(ต่อ)

หน่วย : นาที

รอบที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เวลาเฉลี่ย
การเลเซอร์	69	68	72	71	68	71	71	69	72	71	70

เฉลี่ยรอบเวลาเท่ากับ 70 นาที

กำหนดให้จำนวนรอบในการจับเวลาที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อน $\pm 5%$ รายละเอียดการคำนวณรอบในการจับเวลา

$$\begin{aligned}
 R &= H-L \\
 &= 72 - 68 \\
 &= 4 \text{ นาที} \\
 \bar{X} &= \frac{700}{10} \\
 &= 70.3 \text{ นาที} \\
 \frac{R}{\bar{X}} &= \frac{4}{70} \\
 &= 0.06 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

จากตารางที่ขนาดตัวอย่างเป็น 10 และค่า $\frac{R}{\bar{X}} = 0.06$ จากนั้นให้ดูตาราง 4.2 การอ่านค่า N

จากค่า $\frac{R}{\bar{X}}$ จะได้จำนวนครั้งที่ต้องจับเวลาน้อยกว่า 10 รอบคือไม่ถึง 0.1 ผลที่ได้จากการคำนวณรอบ

การจับเวลากรณีจำนวนรอบที่ได้น้อยกว่า 10 รอบแสดงให้เห็นว่าการจับเวลาที่จำนวน 10 รอบที่จับมานั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้คำนวณเวลาเฉลี่ยได้ โดยมีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 95 % สรุปว่าการจับเวลาข้อมูลที่ 10 คำนวณเพียงพอต่อการใช้ในสรุปผลก่อนและหลังการปรับปรุง

ตาราง 4.2 การอ่าน N จากค่า $\frac{R}{\bar{X}}$

$\frac{R}{\bar{X}}$	ข้อมูลตัวอย่าง		$\frac{R}{\bar{X}}$	ข้อมูลตัวอย่าง		$\frac{R}{\bar{X}}$	ข้อมูลตัวอย่าง	
	5	10		5	10		5	10
.10	3	2	.42	52	30	.74	162	93
.12	4	2	.44	57	33	.76	171	98
.14	6	3	.46	63	36	.78	180	103
.16	8	4	.48	68	39	.80	190	108
.18	10	6	.50	74	42	.82	199	113
.20	12	7	.52	80	46	.84	209	119
.22	14	8	.54	86	49	.86	218	125
.24	17	10	.56	93	53	.88	229	131
.26	20	11	.58	100	57	.90	239	138
.28	23	13	.60	107	61	.92	250	149
.30	27	15	.62	114	65	.94	261	156
.32	30	17	.64	121	69	.96	273	162
.34	34	20	.66	139	74	.98	284	169
.36	38	22	.68	137	78	1.0	296	
.38	43	24	.70	145	83			
.40	47	27	.72	153	88			

4.7 ขั้นตอนการปรับปรุงการทำงานด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต

จากการใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process chart) ตรวจสอบและวิเคราะห์ขั้นตอนการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานเพื่อหาจุดที่ทำงานล่าช้าและทำงานที่ซ้ำซ้อนอันจะทำให้เกิดการใช้เวลาในการทำงานนานด้วยวิธีการที่จะทำให้งานนั้นง่ายขึ้นเช่น การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าด้วยกันเพื่อลดเวลาการทำงานและลดขั้นตอนการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในการสังเกตและวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการผลิตพบว่าในวิธีการทำงานมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดความสูญเปล่าของเวลาและการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่จำเป็น จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการรอคอยการทำงาน โดยมี

สาเหตุมาจากแต่ละขั้นตอนการทำงานไม่มีการกำหนดวิธีการทำงานที่เหมาะสม โดยได้แสดงในรายละเอียดการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน โดยอธิบายได้ดังนี้

4.7.1 ได้ทำการการวิเคราะห์การทำงานด้วยการนำลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ใช้เวลานานจากข้อมูลที่แสดงในภาพ 4.20 มาทำการคัดเลือกปัญหาเพื่อที่จะนำปัญหานั้นเข้าสู่วิธีการแก้ไขปรับปรุงด้วยการใช้เทคนิค Why Why Analysis มาช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจตามตาราง

4.3

ตาราง 4.3 การคัดเลือกปัญหาเพื่อตัดสินใจทำการแก้ไขปรับปรุง

	ขั้นตอนที่เป็นปัญหา	ทำไม 1	ทำไม 2	ผลการตัดสินใจ
ปัญหา ขั้นตอน การ เลเซอร์ที่ ใช้ เวลานาน	ตรวจเช็คเครื่องจักร และบันทึกการตรวจเช็คค่าซ้ำ	ต้องการยืนยันการทำงานของเครื่อง	คุณภาพของงาน	แก้ไข 1
	ตรวจสอบ ชนิด หมายเลขล็อต จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด และบันทึกในเอกสารเช็คชิต	เป็นวิธีการกำหนดเพื่อความถูกต้องของงาน	สามารถสอบกลับปัญหาเพื่อสามารถร้องเรียนไปยังผู้ผลิตเวเฟอร์ได้	ไม่แก้ไข
	นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์ต้องรอผลการวัดความลึกของรอยตัด	เป็นวิธีการทำงานที่เขียนให้ปฏิบัติ	เป็นการกำหนดการทำงานที่ละขั้นตอน	แก้ไข 2
	นำงานไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่ ที่ระยะทางไกล	กำหนดไว้เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่	เป็นการใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน	ไม่แก้ไข
	ตรวจวัดความลึกของ เลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป และบันทึกผลการตรวจวัดในเช็คชิตใช้เวลานาน	ต้องการยืนยันคุณภาพของการทำงาน	เป็นการติดตามความแปรปรวนในกระบวนการ	แก้ไข 3
	จัดแนวการตัดที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน	เพื่อให้การตัดของเครื่องถูกต้อง	คุณภาพของงาน	แก้ไข 4
	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่งไปการเบรคกิ้ง	กำหนดการทำงานตามข้อกำหนด	-	ไม่แก้ไข

4.7.2 ทําการตัดสินใจเลือกปัญหาที่ขึ้นการการทำงานที่นานมาปรับปรุงแก้ไขโดยได้นำเอาเทคนิค ECRS มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในข้อที่ระบุตัดสินใจเลือก แก้ไข 1 ถึง แก้ไข 4 จากตาราง 4.3

การแก้ไขที่ 1 จากขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องจักรที่มีความล่าช้าตามตาราง 4.4 ได้ทําการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานใหม่โดยนำหลักการ ขจัดออก (Eliminate) มาทบทวนว่าสามารถยกเลิกหรือตัดหัวข้อที่ไม่จำเป็นออกไป ขณะเดียวกันได้นำหลักการ ECRS คือ การผสม (Combine) มาใช้ โดยได้รวมงานการตรวจสอบเครื่องจักรกับแผนกซ่อมบำรุงโดยกำหนดให้แผนกซ่อมบำรุงทําการตรวจเช็คแทน ดังนั้นสามารถลดจำนวนหัวข้อการตรวจเช็คเครื่องจักร ด้วยหลักการขจัดออก (Eliminate) และหลักการ ผสม(Combine) จาก 21 หัวข้อ เป็นการตรวจเช็คเครื่องจักรเพียง 13 หัวข้อ ทำให้ลดหัวข้อการตรวจเช็คลง 8 หัวข้อและลดเวลาการบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรดังแสดงเป็นแผนภูมิการทำงานหลังการแก้ไขที่ 1 ตามภาพ 4.28

ตาราง 4.4 แนวทางการแก้ไขและเทคนิคที่นำมาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแก้ไขที่ 1)

ปัญหา	เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุง	แนวการแก้ไข (จากหัวข้อการตรวจเช็คจากภาพ 4.21)	การปรับปรุงแก้ไข
การตรวจเช็คเครื่องจักรมีความล่าช้า	การผสม (Combine)	รวมหัวข้อการตรวจเช็คหัวข้อที่ 17. น้ำหล่อเย็น กับเอกสาร Maintenance Check โดยทางฝ่ายซ่อมบำรุงจะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบระบบประจำเดือน	ให้ทำการตรวจสอบขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากเมื่อระบบน้ำหล่อเย็นจะมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนว่า Alarm cool เมื่อระบบน้ำไม่อยู่ในมาตรฐานเพื่อแจ้งให้หยุดการทำงานของเครื่องจักร

ตาราง 4.4 แนวทางการแก้ไขและเทคนิคที่นำมาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแก้ไขที่ 1) (ต่อ)

ปัญหา	เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุง	แนวการแก้ไข (จากหัวข้อการตรวจเช็คจาก ภาพ 4.21)	การปรับปรุงแก้ไข
การตรวจเช็คเครื่องจักรมีความล่าช้า	ขจัดออก (Eliminate)	1. ยกเลิกตรวจเช็คหัวข้อ C. คือ เช็คฟิฟเซ็ด Wafer 2. ยกเลิกตรวจเช็ค หัวข้อที่ 5 SW. LASER CONSOLE หัวข้อที่ 6 SW. SHUTTER หัวข้อที่ 7 CURRENT ADJ. หัวข้อที่ 11 FUNCTION หัวข้อที่ 16 SW CONTROL COVER 3. ยกเลิกหัวข้อที่ 10 PULSE REPATITION	1. ระบุไว้ให้ทำเช็ก่อนใช้งาน ทุกๆ ครั้งตามวิธีการทำงาน กำหนดไว้ 2. สวิตซ์ เปิดระบบที่ใช้บังคับ การทำงานของเครื่องจักร จะ ไม่ทำงานเมื่อทุกระบบของ เครื่องจักรยังเปิดไม่ครบซึ่ง สามารถทดสอบขณะเริ่มใช้ งานได้ 3. เป็นหัวข้อที่มีให้เลือกช่อง เฉพาะ PULSE REPATITION เท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้อง กำหนดให้เลือกใช้งาน

การแก้ไขที่ 2 ในขั้นตอนการนำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมใน พื้นที่เลเซอร์เป็นขั้นตอนที่จะเริ่มทำงานหลังจากทราบผลการตรวจสอบความลึกของการตัดได้ค่าตามมาตรฐานกำหนดก่อน ซึ่งจะสามารถทำงานในขั้นตอนนี้ได้ และเมื่อทราบผลการตรวจสอบเครื่องจักรก็ยังไม่สามารถที่จะทำงานได้ ต้องรอการทำงานในขั้นตอนดังกล่าวเช่นกัน จึงทำให้เกิดปัญหาการรอคอยในขั้นตอนนี้

ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงโดยใช้หลักการ ECRS คือปรับเปลี่ยน (Rearrange) ดังแสดงในตาราง 4.5 โดยการจัดเรียงขั้นตอนการทำงานใหม่นั้นคือการเตรียมนอกเพื่อให้ลดเวลาการรอคอยได้ และลดเวลาช่วงที่ทำการหีบแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมใน พื้นที่รอเลเซอร์ และได้แสดงผลการปรับปรุงเป็นแผนภูมิการทำงานหลังการแก้ไขที่ 2 ในภาพ 4.29


ตาราง 4.5 แนวทางการแก้ไขและเทคนิคที่นำมาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแก้ไขที่ 2)

ปัญหา	เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุง	แนวการแก้ไข	การปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนการนำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอผลเช็คความลึกของเลเซอร์ที่นาน	ปรับเปลี่ยน (Rearrange)	จัดเรียงขั้นตอนการทำงานใหม่	1.ช่วงเวลาที่มีการรอขั้นตอนการตรวจสอบความลึกของเลเซอร์ให้ดำเนินการทำขั้นตอนการจัดแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมไว้ในพื้นที่รอเลเซอร์ (Before LASER) 2.ผลการตรวจสอบความลึกของเลเซอร์ผ่านตามมาตรฐานให้เริ่มขั้นตอนการเลเซอร์ได้ทันที

การแก้ไขที่ 3 ขั้นตอนการตรวจวัดความลึกของรอยตัด วิธีการดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบประจำทุกวันก่อนเริ่มทำงานในขั้นตอนเลเซอร์ จึงได้ทำการปรับปรุงวิธีการทำงานโดยใช้หลักการ ECRS ทำให้ง่าย (Simplify) คือติดตั้งกล้องสโคปที่มีอยู่ในพื้นที่เลเซอร์ทำการตรวจสอบความลึกของเลเซอร์แทนและตัดสินจากระยะความลึกด้วยสายตา ตามวิธีการที่กำหนด ดังแสดงในตาราง 4.6 เมื่อทำการปรับเปลี่ยนความถี่ในการตรวจสอบ และเปลี่ยนวิธีการทำงาน มีผลทำให้ขั้นตอนการนำงานไปตรวจสอบความลึกของรอยตัดลดลง และระยะทางในการเดินทางไปตรวจสอบงานก็ลดลงด้วยดังแสดงในแผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการนำแผ่นเวเฟอร์การตรวจสอบความลึกของรอยตัดหลังการปรับปรุงแก้ไขที่ 3 ในภาพ 4.30

ตาราง 4.6 แนวทางการแก้ไขและเทคนิคที่นำมาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแก้ไขที่ 3)

ปัญหา	เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุง	แนวการแก้ไข	การปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนการตรวจวัดความลึกของรอยตัดที่ใช้เวลานาน	ปรับเปลี่ยน (Rearrange)	1.ปรับความถี่ในการตรวจสอบ 2.เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน	1.เปลี่ยนการตรวจสอบประจำวันเป็นการตรวจสอบประจำสัปดาห์แทน 2.1 ใช้กล้องสโคปขยายขนาด 40 เท่าเป็นกล้องที่ใช้ในพื้นที่ขั้นตอนการตรวจสอบลักษณะภายนอกซึ่งอยู่ในบริเวณทำงานเดียวกัน มาทำการตรวจสอบความลึกของเลเซอร์แทน 2.2 กำหนดวิธีการตรวจสอบความลึกด้วยสายตาในขั้นตอนการทำงานดังภาพ 4.26





ภาพ 4.26 วิธีการตรวจสอบความลึกด้วยสายตา

การแก้ไขที่ 4 การทำงานในขั้นตอนการจัดแนวการตัดเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทักษะของพนักงานในการจัดแผ่นเวเฟอร์บน Jig คือ Work Die B เพื่อให้การตัดตรงแนวตามความต้องการ โดยตำแหน่งการวางเวเฟอร์ทุกๆแผ่นนั้นจะไม่มีกำหนดตำแหน่ง จึงทำให้การขยับแผ่นเวเฟอร์เพื่อหาเส้นแนวการตัดที่ต้องการนั้นใช้เวลานาน ดังนั้นจึงทำการปรับปรุงโดยใช้หลักการ ECRS คือทำให้ง่าย (Simplify) ตามแนวทางการแก้ไขในตาราง 4.7 คือการหาวิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยเพื่อให้การจัดแนวได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น และกำหนดให้การวางเวเฟอร์คือตำแหน่งรอยตัดของเวเฟอร์ที่ทางผู้ผลิตเวเฟอร์กำหนดมาที่ขนาดเท่ากันทุกชนิดในรุ่นของซีเอสวี จึงทำให้แนวการตัดอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอ ผลคือทำให้พนักงานทำงานได้ง่ายและใช้เวลาในการทำงานรวดเร็วขึ้น ดังแสดงเป็นแผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการจัดแนวการตัดหลังการปรับปรุงแก้ไขที่ 4 ในภาพ 4.31

ตาราง 4.7 แนวทางการแก้ไขและเทคนิคที่นำมาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแก้ไขที่ 4)

ปัญหา	เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุง	แนวการแก้ไข	การปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนการจัดแนวการตัดที่นาน	ทำให้ง่าย (Simplify)	1.หาอุปกรณ์ช่วยล็อกตำแหน่งการวางเวเฟอร์ 2.กำหนดการวางแผ่นเวเฟอร์ที่ Jig คือ Work Die B	1.เพิ่มอุปกรณ์โดยการใส่ Pin ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตรยึดบน Jig คือ Work Die B ดังแสดงในภาพ 4. 27 2.กำหนดให้การวางเวเฟอร์คือนำตำแหน่งรอยตัดของเวเฟอร์ที่ทางผู้ผลิตกำหนดมาให้

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
 <p>Work Die A</p>	 <p>Work Die B</p>
<p>วิธีการเดิม:</p> <p>พนักงานวางแผ่นเวเฟอร์ลงบน Work Die โดยใช้มือช่วยในการจัดเส้นรอยตัดทำให้การขยับแผ่นเวเฟอร์เป็นอิสระตำแหน่งที่เครื่องจักรเซ็ดไม่แน่นอนพนักงานต้องใช้เวลาทำงานในขั้นตอนนี้นานขึ้น</p>	<p>วิธีการใหม่:</p> <p>ใช้ Pin ช่วยล็อกช่องแผ่นเวเฟอร์เพื่อให้ตำแหน่งที่เครื่องจักรเซ็ดได้ตรงตำแหน่งเดิมพนักงานสามารถขยับแนวตัดที่ตำแหน่งเดิมเสมอทำให้การทำงานเร็วขึ้น</p>

ภาพ 4.27 อุปกรณ์ Work die B ก่อนและหลังการปรับปรุง

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	ขั้นตอนที่	คำอธิบายการทำงาน
	141	○ → ■ □ ▽	1	ตรวจเช็คเครื่องจักร
	507	● → □ □ ▽	2	บันทึกการตรวจเช็ค
	10	● → □ □ ▽	3	หีบแผ่นเวเฟอร์จากสล็อตตามแผนการผลิตกำหนด
	304	● → □ □ ▽	4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขลีด จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด
	168	● → □ □ ▽	5	บันทึกลงในเอกสารเช็คชีต
1	111	● → □ □ ▽	6	นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์
	20	● → □ □ ▽	7	เลือก โปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์
	5	● → □ □ ▽	8	หีบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die
	6	● → □ □ ▽	9	กดเลือกปุ่ม Center
	5	● → □ □ ▽	10	กดเลือกปุ่ม ALINE
	16	● → □ □ ▽	11	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	100	● → □ □ ▽	12	จัดแนวการตัด
	20	● → □ □ ▽	13	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	6	● → □ □ ▽	14	ฝาครอบเริ่มปิด
	2	● → □ □ ▽	15	กดเลือกปุ่ม Start
	84	● → □ □ ▽	16	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน
11	180	○ → ■ □ ▽	17	นำงานไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่
	1,845	○ → ■ □ ▽	18	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป
	162	● → □ □ ▽	19	บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร
11	10	○ → ■ □ ▽	20	นำงานหลังตรวจสอบกลับไปที่กระบวนการเลเซอร์
	4	● → □ □ ▽	21	หีบเทปแล้ว คัดทับบนแผ่นเวเฟอร์
	5	● → □ □ ▽	22	ใช้ฟิเช็ดบนแผ่นเวเฟอร์
	109	○ → ■ □ ▽	23	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่งไปการเบรคกิ้ง
	98	● → □ □ ▽	24	บันทึกผลการทำงานใน lot control sheet

ภาพ 4.28 แผนภูมิกระบวนการกระบวนการของขั้นตอนการตรวจเช็คเครื่องจักรและการบันทึกผล
หลังการปรับปรุงแก้ไขที่ 1

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	ขั้นตอนที่	คำอธิบายการทำงาน
	141	○ → ■ □ ▽	1	ตรวจเช็คเครื่องจักร
	507	● → □ □ ▽	2	บันทึกการตรวจเช็ค
	10	● → □ □ ▽	3	หีบแผ่นเวเฟอร์จากสต็อกตามแผนการผลิตกำหนด
	304	● → □ □ ▽	4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขล็อต จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด
	168	● → □ □ ▽	5	บันทึกลงในเอกสารเช็คชิต
1	0	● → □ □ ▽	5	นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์
	20	● → □ □ ▽	6	เลือก โปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์
	5	● → □ □ ▽	7	หีบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die
	6	● → □ □ ▽	8	กดเลือกปุ่ม Center
	5	● → □ □ ▽	9	กดเลือกปุ่ม ALINE
	16	● → □ □ ▽	10	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	100	● → □ □ ▽	11	จัดแนวการตัด
	20	● → □ □ ▽	12	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	6	● → □ □ ▽	13	ฝาครอบเริ่มปิด
	2	● → □ □ ▽	14	กดเลือกปุ่ม Start
	84	● → □ □ ▽	15	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน
11	180	○ → ■ □ ▽	16	นำงาน ไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่
	1,845	○ → ■ □ ▽	17	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้อง ไมโครสโคป
	162	● → □ □ ▽	18	บันทึกผลการตรวจวัด ในเอกสาร
11	10	○ → ■ □ ▽	19	นำงานหลังตรวจสอบกลับไป ที่กระบวนการเลเซอร์
	4	● → □ □ ▽	20	หีบเทปแล้ว ดิตทับบนแผ่นเวเฟอร์
	5	● → □ □ ▽	21	ใช้ฟ้เช็ดบนแผ่นเวเฟอร์
	109	○ → ■ □ ▽	22	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่ง ไปการเบรคกึ่ง
	98	● → □ □ ▽	23	บันทึกผลการทำงานใน lot control sheet

ภาพ 4.29 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการนำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์

หลังการปรับปรุงแก้ไขที่ 2

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์					ขั้นตอนที่	คำอธิบายการทำงาน
	141	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	ตรวจเช็คเครื่องจักร
	507	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	บันทึกการตรวจเช็ค
	10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	หีบแผ่นเวเฟอร์จากสล็อตตามแผนการผลิตกำหนด
	304	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขลีด จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด
	168	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	บันทึกลงในเอกสารเช็คชิต
1	0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์
	20	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	เลือกโปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์
	5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	หีบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die
	6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	กดเลือกปุ่ม Center
	5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	กดเลือกปุ่ม ALINE
	16	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	100	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	จัดแนวการตัด
	20	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	ฝาครอบเริ่มปิด
	2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	กดเลือกปุ่ม Start
	84	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน
2	45	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	นำงานไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่
	461	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป
	41	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร
2	3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	นำงานหลังตรวจสอบกลับไปที่กระบวนการเลเซอร์
	4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	หีบแทปแล้ว ดัดทับบนแผ่นเวเฟอร์
	5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	ใช้ไฟเช็คบนแผ่นเวเฟอร์
	109	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่งไปการเบรคกิ้ง
	98	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	บันทึกผลการทำงานใน lot control sheet

ภาพ 4.30 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการนำแผ่นเวเฟอร์การตรวจสอบความลึกของรอยตัด
หลังการปรับปรุงแก้ไขที่ 3

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์					ขั้นตอนที่	คำอธิบายการทำงาน
	141	○	⇒	■	D	▽	1	ตรวจเช็คเครื่องจักร
	507	●	⇒	□	D	▽	2	บันทึกการตรวจเช็ค
	10	●	⇒	□	D	▽	3	หยิบแผ่นเวเฟอร์จากสล็อตตามแผนการผลิตกำหนด
	304	●	⇒	□	D	▽	4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขล็อต จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด
	168	●	⇒	□	D	▽	5	บันทึกลงในเอกสารเช็คชีต
1	0	●	⇒	□	D	▽		นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์
	20	●	⇒	□	D	▽	6	เลือกโปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์
	5	●	⇒	□	D	▽	7	หยิบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die
	6	●	⇒	□	D	▽	8	กดเลือกปุ่ม Center
	5	●	⇒	□	D	▽	9	กดเลือกปุ่ม ALINE
	16	●	⇒	□	D	▽	10	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	25	●	⇒	□	D	▽	11	จัดแนวการตัด
	20	●	⇒	□	D	▽	12	กดเลือกปุ่ม θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	6	●	⇒	□	D	▽	13	ฝาครอบเริ่มปิด
	2	●	⇒	□	D	▽	14	กดเลือกปุ่ม Start
	84	●	⇒	□	D	▽	15	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน
2	45	○	⇒	□	D	▽	16	นำงานไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่
	461	○	⇒	■	D	▽	17	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้อง ไมโครสโคป
	41	●	⇒	□	D	▽	18	บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร
2	3	○	⇒	□	D	▽	19	นำงานหลังตรวจสอบกลับไปที่กระบวนการเลเซอร์
	4	●	⇒	□	D	▽	20	หยิบเทปแล้ว ติดที่บนแผ่นเวเฟอร์
	5	●	⇒	□	D	▽	21	ใช้ฟ้เช็ดบนแผ่นเวเฟอร์
	109	○	⇒	□	D	▽	22	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่งไปการเบรคกึ่ง
	98	●	⇒	□	D	▽	23	บันทึกผลการทำงาน ใน lot control sheet

ภาพ 4.31 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการจัดแนวการตัดหลังการปรับปรุงแก้ไขที่ 4

4.8 เวลาในการทำงานขั้นตอนการเลเซอร์

การทำจำนวนรอบเวลาหลังการปรับปรุงจากการจับเวลาขั้นตอนการเลเซอร์จำนวน 10 ครั้งดังตารางที่ 4.8 ซึ่งได้รอบเวลาในขั้นตอนการเลเซอร์เฉลี่ย 2,084 วินาที หรือ 35 นาที

ตาราง 4.8 รอบเวลาขั้นตอนการเลเซอร์หลังการปรับปรุง

หน่วย : วินาที

รอบที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
การเลเซอร์	2,036	1,985	2,117	2,111	2,136	2,039	2,116	2,062	2,070	2,162

เฉลี่ยรอบเวลาเท่ากับ 2,084 วินาที

หน่วย : นาที

รอบที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เวลาเฉลี่ย
การเลเซอร์	34	33	35	35	35	34	35	34	34	36	35

เฉลี่ยรอบเวลาเท่ากับ 35 นาที

4.9 ขั้นตอนการสรุปผลการปรับปรุงการทำงาน

หลังจากมีการดำเนินการปรับปรุงการผลิตผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบเวลาที่ใช้ทำงานมาตรฐานของการเลเซอร์แผ่นซิลิกอนชิพ รุ่นซีเอสวี โดยสรุปหลังการปรับปรุงงานได้ดังนี้

4.9.1 สามารถลดรอบเวลาทำงานเวลาลงจากเดิม 4,217 วินาที หรือ 70 นาที ให้เหลือเวลา 2,084 วินาที หรือ 35 นาที ดังนั้นสามารถลดเวลาทำงานลงได้ 2,133 วินาที หรือ 35 นาที ดังแสดงเป็นแผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการเลเซอร์สรุปก่อนและหลังการปรับปรุง ในภาพ 4.32 และแผนภูมิเวลาการเลเซอร์สรุปก่อนและหลังการปรับปรุง ในภาพ 4.33

4.9.2 สามารถลดขั้นตอนการทำงานลง 1 ขั้นตอน ทำให้ขั้นตอนการทำงานจากเดิมมี 24 ขั้นตอนการทำงานลดลงเหลือ 23 ขั้นตอนการทำงาน ดังแสดงในภาพ 4.34

4.9.3 ในขั้นตอนการทำงานเลเซอร์ได้ผลการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นโดยสามารถเพิ่มการผลิตสูงสุดต่อวันจาก 1,800 แผ่นต่อวันเป็น 2,748 แผ่นต่อวัน จึงเปรียบเทียบปริมาณการผลิตหลังการแก้ไขโดยใช้แผนภูมิแท่ง ดังภาพ 4.35


4.9.4 ในด้านของผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นจากอัตราผลผลิตของกระบวนการตัดแผ่นซิลิกอน

ชีพด้วยเลเซอร์อยู่ที่ 76.95 เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็นอัตราผลิตที่ 93.10 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้น 16.15 เปอร์เซ็นต์โดยได้แสดงเป็นแผนภูมิเส้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ดังภาพที่ 4.36 และแสดงวิธีคำนวณหาอัตราผลิตตามภาคผนวก ข 1

สรุปผล		เวลาที่ใช้ใน วิธีการเดิม	เวลาที่ใช้ใน วิธีการใหม่
การทำงาน	○	1,767	1,325
การเคลื่อนที่	⇒	410	156
การตรวจสอบ	□	2,040	602
การรอกอย	⊖	0	0
การเก็บรักษา	▽	0	0
ระยะทาง (เมตร)		23	4
เวลา (วินาที)		4,217	2,084

ระยะทาง (เมตร)	เวลาก่อน ปรับปรุง(วินาที)	เวลาหลัง ปรับปรุง(วินาที)	สัญลักษณ์	ขั้นตอนที่	คำอธิบายการทำงาน
	195	141	○ ⇒ □ ⊖ ▽	1	ตรวจเช็คเครื่องจักร
	752	507	● ⇒ □ ⊖ ▽	2	บันทึกการตรวจเช็ค
	10	10	● ⇒ □ ⊖ ▽	3	หยิบแผ่นเวเฟอร์จากสต็อกตามแผนการผลิตกำหนด
	304	304	● ⇒ □ ⊖ ▽	4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขลีด จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด
	168	168	● ⇒ □ ⊖ ▽	5	บันทึกลงในเอกสารเช็คชิต
	111	0	● ⇒ □ ⊖ ▽		นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์
	20	20	● ⇒ □ ⊖ ▽	6	เลือกโปรแกรมความหนาของเวเฟอร์
	5	5	● ⇒ □ ⊖ ▽	7	หยิบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die
	6	6	● ⇒ □ ⊖ ▽	8	กดเลือกปุ่ม Center
	5	5	● ⇒ □ ⊖ ▽	9	กดเลือกปุ่ม ALINE
	16	16	● ⇒ □ ⊖ ▽	10	กดเลือกปุ่ม Θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	100	25	● ⇒ □ ⊖ ▽	11	จัดแนวการตัด
	20	20	● ⇒ □ ⊖ ▽	12	กดเลือกปุ่ม Θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
	6	6	● ⇒ □ ⊖ ▽	13	ฝาครอบเริ่มปิด
	2	2	● ⇒ □ ⊖ ▽	14	กดเลือกปุ่ม Start
	84	84	● ⇒ □ ⊖ ▽	15	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน
2	180	45	○ ⇒ □ ⊖ ▽	16	นำงานไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่
	1,845	461	○ ⇒ □ ⊖ ▽	17	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป
	162	41	● ⇒ □ ⊖ ▽	18	บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร
2	10	3	○ ⇒ □ ⊖ ▽	19	นำงานหลังตรวจสอบกลับไปที่กระบวนการเลเซอร์
	4	4	● ⇒ □ ⊖ ▽	20	หยิบแท็บแล้ว คัดที่บนแผ่นเวเฟอร์
	5	5	● ⇒ □ ⊖ ▽	21	ใช้ไฟเช็คบนแผ่นเวเฟอร์
	109	109	○ ⇒ □ ⊖ ▽	22	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่งไปการเบรคกึ่ง
	98	98	● ⇒ □ ⊖ ▽	23	บันทึกผลการทำงานใน lot control sheet


ภาพ 4.32 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการเลเซอร์สรุปก่อนและหลังการปรับปรุง




ภาพ 4.33 แผนภูมิเวลาการเลเซอร์สรุปก่อนและหลังการปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงานก่อนปรับปรุง		ขั้นตอนการทำงานหลังปรับปรุง	
ลำดับที่	คำอธิบายการทำงาน	ลำดับที่	คำอธิบายการทำงาน
1	ตรวจเช็คเครื่องจักร	1	ตรวจเช็คเครื่องจักร
2	บันทึกการตรวจเช็ค	2	บันทึกการตรวจเช็ค
3	หยิบแผ่นเวเฟอร์จากสต็อกตามแผนการผลิตกำหนด	3	หยิบแผ่นเวเฟอร์จากสต็อกตามแผนการผลิตกำหนด
4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขล็อต จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด	4	ตรวจสอบชนิดหมายเลขล็อต จำนวน ตามแผนการผลิตกำหนด
5	บันทึกลงในเอกสารเช็คชีต	5	บันทึกลงในเอกสารเช็คชีต
6	นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์	6	นำแผ่นเวเฟอร์มาจัดเตรียมที่พื้นที่รอเลเซอร์
7	เลือกโปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์	7	เลือกโปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์
8	หยิบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die	8	หยิบแผ่นเวเฟอร์วางบน work die
9	กดเลือกปุ่ม Center	9	กดเลือกปุ่ม Center
10	กดเลือกปุ่ม ALINE	10	กดเลือกปุ่ม ALINE
11	กดเลือกปุ่ม Θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง	11	กดเลือกปุ่ม Θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
12	จัดแนวการตัด	12	จัดแนวการตัด
13	กดเลือกปุ่ม Θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง	13	กดเลือกปุ่ม Θ Axis ALINE ให้ร่องแผ่นเวเฟอร์วิ่งเป็นเส้นตรง
14	ฝาครอบเริ่มปิด	14	ฝาครอบเริ่มปิด
15	กดเลือกปุ่ม Start	15	กดเลือกปุ่ม Start
16	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน	16	เครื่องเริ่มตัดชิ้นงาน
17	นำงาน ไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่		นำงาน ไปตรวจสอบก่อนเริ่มงานนอกพื้นที่
18	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป	17	ตรวจวัดความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป
19	บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร	18	บันทึกผลการตรวจวัดในเอกสาร
20	นำงานหลังตรวจสอบกลับไปที่กระบวนการเลเซอร์	19	นำงานหลังตรวจสอบกลับไปที่กระบวนการเลเซอร์
21	หยิบเทปแล้ว ติดที่บนแผ่นเวเฟอร์	20	หยิบเทปแล้ว ติดที่บนแผ่นเวเฟอร์
22	ใช้ฟิฟี่เช็ดบนแผ่นเวเฟอร์	21	ใช้ฟิฟี่เช็ดบนแผ่นเวเฟอร์
23	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่งไปการเบรคกิ้ง	22	นำงานจากพื้นที่หลังการตัดส่งไปการเบรคกิ้ง
24	บันทึกผลการทำงานใน lot control sheet	23	บันทึกผลการทำงานใน lot control sheet
รวม 24 ขั้นตอน		รวม 23 ขั้นตอน	

ภาพ 4.34 จำนวนขั้นตอนการทำงานก่อน และหลังการปรับปรุง



ภาพ 4.35 แผนภูมิแท่งปริมาณการผลิตในแต่ละกระบวนการหลังการปรับปรุง



ภาพ 4.36 แผนภูมิเส้นแสดงอัตราผลผลิต ก่อน และหลังการปรับปรุง

4.10 การกำหนดมาตรฐานในการทำงาน

จากการศึกษาการทำงานในกระบวนการทั้งหมดและมีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องผู้วิจัยจึงได้ร่วมกับผู้จัดการแผนก เลเซอร์ ทำการจัดทำมาตรฐานการทำงานให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้

4.10.1 กำหนดวิธีการตรวจสอบความลึกของรอยเลเซอร์ที่ตัดบนแผ่นเวเฟอร์ ในคู่มือ ขั้นตอนการทำงานวิธีการปฏิบัติงาน LASER CUT (WI-PRD3-0006) ดังแสดงในภาพ 4.37

4.10.2 แก้ไขรูปแบบเอกสารการตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน โดยได้ทบทวนลจจดู ตรวจสอบในเอกสาร Machine Check Sheet ดังแสดงในรูปภาพ 4.38

ลำดับ	รูปภาพ	วิธีการปฏิบัติงาน	ข้อควรระวัง	ผลกระทบ	เอกสารบันทึก	ผู้รับผิดชอบ
13	<p>แบบการตัด Wafer chip</p> <p>ตำแหน่งเช็คแนวการตัด</p> <p>ตำแหน่งการหักมุมของ Wafer</p>	<p>- นำ Wafer chip แผ่นแรกจากการตัด ทุก Lot no. ตรวจเช็คแนวการตัด และ ความลึก ด้วยใช้สายตาโดยตรวจสอบใต้กล้อง Microscope ให้ความลึกอยู่ระหว่าง 70 - 90 μm. สำหรับ Product CSV, CHM และ 130-160 μm. สำหรับ Product CEMA บันทึกผลในเอกสาร การตรวจเช็คแนวการตัด และ ความลึกของ Wafer chip</p>	<p>- ต้องตรวจสอบตาม หัวข้อที่กำหนด</p>	<p>- ทำให้เกิดปัญหา ด้านคุณภาพ</p>	<p>WI-PRD3-0001 /FM10</p>	-พนักงาน

ขนาดของ Laser cut

ทิศทาง Laser cut

ความลึกของร่อง

CHIP CSV & CHM = ความลึก B, C, C' (70~90 μm)

CHIP CEMA = ความลึก B, B' (130~160 μm)

ภาพ 4.37 ขั้นตอนการตรวจสอบความลึกของรอยตัด

4.11 ผลทางต้นทุน

การดำเนินการในด้านการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการสนับสนุนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายจากการใส่อุปกรณ์ Pin เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการทำงานในขั้นตอนการจัดแนวตัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ 3,250.00 บาท หลังจากที่มีการปรับปรุงแล้วได้ผลประโยชน์ทางด้านเวลาที่ลดลงรวมถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้ผลในรูปเงินอยู่ที่ 5,112.44 บาทต่อเดือน ดังนั้นระยะคืนทุนคือ 0.6 เดือน



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved