

บทที่ 3


การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัดรูป

การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัดรูปของบริษัทโกลดัก(ประเทศไทย)จำกัด มีขั้นตอนการพัฒนาตามลำดับดังต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

ผู้วิจัยวิเคราะห์การทำงานของแผนกบริการลูกค้าในส่วนของการติดต่อกับลูกค้าเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบใหม่ แผนกบริการลูกค้ามีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

- ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาที่แผนกบริการในกรณีที่เครื่องอัดรูปเกิดความขัดจังหวะ
- วิศวกรที่รับโทรศัพท์จะสอบถามรายละเอียดของลูกค้า เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประเภท หรือรุ่นของเครื่องอัดรูป และอาการขัดข้อง
- วิศวกรให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในกรณีที่สามารถให้คำแนะนำได้
- ในกรณีที่ให้คำแนะนำไม่ได้ จะให้ลูกค้ารอสายเพื่อให้วิศวกรที่มีความรู้ในเครื่องอัดรูปรุ่นนั้น ๆ มาให้คำแนะนำแทน
- การให้คำแนะนำหากสามารถแก้ไขได้ขณะนั้น จะมีการจดบันทึก
- ในกรณีที่ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ไม่ได้ ก็จะสอบถามถึงอาการเสียและหาข้อสรุปของปัญหา เพื่อสะครາในการจัดหาอะไหล่และแจ้งให้วิศวกรเดินทางไปยังร้านลูกค้า จากขั้นตอนการทำงานดังกล่าวสามารถนำมาขยายเป็นแผนผังการทำงานของแผนกบริการลูกค้าได้ดังนี้



รูป 3.1 แผนผังการทำงานของแผนกบริการ

เมื่อคุณแผนผังการทำงานของแผนกบริการลูกค้าแล้วทำให้ทราบข้อจำกัดระบบงานที่เป็นอยู่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วิศวกรต้องบันทึกรายชื่อลูกค้า ประเภทหรือรุ่นของเครื่องอัคคูปทุกครั้งที่โทรศัพท์เข้ามาเนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมาก รวมทั้งเครื่องอัคคูปมีอยู่ในตลาดมีหลายรุ่น อันเนื่องมาจากมีการจัดการค้านประวัติลูกค้าไม่ดี
2. วิศวกรจะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ในเฉพาะเครื่องอัคคูปที่ตนมีความชำนาญเท่านั้น
3. ในกรณีที่วิศวกรให้คำแนะนำไม่ได้ลูกค้าจะต้องเสียเวลาเพื่อรอวิศวกรคนอื่นมาให้คำแนะนำต่อไป
4. วิศวกรมักลืมบันทึกรายละเอียดและคำแนะนำต่าง ๆ หากปัญหานางอย่างไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายในครั้งเดียว ทำให้ต้องสอนตามปัญหาเดิมกับลูกค้าอีกครั้ง ทำให้การแก้ปัญหาไม่ต่อเนื่อง และบางครั้งต้องเริ่มต้นใหม่
5. ไม่สามารถทราบได้ว่า วิศวกรคนใดให้คำแนะนำกับลูกค้า หรือวิศวกรคนใดเดินทางไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ร้าน
6. ใช้เวลาในการแก้ปัญหา ทำให้บางครั้งไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือ ชักเจน

จากข้อจำกัดข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานโดยออกแบบ ขั้นตอนการทำงานใหม่ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. จัดทำข้อมูลลูกค้าขึ้น โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประเภท หรือรุ่นของเครื่องอัคคูป
2. รวบรวมความรู้ที่จำเป็นต่อการให้คำแนะนำและนำมารวบรวมในรูปแบบใหม่คือบันทึกลงในโปรแกรม CBR Express Version 2.0 ความรู้ที่นำมาบันทึกลงในโปรแกรมรวมรวมจากคู่มือของเครื่องอัคคูปเต่ากระรุ่น และวิศวกรที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ
3. จัดคอมพิวเตอร์เพื่อให้วิศวกรใช้งาน

3.2 การเลือกเครื่องอัคคูปเพื่อสร้างเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ

ในปัจจุบันบริษัทโภคภัณฑ์ไทย(ประเทศไทย)จำกัด มีการนำเข้าเครื่องอัคคูปเป็นจำนวนมาก และมีหลายรุ่น สำหรับงานค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเครื่องอัคคูปเพียง 2 รุ่น คือเครื่องอัคคูปรุ่น 22 XL และเครื่องปรินต์รูปดิจิทัล IMAGE MAGIC สำหรับจำนวนเครื่องอัคคูปใช้งานอยู่ทั่วประเทศไทย ปรากฏข้อมูลในตาราง 3.1

ตาราง 3.1 แสดงจำนวนเครื่องอัคคูปในประเทศไทย


ลำดับ	รุ่นเครื่อง	จำนวน
1	22XL	214
2	28XL	46
3	38XL	37
4	39XL	5
5	48XL	43
6	49XL	1
7	58XL	6
8	22R	52
9	42R	11
10	52R	107
11	94R	7
12	3130*	10
13	6130*	95
14	6550*	19
15	7750*	5
16	SYSTEM25*	5
17	SYSTEM40*	1
18	5S*	20
19	IMAGE MAGIC	200

ที่มาของข้อมูล: แผนก Service and Support Kodak(Thailand) Ltd.,
หมายเหตุ * เป็นเครื่องอัคคูปไม่มีการผลิตออกมาใช้งานในปัจจุบัน

สำหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้เครื่องอัคคูปรุ่น 22XL และ IMAGE MAGIC ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เป็นเครื่องอัคคูปใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย (กราฟ 3.2)
2. มีการทำงานของเครื่องไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. สามารถประเมินผลจากการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญได้รวดเร็ว

4. ใช้เครื่องอัตโนมัติรุ่น 22XL เพราะผู้ทำการค้นคว้าอิสระ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องอัตโนมัติ จึงต้องการศึกษาเรื่องการได้มาของข้อมูล
5. ใช้ เครื่องอัตโนมัติรุ่น IMAGE MAGIC เพราะผู้ทำการค้นคว้าอิสระเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องอัตโนมัตินี้



รูป 3.2 กราฟแสดงสัดส่วนของเครื่องอัตโนมัติในประเทศไทย

3.3 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อบันทึกลงโปรแกรม CBR Express V2.0

แผนกวิศวกรรมการของบริษัทไทยคดจะบันทึกข้อมูลลูกค้า เมื่อถูกค้าโทรศัพท์เข้ามา เช่น ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา หรือวิเคราะห์คนใดเป็นคนไปซื้อ รายงานข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ใน case base ได้อย่างไร

โปรแกรม CBR Express V2.0 จะแสดงปัญหาของเครื่องออกเป็น 2 ลักษณะคือ คำอธิบายปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหา

วิธีการอธิบายปัญหาและคำจำกัดความของปัญหา มี 3 ส่วนดังนี้

1. หัวข้อของปัญหา(Case Title)
2. ข้อความที่อธิบายปัญหา(Case Description)
3. กลุ่มของคำถามที่ช่วยยืนยันหรือปฏิเสธ ปัญหาที่เกิดขึ้น(Question)

ตัวอย่างการสร้าง case

จากข้อมูลที่มีการบันทึกในสมุดบันทึกลูกค้าสามารถนำมาสร้าง case ได้ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1

LOG: 29 /7/96 14:19:15 – Lower cassette tray is installed improperly. The printer didn't print, and couldn't print a self-test. On inspection the printer's display message was: "14 Lower Tray" and the optional Lower Cassette tray was installed incorrectly. The action taken was to reinstall the Lower Cassette tray.

Call Out Time: 15 mins.

จากข้อมูลที่บันทึกดังกล่าวสามารถเขียนเป็นหัวข้อของปัญหาได้ดังนี้ “Lower cassette tray is installed improperly” ใน CBR Express คำอธิบายปัญหาคือการทำให้ทราบปัญหาหรือทำให้มองเห็นปัญหาจากประสบการณ์ชั่งใน CBR Express สามารถเขียนเป็นคำพูดได้เช่น “Printer doesn't print and won't print a self-test . Nothing happens. It doesn't work”.

ในส่วนของคำตามควรจะอย่างถึงวิธีการทำ อาการที่เกิดขึ้นของเครื่อง Printer หรือ ข้อสังเกต จากประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่น “On inspection the printer's display message was: “14 Lower Tray” and the optional Lower Cassette tray was installed incorrectly”.

และท้ายสุดคือวิธีแก้ปัญหา (หรือ action ใน CBR Express) คือ “reinstall the Lower Cassette tray”.


จากข้อมูลทั้งหมดเมื่อนำมาเขียนเป็นโครงสร้างของปัญหาจะเป็นดังที่ปรากฏในตาราง 3.2

ตาราง 3.2 แสดงการจัดเรียงความรู้จากสมุดบันทึกอาการเสียของเครื่องอัครุป 1

Case Title:	Lower cassette tray is installed improperly.
Case Description:	Printer doesn't print. And won't print a self-test. Nothing happens, It doesn't work.
Questions: Can your printer print a self-	Answers: NO

test?	14 Lower Tray
What is the display message?	NO
Is optional Lower Cassette tray installed correctly?	
Action:	Reinstall the Lower Cassette tray

เมื่อได้โครงสร้างของปัญหาดังตารางข้างต้น เราสามารถใส่ข้อมูลลงในโปรแกรม เพื่อความรวดเร็วในการใส่ข้อมูลทุก ๆ ปัญหาควรจัดทำเป็นตาราง เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับโปรแกรมเวลาใช้งานจริงได้ โดยอันดับแรก ให้เปิดโปรแกรม CBR Express แล้วไปที่ new case base เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แล้วตั้งชื่อว่า Printer ดังในรูป 3.3



รูป 3.3 หน้าจอหลักของการสร้างฐานความรู้ใหม่

ตัวอย่างที่ 2

LOG: 29/7/96 14:40:21 Computer I/O port set up incorrectly. The printer couldn't print from this computer, but the printer could print a self-test and the configuration printed by the self-test was correct. The display message on the printer was: "03I/O Problem>" It was also impossible to print any data from the computer or to use any other peripheral devices. The solution was to set up the computer's I/O port correctly. The engineer had to refer to the computer manuals to do this.

Call Out Time: 35 mins.

จากตัวอย่างที่ 2 หัวข้อของปัญหาคือ “Computer I/O port is set up incorrectly” และคำอธิบายของปัญหาคือ “Printer doesn’t print from computer. self-test is OK.” และคำ丹ของปัญหาคือ

Can your printer print a self-test?

What is the display message?

Can you print data from your computer?

Is the configuration printed by self-test the correct configuration?

Does the computer’s I/O port work with other devices?”

และคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหาคือ

“See software application notes or computer manuals to set up I/O port correctly.”

ข้อมูลทั้งหมดเมื่อนำมาเขียนให้มีโครงสร้างจะเป็นดังที่ปรากฏในตาราง 3.3

ตาราง 3.3 แสดงการจัดเรียงความรู้จากสมุดบันทึกอาการเสียของเครื่องขั้นตอนที่ 2

Case Title:	Computer I/O port is set up incorrectly.
Case Description:	Printer doesn’t print from computer. Self-test is OK.
Questions:	Answers:
Can your printer print a self-test?	YES
What is the display message?	03 IO Problem
Can you print data from your computer?	NO
Is the configuration printed by self-test the correct configuration?	YES
Does the computer’s I/O port work with other devices?	NO
Action:	See software application notes or computer manuals to set up I/O port correctly.

การกำหนดคุณสมบัติของปัญหา (Scoring Question)

ในโปรแกรม CBR Express โปรแกรมสามารถกำหนดการรับ Input ได้หลายแบบ เช่น Yes ,No และแบบตัวเลือก (list)

Questions:	Add	New	Edit	Move	Remove	Answers:	Scoring:
Can your printer print a self test?...						No	-
What is the display message?...						14 Lower Tray	1
Is optional Lower Cassette tray installed correctly?...						No	0

รูป 3.4 หน้าจอหลักของการใส่คำถาม

ในส่วนของการใส่คำถามมีปุ่มที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้


Add คือ การเพิ่มคำถามใหม่เข้าใน Case ที่ทำอยู่

New คือ การเพิ่มคำถามใหม่เข้าในระบบฐานข้อมูล

Edit คือ การแก้ไขคุณสมบัติของคำถาม

Move คือ การจัดลำดับของคำถาม

Remove คือ การลบคำถามออกจาก Case ที่ทำอยู่




รูป 3.5 หน้าจอหลักของการ Edit และ New

สิ่งที่สำคัญของการสร้างคำถามคือ การกำหนดค่าน้ำหนัก(Weighting) ของแต่ละปัญหา ซึ่งโปรแกรม CBR Express ใช้หลักการของการค้นหาข้อมูล(Indexing) แบบการใช้ข้อมูลใกล้เคียง (Nearest Neighbor) เหตุผลที่ต้องกำหนดค่าน้ำหนัก เพราะในแต่ละ Case จะมีคำถามมากกว่าหนึ่ง คำถามซึ่งแต่ละคำถามก็จะเชื่อมไปยังคำตอบที่ต่างกัน ซึ่งการให้น้ำหนักจะเรียงตามความสำคัญ

หรือลำดับตามเหตุการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดให้คำาณิกลัดเคียงกับ Case ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญว่าจะใช้ตัวเลขเท่าไร ซึ่งไม่มีการกำหนดค่ากฎเกณฑ์ที่ตายตัวลงไป ยิ่งตัวเลขมากแสดงว่ามีค่าใกล้เคียงกับ Case มาก การให้น้ำหนักกว่าควรเป็นเท่าไรสำหรับในรูป 3.5 มีค่าน้ำหนักใกล้เคียง(Match Weight) เท่ากับ 10 และ ไม่ใกล้เคียง(Mismatch Weight) สำหรับขอบเขตของการให้น้ำหนัก โปรแกรม CBR Express มีความกว้างมาก คือ 1-100

การสร้างวิธีการแก้ปัญหา (Create Action)



รูป 3.6 หน้าจอหลักของ Action

ส่วนของการสร้างการแก้ปัญหามีปุ่มที่ทำหน้าที่ค้าง ๆ ดังนี้

Add คือ การเพิ่ม Action ใหม่เข้าใน Case ที่ทำอยู่


New คือ การเพิ่ม Action ใหม่เข้าในระบบฐานข้อมูล

Edit คือ การแก้ไข Action ของคำาณิก

Move คือ การจัดลำดับของ Action

Remove คือ การลบ Action ออกจาก Case ที่ทำอยู่


Action จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ วิธีแก้ไขปัญหาจะเป็นหัวข้อหลักที่บอกถึงข้อสรุปของปัญหาโดยรวม เช่น พัคลมเตีย, มอเตอร์เตีย และ ข้อมูลเพิ่มเติม(Addition Information) เป็นคำอธิบายเพิ่มจากข้อสรุปของปัญหา เช่น อธินายวิธีการตรวจเช็คจุดเตีย ขั้นตอนการเปลี่ยนอะไหล่ คำอธิบายเพิ่มเติมจะเป็นเพียงข้อความ หรืออธิบายภาพແນบกับคำอธิบายได้



รูป 3.7 การใส่คำอธิบายใน Action

การใส่ข้อมูลลูกค้า

Help desk CBR ที่สมบูรณ์ โปรแกรมความมั่นคงทางธุรกิจ เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และมีช่องว่างเพื่อบันทึกวัน เวลา ปัญหา อาการเตี้ย และวิธีแก้ไข การใส่ข้อมูลลูกค้าสำหรับโปรแกรม CBR Express สามารถทำได้ไม่ยาก โดยใช้เมนู Panel แล้วไปที่ Tracking panel เพื่อสร้างข้อมูลใหม่โดยข้อมูลของเครื่องอัตโนมัติและประวัติลูกค้าจะต้องแยกกัน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคือ Call Record จะทำหน้าที่บันทึกสถานะของปัญหาที่ Call เข้ามา ในส่วนนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลแต่อย่างใด เพราะโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ รูป 3.8




รูป 3.8 การใส่ข้อมูลลูกค้า

3.4 การติดต่อกันระหว่างโปรแกรม CBR Express V2.0 กับโปรแกรม Multimedia Toolbook

ระบบผู้เขียนรายละเอียดทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น หากมีการแสดงผลวิธีการแก้ปัญหารือรายละเอียดที่อธิบายเป็นรูปภาพ ดังนั้นโปรแกรม CBR Express V2.0 จึงสามารถนำภาพที่สร้างจากโปรแกรม Multimedia Toolbook ทุก Version

โปรแกรม Multimedia Toolbook เป็นโปรแกรมด้านการนำเสนอ (Presentation) และสร้างบทเรียนช่วยสอน ซึ่งสามารถออกแบบตอบโต้กับผู้ใช้ระบบได้ ในการค้นคว้าอิสระนี้ได้ใช้โปรแกรม Multimedia Toolbook Vision 5.0 โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับการนำเสนอรูปของเครื่อง

อัคคูป รุ่น 22XL และว่างไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างของเครื่องอัคคูป แต่จะไม่กล่าวถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม Multimedia Toolbook



รูป 3.9 การติดต่อกันโปรแกรม Multimedia Toolbook

สำหรับการติดต่อกันระหว่างโปรแกรม CBR Express และ Multimedia Toolbook สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้ดังนี้


1. เลือกการกานาท ที่ข้อความ Graphic Browse
2. ใส่ชื่อแฟ้มข้อมูลของ โปรแกรม Multimedia toolbook
3. เลือกหน้าที่ข้อการแสดงผล เพื่อการสร้างบทช่วยสอนของโปรแกรม Multimedia toolbook จะเหมือนกับการอ่านหนังสือซึ่งเรียงลำดับจากน้องไปมาก จึงสามารถใส่หมายเลขอหน้าที่ที่ต้องการได้ทันที

จากรูป 3.9 สามารถใส่รูปใน Action Panel และ Question Panel ของ CBR Express ได้ด้วยขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น

Book หมายถึง ชื่อไฟล์ที่ต้องการติดต่อ ชื่อหน้าสกุลของ Multimedia Toolbook
คือ .fbk เสนอ แต่เวลาเรียกใช้ ไม่ต้องใส่ชื่อหน้าสกุล

Page หมายถึง หน้าของ Multimedia Toolbook ที่ต้องการให้แสดงรูป เพื่อการ
นำเสนอแบบช่วยสอนจะเหมือนหนังสือที่มีการเรียงลำดับ และสามารถใส่
หมายเลขอหน้าที่ต้องการได้ทันที

ไม่เพียงแต่ใน Action Panel ที่ใส่รูปภาพได้ ใน Question Panel ก็สามารถใส่รูป
ภาพได้ โดยใช้วิธีเดียวกัน



รูป 3.10 ตัวอย่างโปรแกรม Toolbook

3.5 การทำงานของโปรแกรม CBR Express V 2.0

ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องอัครูปจะเริ่มนีการเขียนลงกระดาษก่อนที่จะบันทึกลงโปรแกรม และใช้งานจริง โปรแกรมจะมีหลักการทำงานดังนี้


Case 1	1.1 Outlet wired improperly or power Failure. 1.2 Printers power fails to come on due to faulty electrical outlet.	
Question	Is power outlet working?	Answer No
Action	1. Call electrician. 2. Check circuit breakers.	
Case 2	2.1 Power cord is faulty. 2.2 Printers doesn't print and power light is not on . Nothing happens. Just doesn't work.	
Question	2.1 Can you printer print a self test?	Answer No
	2.2 Does printer power come on?	Answer No
Question	2.3 Is power cord plugged in to both print ?	Answer Yes
	2.4 Is power outlet working?	Answer Yes
Action	Replace power cord.	

Case 3	Power card unplugged.		
Question	3.1 Can you printer print a self test?	Answer	No
	3.2 Does printer's power come on?	Answer	No
	3.3 Is power cord plugged in to both printer and outlet ?	Answer	No
Action	Connect both ends of the power cord and call us in the morning.		
Case 4	Printer needs service, no display message.		
	Printer won't print, no display message.		
Question	4.1 Can you printer print self test?	Answer	No
	4.2 Does printer power come on?	Answer	Yes
	4.3 What is the display message?	Answer	No message
Action	Call field support for servicing of printer.		

นำ Case ต่าง ๆ ที่เขียน มาจัดทำเป็นตารางของ คำถ้าม คำตอบ และ วิธีแก้ไขเพื่อสะดวกในการป้อนข้อมูลดังตารางที่ 3.4

ජ්‍යෙනිස් 3.4 පරිගණක ව්‍යවහාර

Case	Question	Answer	Action
Case 1. Outlet wired improperly or power Failure. Printer's power fails to come on due to faulty electrical outlet.	1.1 Is power outlet working?	No Yes	Call electrician. Check circuit breakers.
Case 2. Power cord is faulty. Printers doesn't print and power light is not on . Nothing happens. Just doesn't work.	2.1 Can you printer print a self test? 2.2 Does printer power come on? 2.3 Is power cord plugged in to both print ? 2.4 Is power outlet working?	No No Yes	Replace power cord.
Case 3. Power card unplugged.	3.1 Can you printer print a self test? 3.2 Does printer's power come on? 3.3 Is power cord plugged in to both printer and outlet ?	No No No	Connect both ends of the power cord and call us in the morning.
Case 4. Printer needs service, no display message. Printer won't print, no display message.	4.1 Can you printer print self test? 4.2 Does printer power come on? 4.3 What is the display message?	No Yes No message	Call field support for servicing of printer.



§ 3.11 ฟังก์ชันการคิดเหตุของสูตรของโปรแกรม CBR Express V2.0

จากรูป 3.11 สามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของเครื่องอัตโนมัติดังนี้

จำนวน Case ที่ยกตัวอย่าง	4 Case	
คำถามทั้งหมด	5 คำถาม คือ	
คำถามที่ 1	Q1,Q2.4	เป็นคำถามเดียวกัน
คำถามที่ 2	Q2.1,Q3.1,Q4.1	เป็นคำถามเดียวกัน
คำถามที่ 3	Q2.2,Q3.2,Q4.2	เป็นคำถามเดียวกัน
คำถามที่ 4	Q2.3,Q3.3	เป็นคำถามเดียวกัน
คำถามที่ 5	Q4.3	

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่องอัตโนมัติจำนวน 4 วิธี คือ Action 1, Action 2, Action 3 และ

Action 4

- ผู้ใช้พิมพ์ปัญหาของเครื่องอัตโนมัติเกิดขึ้น โดยอาจพิมพ์ปัญหาทั้งหมดหรือพิมพ์เฉพาะคำที่สำคัญของปัญหา ในตัวอย่างนี้พิมพ์คำว่า “Printer”
- คำว่า “Printer” มีใน Case ทั้ง 4 Case ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ โปรแกรมจะตึงชุดข้อมูลคำถามที่มีทั้งหมดออกมานะ
- ตอบคำถามเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ถ้าคำตอบของ คำถามที่ 1 เป็น No ผลลัพธ์วิธีแก้ไขปัญหาที่ได้คือ Action1 และถ้าคำตอบเป็น Yes ให้พิจารณาคำถามที่ 2 ต่อไป
 - พิจารณาคำตอบของคำถามที่ 2
 - ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ No จะได้ผลลัพธ์เป็น Action 2,3 และ 4
 - ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ Yes ให้พิจารณาคำถามที่ 3 ต่อไป
 - พิจารณาคำตอบของคำถามที่ 3
 - ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ No และคำถามที่ 3 ตอบ No จะได้ผลลัพธ์เป็น Action 2 และ Action 3
 - ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ No และคำถามที่ 3 ตอบ Yes จะได้ผลลัพธ์เป็น Action 4 และพิจารณาคำตอบของคำถามที่ 5 ประกอบไปด้วย
 - พิจารณาคำตอบของคำถามที่ 4
 - ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ No, คำถามที่ 3 ตอบ No และคำถามที่ 4 ตอบ No จะได้ผลลัพธ์เป็น Action 3
 - ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ No, คำถามที่ 3 ตอบ No และคำถามที่ 4 ตอบ Yes จะได้ผลลัพธ์เป็น Action 2

3.5 พิจารณาคำต้อนของคำถามที่ 5

ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ No , คำถามที่ 3 ตอบ Yes แล้วคำถามที่ 5 ตอบ No จะได้ผลลัพธ์เป็น Action 4

ถ้าคำถามที่ 2 ตอบ No , คำถามที่ 3 ตอบ Yes แล้วคำถามที่ 5 ตอบ Yes ให้พิจารณา Case อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 4 case นี้ต่อไป เป็นต้น

จากตัวอย่างการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาข้างต้นพบว่าการทำงานของโปรแกรม CBR จะใช้การวินิจฉัยแบบถอยหลังเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา ดังนั้นความสัมพันธ์ของปัญหา คำถามทุกคำถาม ของปัญหาที่สัมพันธ์กันและคำต้อนของทุกคำถามจะแสดงผลโดยดึงข้อมูลที่สัมพันธ์กันออกมานะเป็นผลลัพธ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบวิธีการแก้ไขปัญหาของเครื่องอัตโนมัติ

3.6 ผลลัพธ์โปรแกรม CBR Express V2.0

เมื่อใส่ข้อมูลเครื่องอัตโนมัติ และประวัติลูกค้า หลังจากผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จึงจะคืนตัวอย่างการทำงานใหม่ค้างรูป 3.10 ทำให้วิศวกรที่ตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาลง สำหรับขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

1. ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาที่แผนกบริการ ในการฟีล์เครื่องอัตโนมัติเกิดการขัดข้อง
2. วิศวกรที่รับโทรศัพท์จะสอบถามรายละเอียดของลูกค้าเพียง ชื่อร้าน หากไม่พบในฐานข้อมูลของโปรแกรม ก็จะบันทึกลงไว้ใหม่ ถ้าหากมีข้อมูลแล้วจะสอบถามอาการขัดข้องของเครื่องอัตโนมัติได้ทันที
3. วิศวกรให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในกรณีที่สามารถให้คำแนะนำได้ ในกรณีที่ให้คำแนะนำไม่ได้ ก็จะเปิดข้อมูลจากโปรแกรม CBR Express ให้คำแนะนำแทนได้ทันที
4. การให้คำแนะนำในกรณีที่ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ไม่ได้ ก็จะสอบถามถึงอาการเสีย และหาข้อสรุปของปัญหา เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป หลังจากนั้นเพื่อความสะดวกในการจดหมายให้ล่าและแจ้งให้วิศวกรเดินทางไปยังร้านลูกค้า
5. บันทึกสถานะของลูกค้าในการแก้ไขปัญหา ว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือรอโทรศัพท์เพื่อดูอาการ หากแนะนำด้วยระบบไม่ได้ ต้องให้วิศวกรเดินทางไปซ่อม

ผลลัพธ์ของโปรแกรม CBR Express V2.0 หลังจากเสร็จสิ้นในกระบวนการสุดท้ายของการให้คำแนะนำสามารถพิมพ์ออกมานะเป็นข้อมูลเพื่ออ้างอิง ในการประเมินผลการทำงานของวิศวกร หรือเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเข้าสู่กระบวนการของ ISO ต่อไปดังนี้

Sun Jun 08 08:47:42 2001

CUSTOMER ID : 17

Auto Dino

Curator

University of Idaho

1234 Cave Man Street

Pocatello, ID 83201

208-3434-2389

CALL ID : 88

DATE : August 26, 2000

ASSIGNED TO : Ginder

STATUS : RESOLVED

LEVEL : 0

Call received at 4:57 PM by Test User.

-----PROBLEM

Computer prints ok but this printer doesn't

-----QUESTIONS

Is the configuration printed by self test your correct

configuration? No

What is the display message?... No Message

Is the ON LINE indicator lit?... Yes

Can your printer print a self test?... Yes

Is an extra blank page being output by the printer? Yes

-----CASES

100 Incorrect configuration.

71 Extra page eject being sent by computer.

30 Incorrect interface cable.

17 Computer I/O port is set up incorrectly.

15 Ink cartridge low on toner causes faded print area.

-----ACTIONS

100 Follow instructions in Appendix D to set configuration up correctly.

71 Computer may be sending extra page eject, check your software configuration.

30 Replace incorrect cable with correct one.

Instructions in User Guide pp 5 -6.

30 Call service department to have cable replaced...

17 See Software application notes or computer manuals to set up I/O port correctly.

15 Check the toner cartridge to see if it is low on toner...

SEARCH ENDED AT 4:59:42 PM ON 8/26/91.

Saved 8/26/91 at 4:59 PM by Test User, status RESOLVED, level 0.

จากตัวอย่าง รายละเอียดที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าต่อหนึ่งครั้ง ที่พิมพ์ออกมาให้ประกอบด้วย รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. วันที่โทรเข้า

Sun Jun 08 08:47:42 2001

2. รายละเอียดลูกค้า เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

CUSTOMER ID : 17

Auto Dino

Curator

University of Idaho

1234 Cave Man Street

Pocatello, ID 83201

208-3434-2389

3. ลำดับที่โทรเข้า

CALL ID : 88

4. ข้อมูลที่เริ่มบันทึก

DATE : August 26, 2000

5. ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

ASSIGNED TO : Ginder

6. สถานะของปัญหา

STATUS : RESOLVED

7. จำนวนครั้งของปัญหาเดิมที่โทรเข้า

LEVEL : 0

8. ผู้ที่ใช้ระบบ หรือลูกค้าติดต่อกับใคร

Call received at 4:57 PM by Test User.

9. ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

-----PROBLEM

Computer prints ok but this printer doesn't

10. คำถามที่ถูกค่าหรือสิ่งที่แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบ

-----QUESTIONS

Is the configuration printed by self test your correct configuration? No

What is the display message?... No Message

Is the ON LINE indicator lit?... Yes

Can your printer print a self test?... Yes

Is an extra blank page being output by the printer? Yes

11. กรณีของปัญหาที่เป็นไปได้ซึ่งจะเรียงตามลำดับกับอาการที่แท้จริง

-----CASES

100 Incorrect configuration.

71 Extra page eject being sent by computer.

30 Incorrect interface cable.

17 Computer I/O port is set up incorrectly.

15 Ink cartridge low on toner causes faded print area.

12. จำแนกและซึ่งจะเรียงลำดับตามปัญหา

-----ACTIONS

100 Follow instructions in Appendix D to set configuration up correctly.

71 Computer may be sending extra page eject,

check your software configuration.

30 Replace incorrect cable with correct one.

Instructions in User Guide pp 5 -6.

30 Call service department to have cable replaced...

17 See Software application notes or computer manuals

to set up I/O port correctly.

15 Check the toner cartridge to see if it is low on toner...


13. เวลาเมื่อjobการให้คำแนะนำ

SEARCH ENDED AT 4:59:42 PM ON 8/26/91.

Saved 8/26/91 at 4:59 PM by Test User, status RESOLVED,

level 0.

ขั้นตอนการทำงานของแผนกวิศวกรบริการจะเปลี่ยนไปและมีระบบมากยิ่งขึ้นเมื่อนำระบบ Help Desk มาใช้งาน พร้อมทั้งสามารถเรียกปัญหาเดิม ๆ ขึ้นมาดูหรือศึกษาอาการเดิมได้ หรือหากอาการเดิมไม่สามารถแก้ไขได้ก็สามารถแก้ไขต่อได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสอน datum ลูกค้าซึ่งจะเห็นได้ว่าความสำคัญของระบบ CBR นั้นอยู่ที่ต้องใส่ข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเพื่อการตอบคุณภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการใส่ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็น Case เข้าไปในระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนี้ เพราะ CBR สามารถพัฒนาตัวเองจากองค์ความรู้ที่ได้เขียนนั้นเอง



รูป 3.12 แสดงขั้นตอนการทำงานเมื่อใช้ระบบ CBR

3.7 การสร้าง การทดสอบ และการนำร่องรักษา Case base

การประยุกต์ใช้ CBR ยากตรงที่การสร้างและการป้อนข้อมูลลงในเครื่องมือ CBR การใส่ Case และการจัด Case เพื่อให้ข้อมูลมีลักษณะที่สัมพันธ์กันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจหลักการทำงานวิศวกรรม

เมื่อนี้ Case เกิดขึ้น การแสดงตัวอย่างปัญหาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงการพัฒนาระบบ CBR ซึ่งมีสิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ลักษณะของ Case ที่ต้องการและ Case ใดที่ควรจะบันทึก

สำหรับลักษณะของ Case ที่ควรบันทึกมีรายละเอียดตามลำดับ คือ Case base โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้


1. Case base ที่เป็นเนื้อเดียวกัน(Homogenous Case base) ทุก Case ที่มีอยู่ทั้งหมดจะมีโครงสร้างของข้อมูลที่บันทึกไว้เหมือนกัน นั่นคือ Case มีการอ้างเหตุผลที่เหมือนกัน แต่ค่าเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การซื้อบ้านของบริษัท MLS เพราะ วัตถุประสงค์การใช้โปรแกรม คือซื้อบ้าน เพียงแต่มีรายละเอียดของบ้านที่ต้องการแตกต่างกันเท่านั้น
2. Case base ที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน(Heterogeneous Case base) Case ที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบันทึกข้อมูลตลอดเวลา นั่นคือ มีการอ้างเหตุผลที่แตกต่างกัน และค่าเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การวิเคราะห์ระบบ และงานตรวจสอบเครื่องจักรปัจจุบัน เช่นกัน เพราะปัญหาที่เป็นไปได้หลายอย่าง

ตัวอย่างของ Case ที่ควรบันทึก

ปัญหาใกล้เคียงที่สร้างเสร็จสมบูรณ์จะให้ความรู้ทางวิศวกรรมที่สำคัญมาก โดยปัญหาจะถูกรายงานออกมาระบบ CBR ซึ่งมีความสำคัญและใช้แก้ไขปัญหา Case base ที่ไม่สมบูรณ์

ดังนั้น CBR จึงสำคัญมากในการพิจารณากลุ่ม Case ตัวอย่าง ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสำคัญมากเช่น ใบอิฐเมื่อมีการปรับปรุงพัฒนาระบบที่ใช้อัญเชก เนื่องจากมี Case ในหนึ่ง ๆ เกิดขึ้น มากน้อย ซึ่งผู้พัฒนาจะต้องพยายามใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ Case และความถี่ของ Case ที่เกิดขึ้น เช่น ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ใน Help desks ควรเก็บบันทึกไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำปัญหามาเรียนรู้ และใส่เข้าไปในระบบผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ตัวอย่างปัญหาในรูป 3.13 แสดงชนิดปัญหา(คือ p1 ถึง p6) ความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์จะถูกบันทึก ผู้พัฒนา Case base ควรจะใช้จำนวนโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นของ Case เพื่อจัดการปัญหา ชนิด p3 ,p4 และ p5 เนื่องจาก ให้รายละเอียดถึง 80% ของปัญหาที่พบ



รูป 3.13 ความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้น

3.6.1 การกระจาย Case (Case distribution)

ตัวอย่างที่ควรเก็บ และการกระจาย Case มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมาก การกระจายจะกล่าวถึงการครอบคลุมลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะพิจารณาการกระจาย ได้ 3 ลักษณะคือ

- ลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนตำแหน่ง(feature shift) คือ ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นมากในอนาคต
- ลักษณะพิเศษของขอบเขต(feature range) เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการพัฒนาโดยต้องพิจารณาขอบเขตของลักษณะพิเศษของ Case base หมายถึงค่าต่าง ๆ และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าเรามี Case 1 ที่มีค่าสูงหรือต่ำมากผิดปกติ ก็จะทำให้ความถูกต้องแม่นยำของค่าที่วัดได้ลดไป ดังนั้นผู้พัฒนาระบบควรแยก Case ออกเป็น Case ย่อยเพื่อทำการพิจารณา จึงต้องมีการเตรียมใส่ Case ไว้มาก ๆ เพื่อครอบคลุมการกระจาย Case
- ลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการให้น้ำหนัก(feature weightings)

การให้น้ำหนัก มีผลกระทบต่อระดับต่อความใกล้ชิดต่อการเข้ากันเป็น สิ่งสำคัญสำหรับผู้พัฒนาพิจารณาต่อไป บางครั้งในการกำหนดขอบเขตของผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นใช้เพื่อตัดสินว่าลักษณะพิเศษนั้นจะสำคัญกว่าลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งนั้นมาก ผู้จัดที่ประสบความสำเร็จใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Case ผลที่ได้มีชีวิตความเป็นไปได้ในการแตกแขนงของการให้น้ำหนักโดยการประมาณค่าความสัมพันธ์ของคุณสมบัติที่เกิดขึ้นต่อกัน

3.6.2 การทดสอบ (testing Case base)

การทดสอบหรือการประเมินค่า CBR มีความเกี่ยวพันกับ 2 กระบวนการคือ

1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง(Verification) เป็นเรื่องของการสร้างความถูกต้องของระบบ ต้องยืนยันได้ว่าระบบให้คำตอบที่ถูกต้อง
2. การพิสูจน์ว่าระบบใช้งานได้จริง(Validation) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างระบบให้ถูกต้องกับความต้องการของผู้ใช้ และควรเป็นระบบที่ผู้ใช้ต้องการ และเป็นเทคนิคการวิจัยปัญหาที่ซับซ้อน

ระบบ CBR สามารถเพิ่ม Case เข้าไปใน Case base ทำให้เกิดการเรียนรู้ระบบอย่างกว้างขวางตลอดเวลา ระบบแสดงผลกีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์เมื่อเราพบปัญหาระบุกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาแบบต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ Case base วิธีแก้ปัญหาที่ปรากฏขึ้นมาหนึ่นไม่ได้รับประทานว่ามีการสร้างความถูกต้องให้ระบบ แต่ข้อมูลของวิธีการแก้ปัญหาจะทำให้แก้ปัญหาได้ ขั้นตอนนี้ควรจะช้าบ่อย ๆ ในช่วงระหว่างการพัฒนาระบบ CBR จนกว่าจะมั่นใจว่าระบบสมบูรณ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ(Retrieval Accuracy) เครื่องมือ CBR ที่ใช้ถ้าใช้กับปัญหาที่ใกล้เคียงกับ Case จะสัมพันธ์ด้วยตัวเอง ดังนั้นตัวอย่าง Case ใน Case base สามารถตรวจสอบโดยใช้ Case และเป้าหมาย (target Case) โดยจะมีการแสดงผล ถ้าใช้ Case ที่ใกล้เคียงกับ ผลลัพธ์ที่ได้ควรจะเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่สัมพันธ์กันแสดงว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นกับระบบ โปรแกรม
2. ตรวจสอบความสม่ำเสมอ(Retrieval Consistency) คือผลลัพธ์ที่ได้ต้องเหมือนกัน แม้ว่าจะทำการตรวจสอบของ Case หลายครั้ง ในคำนวนเดียวกัน
3. ตรวจสอบการซ้ำกันของข้อมูล(Case Duplication) คือ Case ต้องสัมพันธ์ในตัวเองไม่มีการซื้อขาย ไม่ซ้ำกัน ฯ เพาะจะทำให้ตัดสินใจยาก และเป็นอันตรายต่อระบบ เช่น ความล่าช้าหรือเกิดความเสียหายได้ ซึ่งสามารถแก้ไขโดยนำออกจาก Case base และใช้เป็น target Case ในการค้นหาซ้ำ

3.6.3 การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทั่วไป

การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทั่วไปกระทำดังนี้

1. ป้อนจำนวน Case ประมาณ 5-10% ของ Case ทั้งหมด โดย Case ทั้งหมดของเครื่องอัดรูปรุ่น 22XL มี 83 Case ผู้วิจัยป้อนคำนวน 8 คำนวน สำหรับเครื่องอัดรูปรุ่น IMAGE MAGIC มี Case ทั้งหมด 40 Case ผู้วิจัยป้อนคำนวน 4 คำนวน ซึ่งผลลัพธ์ทางจากป้อนคำนวนและคำตอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ สามารถแสดงผลอย่างถูกต้องตามที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้

2. ใช้คำถานเดียวกันกับ Case ที่ต้องการค่าตอบ ป้อนคำถานเดิมหรือไกส์เดียวกันจำนวน 10 ครั้งเพื่อทดสอบว่าระบบผู้เชี่ยวชาญยังให้ผลลัพธ์เป็น Case เดิมที่ถูกต้อง
3. ประเมินผลลัพธ์ที่ระบบผู้เชี่ยวชาญแสดงออกมา สรุปได้ดังนี้
 - 3.1 ผู้วิจัยเชื่อมั่นในระบบผู้เชี่ยวชาญว่าจำนวน Case ที่บรรจุใน CBR ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
 - 3.2 เวลาที่ใช้ค้นหาค่าตอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ แสดงผลลัพธ์ได้รวดเร็ว
 - 3.3 ผู้วิจัยสามารถเพิ่ม Case เข้าในระบบผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่จำกัดจำนวน Case
4. ทดสอบระบบผู้เชี่ยวชาญดังที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสมำเสมอ ว่าผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องแม่ระบบถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน

3.6.4 การบำรุงรักษา (Maintaining Case base)

ระบบ CBR เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลโดยการใส่ข้อมูลง่ายๆ และเป็นระบบที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษาระบบ ซึ่งกระบวนการนี้มีความสำคัญมากต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ Case base เนื่องจากระบบ CBR ไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นกระบวนการที่คำนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีเกณฑ์ของการบำรุงรักษาระบบดังนี้

1. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสมำเสมอ
2. ตรวจสอบความเร็วในการค้นหาข้อมูล

การบำรุงรักษาระบบทั้ง 2 ประการเป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบที่ผู้สร้างต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ว่าระบบได้ใช้งานแล้วก็ต้องบำรุงรักษาระบบเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดในการใช้งานต่อไป

3.8 ปัญหาที่พบจากการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ

ในระหว่างการทำงานค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้ทราบถึงปัญหางานประการที่เกิดขึ้น แต่ทุกปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ในที่สุด ปัญหาที่รับทราบมีดังนี้

1. การได้มารูปชี้แจงข้อมูลจากวิศวกรบางครั้งไม่ตรงกับข้อมูลที่ใช้ เมื่อจากขั้นตอนการวิเคราะห์แตกต่างกัน แต่สามารถแก้ไขได้โดยนำมาประยุกต์รวมกันใหม่
2. ข้อมูลจากวิศวกรบางเรื่องรวมรัดเกินไป หรือยืดเยื้อกันไป เช่น ถ้าการเสียคือ ขอแสดงผลของเครื่องไม่แสดงอะไรเลย ค่าตอบที่รวมรัดคือ ขอแสดงผลเสียต้องเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นค่าตอบที่ยืดเยื้อคือ สายไฟหกแฉกเมื่อจากปลั๊กไม่แน่หรือหนูกัดสาย

ซึ่งคำตอบที่เหมาะสมควรเป็น ตรวจสอบสายไฟ จากแพ่งวงจรหลักกับจอยแสดงผลว่า ผิดปกติหรือไม่ จากนั้นให้ตรวจสอบที่จอยแสดงผล ตามลำดับ ปัญหานี้แก้ไขได้โดย การเรียบเรียงขั้นตอนและคำอธิบายใหม่เพื่อให้ได้ตามลำดับที่ควรจะเป็น

3. คำอธิบายการแก้ปัญหาจากคู่มือบางครั้งขัดแย้งและใช้คำที่ยากต่อการเข้าใจ จึงต้องมี การเรียบเรียงใหม่ให้กระชับเพื่อให้วิศวกรอ่านแล้วเข้าใจง่าย
4. รูปภาพของเครื่องอัคคูปใช้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้โปรแกรม Multimedia Toolbook มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะคูณได้ครบในหน้าจอเดียว ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานจริงในกรณีที่ต้องการคูณทั้งหมด

หมายเหตุ

เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปัญหาของเครื่องและวิธีการแก้ไข รวมทั้งส่วนประกอบของ เครื่องอัคคูปรุ่น 22XL และเครื่อง IMAGE MAGIC เป็นความลับของบริษัทโกลดัก(ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะชนหรือ ในงานค้นคว้าอิสระนี้ได้ เนื่องจากเป็นภูมิของ บริษัท จึงมีเพียงผลทดสอบของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัคคูปประเมินจากความเป็น จริง ดังนั้นตัวอย่างที่ปรากฏในงานค้นคว้าอิสระนี้ จึงเป็นการจำลองขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องและ มีความใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด ในส่วนของงานค้นคว้าที่ทำออกมากจริง ๆ บริษัท โกลดัก (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำไปใช้งานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น