

## บทที่ 4

### ผลการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบสำหรับเครื่องอัตโนมัติ

จากการทดสอบระบบการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบสำหรับเครื่องอัตโนมัติในด้านเทคนิคและการใช้งานรวมถึงการแก้ไขปัญหาหลังการทดสอบ จนกระทั่งสามารถใช้งานได้ตามที่ผู้วิจัยตั้งเป้าหมายไว้ ผู้วิจัยได้ประเมินผลการพัฒนาระบบโดยดำเนินการดังนี้

1. ประเมินความคิดเห็นต่อผู้บริหารของแผนกบริการที่มีต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ
  2. ประเมินความเห็นวิศวกรของที่มีต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติเนื่องจากวิศวกรเป็นผู้ที่ต้องใช้ระบบ ดังนั้นจึงมีการทำแบบสอบถาม ซึ่งใช้วัดผล 2 ด้านดังนี้
    - 2.1 การตรวจสอบด้านความถูกต้องของโปรแกรม(Verification) ได้แก่ การทดสอบผลลัพธ์หลังจากป้อนคำาณเข้าไปในโปรแกรม แล้วได้รับการยืนยันว่า เป็นคำาณที่ถูกต้อง
    - 2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ(Validation) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
  3. ประเมินผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติเบรียบเทียน กับการทำงานแบบเดิม

#### 4.1 ความคิดเห็นผู้บริหารของแผนกบริการที่มีต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ

การทำงานค้นคว้าแบบอิสระนี้ผู้วิจัยได้รับความเห็นชอบจากทางแผนกบริการของบริษัท โกลดัก(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อการปรับปรุงการทำงานของแผนกให้ดีขึ้นดังนี้ จึงมีการสอนความคิดไปยังผู้บริหารของแผนกวิศวกรบริการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งผู้บริหารได้ให้คำแนะนำดังนี้

1. ผู้จัดการแผนก ได้ให้ความเห็นต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติว่า ระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้น สามารถใช้งานได้และให้ผลที่ดีพอสมควร แต่หากต้องการทำให้เกิดขึ้นจริง ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของวิศวกรใหม่ โดยเริ่มจากการให้ทุกคนได้ทราบนโยบายที่จะใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ และสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

- 1.1 ให้วิศวกรทุกคนทราบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก่อน และต้องจัดให้วิศวกรทุกคนต้องทำหน้าที่รับ โทรศัพท์ ซึ่งก็ไม่ต่างจากการทำงานระบบเดิม ซึ่งผู้จัดการเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานเดิม
- 1.2 ให้วิศวกรทุกคนใช้คอมพิวเตอร์เป็น เพราะปัจจุบันวิศวกรบางคน ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งต้องมีการจัดฝึกอบรม หรือให้วิศวกรไปศึกษาจากแหล่งความรู้ภายนอก
- 1.3 ระบบต้องมีความพร้อม ซึ่งหมายถึงต้องสามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องอัตโนมัติได้ทุกรุ่น
- 1.4 เนื่องจากจะต้องเปลี่ยนวิธีการการติดต่อลูกค้าใหม่ ดังนั้นต้องทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีขึ้นและต้องยอมรับในระบบ
- 1.5 ระบบควรสอดคล้องกับระบบเดิมที่ใช้อยู่ เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านอะไหล่ของเครื่องอัตโนมัติ ทั้งนี้ต้องมีการติดต่อให้แผนกคอมพิวเตอร์(IS) ของบริษัทเข้ามาปรับระบบงานทำงานใหม่ หรือเข้ามาช่วยพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
- 1.6 ปรับเปลี่ยนห้องทำงานของวิศวกรใหม่ ให้เป็นแบบ Help desk เต็มรูปแบบ เช่น ต้องมีห้องเฉพาะ และห้องคนภายนอกเข้าไปภายใน ดังนั้นในห้องจึงต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน ทั้งนี้ผู้จัดการให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า เนื่องจาก ข้อมูลของเครื่องอัตโนมัติที่อยู่ในรูปของเอกสารแล้วเปลี่ยนมา เป็นข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นการเสียงที่ข้อมูลจะถูกบันทึกโดยหรือ ทำสำเนาได้ง่าย ซึ่งจะต้องออกแบบระบบเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นการขัดกับนโยบายของบริษัท ที่ห้ามมีการแปลงหรือโอนถ่ายข้อมูลจากเอกสารหรือนำรูปภาพของเครื่องอัตโนมัติ เป็นสื่ออื่นๆ หากแต่ได้รับอนุญาตเสียก่อน จึงต้อง มีการสื่อสารกับทางผู้บริหารที่สูงขึ้นไป
- 1.7 เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนห้องทำงาน จึงต้องมีการลงทุน ซึ่งทางผู้จัดการต้องทำเรื่องเสนอไปยังฝ่ายบริหารระดับสูงขึ้นไป
2. หัวหน้าฝ่ายควบคุมวิศวกรในเขตกรุงเทพ มีความเห็นต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ ระบบที่สร้างขึ้น สามารถใช้งานได้และให้ผลที่คุ้มค่า แต่ถ้าต้องการนำระบบผู้เชี่ยวชาญมาใช้งานจริง ๆ ต้องพิจารณาถึงมาตรการหลายอย่าง ที่จะทำให้ระบบสำเร็จได้ ซึ่งควรพิจารณาดังต่อไปนี้
  - 2.1 ให้จะเป็นผู้พัฒนาระบบต่อไป เพราะวิศวกรมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติทุกวัน
  - 2.2 ให้จะเป็นผู้ใช้ระบบ เมื่อวิศวกรต้องเดินทางไปหาลูกค้าตลอดเวลา
  - 2.3 ในกรณีที่ระบบมีปัญหาให้จะเป็นผู้ลงมาดูแล หรือแก้ไข

- 2.4 ยินดีที่จะใช้ระบบ หากผู้บริหารอนุญาต
- 2.5 ควรพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเป็น Web base เพื่อให้วิศวกรสอบตามจากภายในได้
- 2.6 การเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
- 2.7 จัดให้วิศวกรใหม่เข้ารับการฝึกอบรมกับระบบผู้เชี่ยวชาญ
3. หัวหน้าฝ่ายควบคุมวิศวกรในเขตต่างจังหวัด ได้ให้ความเห็นต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัคคูป์ว่า ระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดี สามารถใช้งานได้แต่มีปัญหาดังนี้
- 3.1 การแปลงข้อมูลจากเอกสารเป็นข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ผิดต่อogn บริษัท อาจทำให้ระบบไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
  - 3.2 วิศวกรที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สะดวกที่จะใช้ เพราะปกติลูกค้าจะติดต่อกับวิศวกรโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์แจ้งให้บริษัททราบ
  - 3.3 ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ หากผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายใหม่
- 4.2 การทำแบบสอบถามวิศวกรแผนกบริการลูกค้าของบริษัทโกลดัก(ประเทศไทย)จำกัด

ในการประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรม CBR Express มีการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้

- 4.2.1 ประเมินผู้ทำหน้าที่บริการลูกค้า ได้แก่วิศวกรบริการไม่รวมผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้จัดการ หัวหน้างานและฝ่ายบัญชีของบริษัท
- 4.2.2 จำนวนวิศวกรบริการที่เข้ามาทำแบบทดสอบมีจำนวน 15 คน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลลูกค้าภายในกรุงเทพและเขตไก่เดียง เช่น อุบลฯ ราชบุรี สารบุรี ชลบุรี ซึ่งไม่รวมวิศวกรที่ประจำอยู่ต่างจังหวัด โดยมีคุณลักษณะ ได้ดังนี้
- 4.2.2.1 วิศวกรทุกคน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  - 4.2.2.2 วิศวกรแต่ละคน ต้องซื่อมเครื่องอัคคูปทุกรุ่น แต่จะชำนาญ บางรุ่นต่างกันออกไป
  - 4.2.2.3 อายุงานประมาณ 4-15 ปี โดยแยกเป็นจำนวนคน ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร ดังปรากฏข้อมูลในตาราง 4.1

ตาราง 4.1 แสดงจำนวนอายุงานของวิศวกร


อายุงาน	จำนวนคน
0-4 ปี	2
4-9 ปี	11
9-14 ปี	2

#### การตรวจสอบด้านความถูกต้องของโปรแกรม(Verification)

ในการทำแบบสอบถามการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### 1. ผลลัพธ์ของโปรแกรม

ข้อมูลของเครื่องอัคคูปะจะนำมาจากคู่มือเป็นหลักเพื่อทำเป็นฐานความรู้ และในการทำงานจริง ๆ ส่วนใหญ่วิศวกรก็ต้องเปิดคู่มือดังนั้น การตอบคำถามของวิศวกรจึงถือว่าถ้าเป็นข้อมูลที่ได้จากคู่มือแล้วต้องมีความถูกต้องเสมอ เช่น รหัสมาตรฐานไฟฟ้า หรือสูตรผสมน้ำยา แต่เมื่อวิศวกรบางคนที่ให้คำตอบไม่แน่ใจ เพราะคิดว่าในบางสาเหตุของการเสียของเครื่องอัคคูปะอาจมีสาเหตุต่อเนื่องที่ทำให้เกิดอาการเสียอื่น ๆ ซึ่งไม่มีในคู่มือแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มาก




รูป 4.1 กราฟแสดงความถูกต้องของโปรแกรม

##### 2. เวลาที่ใช้แก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม CBR Express V2.0

การให้คำแนะนำถูกค้า วิศวกรจำนวน 9 คน ให้ความเห็นว่ามีความรวดเร็วในการตอบคำถามมากขึ้น เมื่อจากไม่ต้องเดียวกันหาและเปิดคู่มือ เช่น เบอร์ของสายไฟ ตำแหน่งของอุปกรณ์ในเครื่องอัคคูปะ แต่วิศวกรจำนวน 3 คน ให้ความเห็นว่าความเร็วเท่าเดิมเมื่อจาก อาการเสียบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องเปิดคู่มือหรือใช้โปรแกรม เช่น อุปกรณ์หลัก ๆ ของเครื่องอัคคูปะได้แก่ สวิตช์ปิด/เปิด เครื่อง และวิศวกรที่นับอกว่าซักก้าก็จะเป็นวิศวกรที่ชำนาญในเครื่องอัคคูปะเพียงรุ่นนั้น เป็นอย่างคี


และมีอ่ายุการทำงานมาก จึงสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยคู่มือหรือโปรแกรม CBR Express V2.0



รูป 4.2 กราฟแสดงความเร็วในการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม CBR Express V2.0

### 3. ความเข้าใจคำอธิบายของโปรแกรม CBR Express V2.0


การใช้โปรแกรม CBR Express V2.0 การป้อนคำถามและคำอธิบายจะเป็นภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะแนะนำลูกค้าเป็นภาษาไทย ในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัคคูป ผู้พัฒนาพยายามใช้คำอธิบายที่ถือความหมายตรงตัว กระชับและได้ใจความ แต่วิศวกรหลายคนยังคงมีความเห็นว่าเข้าใจคำอธิบายที่ปรากฏในโปรแกรมระดับปานกลาง อีกทั้งต้องการได้คำอธิบายภาษาไทยในฐานข้อมูลของระบบมากกว่า แต่เมื่อจากโปรแกรม CBR Express V2.0 ไม่สนับสนุนให้ใช้กับภาษาไทยได้อย่างเต็มที่ แต่ถึงกระนั้นวิศวกรจำนวน 5 คนก็ยังมีความเห็นว่า เข้าใจในคำอธิบายมาก และวิศวกรจำนวน 1 คนที่เห็นว่าคำอธิบายนั้นเข้าใจยาก และมีเหตุผลสนับสนุนว่า ควรเป็นภาษาไทยเพื่อที่ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลของเครื่องอัคคูปได้มากนัก ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือกระบวนการทำงานของเครื่องสู่ภายนอก เพราะอาจทำให้บริษัทกู้แบงค์ได้ข้อมูลไป



รูป 4.3 กราฟแสดงความเข้าใจคำอธิบายของโปรแกรม CBR Express V2.0

#### 4. ความยากง่ายของโปรแกรม CBR Express V2.0

เนื่องจากระบบติดต่อผู้ใช้โปรแกรม CBR Express V2.0 ในขั้นตอนแรกต้องพิมพ์ข้อความส่วนที่เป็นปัญหาทุกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมค้นหาคำตอบแล้วจึงเลือกคำตอบ โดยการคลิกเม้าส์วิศวกรจำนวน 3 คนเห็นว่าโปรแกรมควรจะมีการบันทึกข้อความที่พิมพ์ลงไปในครั้งก่อน ๆ เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อความเดิมจนจบ แต่วิศวกรจำนวน 3 คนก็ยังมีความเห็นขัดแย้งกันว่า การพิมพ์ข้อความของปัญหา ในทางปฏิบัติแล้วไม่ต้องพิมพ์จนจบข้อความก็ได้ เพราะโปรแกรมจะค้นหาอาการเสียที่ใกล้เคียงให้ จึงไม่ใช่ปัญหาในการใช้โปรแกรม สำหรับวิศวกรที่เห็นว่าโปรแกรมมีความยาก เพราะมีปัญหาในการพิมพ์เป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์เนื่องจากพิมพ์ได้ช้า และพิมพ์ผิดบ่อย ๆ ดังนั้นโปรแกรมจึงควรบันทึกข้อความที่พิมพ์ไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการพิมพ์แล้ว สามารถแก้ไขได้ เพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไป วิศวกรเหล่านั้นจะมีความชำนาญในการพิมพ์มากขึ้น หากได้รับการฝึกฝนและใช้โปรแกรม CBR Express V2.0 อย่างสม่ำเสมอ




รูป 4.4 กราฟแสดงความยากง่ายของโปรแกรม CBR Express V2.0

#### การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ(Validation)

การออกแบบสอบตามด้านการตรวจสอบความถูกต้องของระบบผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 5 หัวข้อดังนี้

##### 1. การใช้โปรแกรมวินโดว์ส(WINDOWS)


คำถามข้อนี้เพื่อแสดงความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับการใช้โปรแกรมอื่น ๆ ต่อไป รวมถึงโปรแกรม CBR Express V2.0 ด้วย เพราะปัจจุบันระบบปฏิบัติการวินโดว์ส ได้รับความนิยมสูงสุด มากกว่าระบบอื่น ๆ และวิศวกรผู้ใช้ระบบทั้งหมดเคยชินกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ส การตอบคำถามข้อนี้ วิศวกรไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญมากในเรื่อง วินโดว์ส เพียงแต่เคยใช้รู้จักการใช้เม้าส์ ก็เพียงพอแล้ว เพราะจะเป็นเรื่องง่ายต่อการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ ต่อไป และง่ายต่อวิศวกรผู้ใช้ระบบเอง เนื่องจากโปรแกรม CBR Express V2.0 ก็เป็นแอพพลิเคชันหนึ่งในที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส



รูป 4.5 แสดงการใช้โปรแกรมวินโดว์

### 2. ความเหมาะสมที่โปรแกรม CBR Express ถูกนำมาพัฒนาเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัคคูป

การนำโปรแกรมมาใช้ในงานบริการ ของแผนกบริการของบริษัทโกลดัก(ประเทศไทย) จำกัด จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรีบแก้ ดังนั้นวิศวกรบริการจึงยังไม่คุ้นเคยกับการบริการควบคู่กับคอมพิวเตอร์ การสอบตามเช่นนี้ ทำให้วิศวกรจำนวน 6 คนเกิดความไม่แน่ใจ ว่าจะสามารถทำงานร่วมกัน หรือทำให้งานลุล่วงได้ดีจริงหรือไม่ แต่ก็มีวิศวกรจำนวน 6 คน ที่พร้อมรับรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ และก็มีวิศวกรที่มีอายุงานมากจำนวน 3 คน ไม่เห็นด้วย เพราะมีความรู้สึกว่าความสำคัญของตัวเองจะลดลงตามลำดับ หากระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัคคูป สามารถตอบปัญหาให้กับลูกค้าได้ทุกรุ่น




รูป 4.6 แสดงความเหมาะสมกับการพัฒนาเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ

### 3. วิศวกรต้องการใช้โปรแกรม CBR Express V2.0 ต่อไปหรือไม่

วิศวกรจำนวน 6 คน ไม่แน่ใจที่จะใช้โปรแกรม CBR Express ต่อไปหรือไม่หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ เพราะวิศวกรจำนวน 5 คน ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่าเป็นระบบที่ดีแต่หากผู้บริหารไม่


เห็นความสำคัญที่จะใช้ หรือไม่กำหนดเป็นนโยบายขึ้นมา การใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจซ่อมเครื่องอัคคูป ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามผู้วิจัยคาดหวังไว้ และมีวิศวกรจำนวน 4 คนจะไม่ใช้เลยหลังการทดสอบผ่านไป แต่ก็สามารถแก้ไขได้หากทำให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของระบบแล้วกำหนดเป็นนโยบาย



รูป 4.7 แสดงความต้องการใช้โปรแกรม CBR Express

#### 4. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัคคูป

ปัญหาที่เกิดกับเครื่องอัคคูปในปัจจุบันมักจะพบอาการใหม่ ๆ เสมอ อันเนื่องจากการใช้งานในสภาพที่แตกต่างกันของลูกค้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มฐานความรู้ให้กับระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจซ่อมเครื่องอัคคูป เพราะถึงแม้ว่าระบบจะเรียนรู้จากการใกล้เคียงได้และพยายามหาคำตอบให้ได้ ดังนั้นข้อมูลจากคู่มือของเครื่องอัคคูปเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ระบบผู้เชี่ยวชาญสมบูรณ์ได้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าระบบผู้เชี่ยวชาญที่มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งไม่สามารถอกได้ว่า สมบูรณ์หรือไม่ แต่หากขึ้นอยู่กับความพอใจในขณะนั้น จากกราฟที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าวิศวกรก้มีความเห็นต่อระบบ ว่าระบบไม่สามารถตอบคำถามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังคงต้องใส่ถ่วงเสียง



รูป 4.8 แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาของโปรแกรม CBR Express V2.0

ของเครื่องอัคคูปเป้าไปเรื่อย ๆ ถ้าพบคำตามหรือมีวิธีแก้ปัญหาใหม่ การวัดผลของในข้อนี้ผู้วิจัยได้มีการทำแบบประเมินผลลัพธ์โปรแกรมโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ

#### 4.1 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาหลังบันทึกข้อมูลจากคู่มือและวิศวกร

หลังจากการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและทดสอบข้อมูลครั้งแรก ผู้วิจัยคาดหวังว่าระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องอัคคูปนี้จะสามารถตอบคำตามลูกค้าเพียง 60 % โดยวัดจากจำนวน Case ที่มีในระบบ ซึ่งในครั้งแรกมีจำนวน 40 Case สำหรับเครื่องอัคคูปรุ่น 22XL และมีจำนวน 20 Case สำหรับเครื่องอัคคูปรุ่น IMAGE MAGIC โดยวัดจากจำนวนครั้งที่ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาแล้วปัญหาดังกล่าวบันทึกอยู่ในระบบผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้แต่ตัวไม่ปราภูมิปัญหาใดในระบบจะถือว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (Unresolved problem) และต้องเพิ่มปัญหาดังกล่าวเข้าไปในระบบ ซึ่งการทดสอบในครั้งแรกนี้ได้ทดสอบกับปัญหาที่ลูกค้าโทรศัพท์ไปที่บริษัทเป็นเวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2544 โดยทดสอบพร้อมกันจำนวน 30 ครั้งสำหรับเครื่องอัคคูปรุ่น 22XL และ 20 ครั้งสำหรับเครื่องอัคคูปรุ่น IMAGE MAGIC พนว่าความสามารถที่วัดได้จากการทดสอบกับอาการเสียที่ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาริษท ปราภูมิผลลัพธ์ดังแสดงตาราง 4.2 และตาราง 4.3

ตาราง 4.2 แสดงจำนวนครั้งที่ระบบผู้เชี่ยวชาญเครื่องอัคคูปรุ่น 22XL แก้ไขปัญหา

ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้	ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้	ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้
1	Y	11	N	21	Y
2	Y	12	Y	22	N
3	N	13	Y	23	N
4	Y	14	Y	24	Y
5	N	15	Y	25	Y
6	Y	16	N	26	Y
7	Y	17	N	27	N
8	Y	18	Y	28	Y
9	N	19	N	29	Y
10	N	20	Y	30	Y

หมายเหตุ Y = แก้ไขได้ , N = แก้ไขไม่ได้

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า มีปัญหาที่แก้ไขได้จำนวน 19 ครั้ง หรือคิดเป็น 63.3 % ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 3% ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะช่วงที่ทดสอบอาการเสียส่วนใหญ่ไม่ชัดช้อนและมีข้อมูลอยู่ในระบบผู้เชี่ยวชาญแล้ว

ตาราง 4.3 แสดงจำนวนครั้งที่ระบบผู้เชี่ยวชาญเครื่อง IMAGE MAGIC แก้ไขปัญหา

ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้	ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้
1	N	11	Y
2	Y	12	N
3	Y	13	N
4	Y	14	N
5	Y	15	Y
6	Y	16	Y
7	N	17	Y
8	Y	18	N
9	N	19	Y
10	Y	20	Y

หมายเหตุ Y = แก้ไขได้ ,N = แก้ไขไม่ได้

จากตาราง 4.3 สรุปได้ว่า มีปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 13 ครั้ง หรือคิดเป็น 65 % ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 5% ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเครื่อง IMAGE MAGIC เป็นเครื่องอัตโนมัติ โครงสร้างที่ไม่ชัดช้อน และมีอาการเสียไม่มาก และข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องส่วนใหญ่บันทึกอยู่ในระบบผู้เชี่ยวชาญแล้ว

#### 4.2 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาหลังจากบรรจุความรู้เพิ่มขึ้น

หลังจากทดสอบความสามารถในการครั้งแรกแล้ว ได้มีการเพิ่มจำนวนของ Case เข้าไปในระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องอัตโนมัติรุ่น 22XL เป็นจำนวน 83 Case และเครื่องอัตโนมัติรุ่น IMAGE MAGIC เป็น 40 Case รวมถึงการปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์เพิ่มเติม ด้วยการนำเสนอคำอธิบายพร้อมกับมีรูปภาพประกอบ ทำให้ระบบมีความสมบูรณ์มากขึ้นในอีกรอบหนึ่ง ผู้วิจัยได้เริ่มทดสอบด้วยวิธีการเดินอิอกครั้งเป็นเวลา 10 วัน โดยเริ่มทดสอบครั้งที่สองตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2544 ทำให้ได้ผลลัพธ์ดังตาราง 4.4

ตาราง 4.4 แสดงจำนวนครั้งที่ระบบผู้เชี่ยวชาญเครื่องอัครูปรุ่น 22XL แก้ไขปัญหาหลังการเพิ่มความรู้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ

ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้	ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้	ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้
1	Y	11	Y	21	Y
2	Y	12	Y	22	N
3	Y	13	Y	23	N
4	Y	14	N	24	Y
5	N	15	Y	25	Y
6	Y	16	Y	26	Y
7	Y	17	N	27	Y
8	Y	18	Y	28	N
9	N	19	Y	29	Y
10	Y	20	Y	30	Y

หมายเหตุ Y = แก้ไขได้ , N = แก้ไขไม่ได้

จากตาราง 4.4 สรุปได้ว่า มีปัญหาที่แก้ไขได้จำนวน 23 ครั้ง หรือคิดเป็น 76.7 % ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการในครั้งแรก 13% และคงให้เห็นว่าการเพิ่มความรู้เข้าไปในระบบผู้เชี่ยวชาญย่อมทำให้การแก้ปัญหา สามารถทำได้ดีขึ้น มากขึ้น สาเหตุที่ระบบผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 100 % เพราะในการทำงานจริง นักจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นการเพิ่มความรู้จะเป็นสิ่งสำคัญมากในการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ

ตาราง 4.5 แสดงจำนวนครั้งที่ระบบผู้เชี่ยวชาญเครื่อง IMAGE MAGIC แก้ไขปัญหา หลังเพิ่มความรู้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ


ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้	ครั้งที่	แก้ปัญหา ได้/ไม่ได้
1	Y	11	Y
2	Y	12	Y
3	N	13	Y
4	Y	14	N

5	Y	15	Y
6	Y	16	Y
7	N	17	Y
8	Y	18	N
9	Y	19	Y
10	Y	20	Y

หมายเหตุ Y = แก้ไขได้ ,N = แก้ไขไม่ได้

จากตาราง 4.5 สรุปได้ว่า มีปัญหาที่แก้ไขได้จำนวน 16 ครั้ง หรือคิดเป็น 80 % ซึ่งสูงกว่า การวัดผลในครั้งแรก 15% จะเห็นได้ว่าในกรณีที่ปัญหามิ่งซับซ้อน การเพิ่มความรู้เพียงเข้าไปในระบบผู้เชี่ยวชาญ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

##### 5. ความต้องการที่จะสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจช่องเครื่องอัคคูปได้ทุกรุ่น



รูป 4.9 แสดงความต้องการที่ใช้โปรแกรม CBR Express V2.0 เพื่อแก้ปัญหาของเครื่องอัคคูป

จากการสอบถามวิศวกรจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจช่องเครื่องอัคคูป มีความรู้สึกในทางที่ดีต่อระบบนี้ และต้องการให้มีการนำข้อมูลของเครื่องอัคคูปทุกรุ่นที่วิศวกรบริการคูณแลอยู่ มาเป็นฐานข้อมูลให้กับระบบต่อไป สำหรับวิศวกรจำนวน 3 คน ไม่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นวิศวกรที่มีอายุการทำงานที่นานมากแล้ว เนื่องจากมีทัศนคติไม่ดีต่อระบบและมีความเห็นว่า เมื่อมีการพิจารณาผลการปรับเงินเดือน หรือ ตำแหน่ง อาจทำให้ตนเสียผลประโยชน์ เนื่องจากคิดว่าความสำคัญของตัวเองจะลดลงไป ซึ่งแก้ปัญหานี้โดยการเปลี่ยนทัศนคติของวิศวกรใหม่ และอธิบายถึงของดีของระบบผู้เชี่ยวชาญที่นำมาใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ

### 4.3 ประเมินผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเดิม

ผู้วิจัยได้ทดสอบการประเมินเวลาที่ใช้ กำหนดแน่นลูกค้าโดยนำระบบห้องส่องมาเปรียบเทียบ กันดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 4.3.1 เครื่องอัคคูป์รุ่น 22XL มีรายละเอียดการประเมินผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

4.3.1.1 ระยะเวลาที่ใช้ทดสอบจำนวน 45 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.

2544 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 รวมทั้งวันเสาร์และอาทิตย์

4.3.1.2 อาการเสียที่ใช้ทดสอบทั้งสิ้น 8 อาการ

4.3.1.3 ประเมินจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาทั่วประเทศ

#### 4.3.2 เครื่อง IMAGE MAGIC มีรายละเอียดการประเมินผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญดังนี้

4.3.2.1 ระยะเวลาที่ใช้ทดสอบทั้งสิ้น 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.

2544 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 รวมทั้งวันเสาร์และอาทิตย์

4.3.2.2 อาการเสียที่ใช้ทดสอบทั้งสิ้น 5 อาการ

4.3.2.3 ประเมินจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาทั่วประเทศ

ในการเลือกอาการเสีย เพื่อใช้ในการทดสอบผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจ ช่องเครื่องอัคคูป และเครื่อง IMAGE MAGIC ผู้วิจัยใช้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการเลือกอาการ เสียดังนี้

1. เป็นอาการเสียที่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อจะได้เพียงพอต่อการเก็บข้อมูล

2. ให้ความช่วยเหลือแก่วิศวกร ขณะอยู่ร้านลูกค้า

3. อาการทั่วไป ในเวลาที่ลูกค้า โทรศัพท์เข้ามาริบบที่เพื่อบอกคำแนะนำ

4. อาการเสียที่ไม่ซับซ้อน ไม่ยาก

ปัญหาที่ใช้ประเมินผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเครื่องตรวจช่องเครื่องอัคคูป รุ่น 22XL มีคำตามทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

1. วิศวกรต้องการดูว่าไฟฟ้านของเครื่องอัคคูป

2. วิศวกรต้องการดูเบอร์อะไรให้ลงของเครื่องอัคคูป

3. The lamp dose not comes ON

4. Paper Jam

5. The massage take out paper appears when the magazine is remove

6. White print or black print
7. Dryer temperature is abnormal
8. Message replace drain tank appears even the tank are full

#### ตาราง 4.6 แสดงเวลาการทดสอบของเครื่องอัตโนมัติ 22XL

อาการที่	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8
1	7	5	7	6	8	4	10	5
2	10	8	10	7	9	8	9	5
3	15	13	13	10	15	11	13	10
4	11	10	14	9	14	8	10	8
5	14	7	15	10	14	9	11	11
6	8	5	7	4	8	4	9	5
7	10	5	16	14	15	8	10	6
8	8	6	10	7	10	6	9	5

หมายเหตุ หน่วยที่ใช้เป็นนาที

จากตาราง 4.6 แสดงถึงเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งในครั้งที่ 1 จะนำวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมมาแสดงให้ทราบด้วย ในคำตามที่ 1 และ 2 จะเป็นคำตามที่วิศวกรจะเป็นผู้โทรศัพท์เข้ามายังแผนกบริการเพื่อสอบถามรายละเอียดทางวงจรไฟฟ้า เช่น รหัสของสายไฟ และเบอร์อะไรให้ เพราะคุณมือต่าง ๆ ของเครื่องขัดรูปไม่สามารถน้ำออกไปใช้ชั่วขณะอกได้ ซึ่งวิธีเดิมจะต้องใช้เวลาในการค้นหาคู่มือ และนำมาเปิดตามสารบัญของคู่มือ ในขั้นตอนนี้ในระบบงานเดิมต้องเสียเวลาประมาณ 1-3 นาที ในทุกครั้ง แต่เมื่อนำระบบสู่เชิงวิชาความรู้ใช้ ทำให้ลดเวลาในการค้นหาได้ สำหรับในการแก้ปัญหาของคำตามอื่น ๆ เวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการทำด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ต้องการซ่อมเอง ก็จะแจ้งเพียงอาการมา หรือทำในส่วนที่ลูกค้าสามารถทำได้เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบเป็นเยื้อรัชนาต์โดยนำเวลาในทุกครั้งรวมกันแล้วนำมาหารค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ แล้วเทียบเป็นเยื้อรัชนาต์จะได้

เวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหานามารถหาได้จาก นำเวลาที่ใช้แก้ปัญหานาไปแต่ละครั้งรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนครั้งที่ทดสอบซึ่งจะแยกกันแต่ละปัญหา ระหว่างการแก้ปัญหาแบบเดิมกับการแก้ปัญหาแบบใหม่ จากนั้นนำมาลบกันเพื่อหาเวลาเฉลี่ยที่ลดลง แล้วนำมาคิดเป็นเยื้อรัชนาต์ เช่น

เวลาเฉลี่ย ปัญหาที่ 1 แบบเก่า  $(7+7+8+10+9+7+6+7)/8 = 7.63$  นาที  
 เวลาเฉลี่ย ปัญหาที่ 1 แบบใหม่  $(5+6+4+5+5+6+4+6)/8 = 5.13$  นาที  
 เนื่องจากเวลาที่ใช้ลดลงต่อปัญหาที่ 1 เท่ากับ  $7.63 - 5.13 = 2.50$  นาที  
 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปัญหาที่ 1 เท่ากับ  $(2.5/7.63) * 100 = 32.8$  เปอร์เซ็นต์  
 เพราะจะนั่งปัญหาอื่น ๆ ก็คำนวณด้วยวิธีเดียวกัน ซึ่งจะได้เวลาเฉลี่ยที่ลดลงและคิดเป็น  
 เปอร์เซ็นต์ดังนี้

ตาราง 4.7 แสดงเวลาเฉลี่ยของเครื่องอัตโนมัติ 22XL

ลำดับปัญหา	เวลาเฉลี่ย(นาที)	เปอร์เซ็นต์
1	$7.63 - 5.13 = 2.5$	32.8
2	$13.63 - 7.13 = 6.5$	47.7
3	$14.18 - 10.13 = 4.25$	30.0
4	$11.5 - 8.25 = 3.25$	28.3
5	$11.63 - 9.13 = 2.51$	21.6
6	$7.25 - 3.63 = 3.65$	50.3
7	$11.5 - 7.63 = 3.86$	33.6
8	$9.00 - 6.00 = 3.0$	33.3

ตาราง 4.8 แสดงเวลาการทดสอบของเครื่องขัดรูปสี่เหลี่ยม IMAGE MAGIC

อาการที่	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8								
1	10	7	13	8	10	5	9	7	9	8	7	5	10	9	10	9
2	15	14	10	11	15	12	15	10	16	13	13	10	10	7	15	13
3	14	10	10	9	13	9	14	10	7	5	10	8	10	7	9	6
4	7	5	8	5	10	7	11	7	14	9	10	7	8	5	7	5
5	12	10	15	10	14	14	15	14	14	10	15	13	15	12	14	11

หมายเหตุ หน่วยที่ใช้เป็นนาที

ปัญหาที่ใช้ประเมินผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเครื่องตรวจช่องเครื่องอัตโนมัติ IMAGE MAGIC มีทั้งหมด 5 คำตามดังนี้

1. รูปเป็นรอย
2. กระดาษติด
3. พรินเตอร์ไม่ทำงาน
4. จอแสดงผลไม่รับคำสั่ง

จอแสดงผลไม่ปรากฏข้อความใด ๆ

เวลาเฉลี่ยของเครื่อง IMAGE MAGIC ที่สามารถคิดด้วยวิธีเดียวกันกับข้างต้น ซึ่งได้ผลของเวลาดังนี้

ตาราง 4.9 แสดงเวลาเฉลี่ยของเครื่อง IMAGE MAGIC

ลำดับปัญหา	เวลาเฉลี่ย(นาที)	เบอร์เซ็นต์
1	$9.75-7.25 = 2.5$	25.6
2	$13.63-11.25 = 2.38$	17.5
3	$10.88-8.00 = 2.88$	26.5
4	$9.38-6.25 = 3.13$	33.4
5	$14.13-11.75 = 2.38$	16.8

เมื่อนำเวลาเฉลี่ยของแต่ละปัญหาร่วมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยอีกรึ่งของการแก้ปัญหาของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจซ่อมเครื่องอัดรูปได้ผลลัพธ์ดังนี้

เครื่องอัดรูปรุ่น 22XL เท่ากับ  $(32.8+47.7+30.0+28.3+21.6+50.3+33.6+33.3)/8$

จะได้เวลาเฉลี่ยของการแก้ปัญหาแต่ละข้อเท่ากับ 34.70 เบอร์เซ็นต์

เครื่องอัดรูปรุ่น IMAGE MAGIC  $(25.6+17.5+26.5+33.4+16.8)/8$

จะได้เวลาเฉลี่ยของการแก้ปัญหาแต่ละข้อเท่ากับ 23.97 เบอร์เซ็นต์

ข้อมูลจากตารางทำให้สรุปได้ว่า เมื่อวิศวกรรมใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจซ่อมเครื่องอัดรูปรุ่น 22XL จะช่วยลดเวลาของการตอบปัญหาได้อย่างมาก แต่สำหรับเครื่องรุ่น IMAGE MAGIC ผู้สร้างระบบผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเอง เป็นผู้ใช้ ทำให้เวลาที่ใช้ลดลงใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจต่อคำถาม และการแนะนำก็ทำอย่างมีขั้นตอน และต่อเนื่อง ไม่ต้องรอข้อมูลจากคู่มือ หรือใช้เวลาในการคิดตอบปัญหา จึงยืนยันได้ว่า ระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้น สามารถลดเวลาในการบริการลูกค้าได้

ในการเก็บข้อมูลพบว่า ได้มีตัวแปรบางตัวที่มีผลกระทบต่อการเก็บข้อมูล ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน ดังนี้


1. ลูกค้าไม่ต้องการแก้ไขด้วยตัวเอง

2. เมื่อจากนี้ไปนายบริษัทได้กำหนดไว้ว่าไม่ควรแนะนำลูกค้านานเกินไป เพราะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่満ใจในการบริการทางโทรศัพท์ หรือบริษัทไม่มีความจริงใจในการบริการแก่ลูกค้า หลักการตอบคำถามลูกค้า มีดังนี้
- 2.1 ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น เช่น มีก้อนไฟมีรุนแรง อาการเสียแบบนี้ไม่สามารถแนะนำได้ วิศวกรต้องเดินทางไปหาลูกค้าทันที จึงใช้เวลาติดต่อกับลูกค้าไม่เกิน 5 นาที
  - 2.2 เกิดความเสียหายกับเครื่องแต่สามารถใช้งานได้ เช่น อาการกระดายติดเป็นบางครั้งหรือภาพที่พินพองมาสีไม่สวย อาการเสียแบบนี้จะแนะนำให้ลูกค้าหาสาเหตุของปัญหาหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้น เพื่อสรุปปัญหา ก่อนที่วิศวกรจะเดินทางไปตรวจสอบ จึงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 นาทีแต่ไม่เกิน 30 นาทีดังนั้นบางปัญหาวิศวกรต้องสรุปวิธีแก้ปัญหาก่อนที่จะแก้ปัญหาได้จริง และส่งวิศวกรไปยังร้านลูกค้าต่อไป
  3. บางอาการเสียลูกค้าไม่เข้าใจ เมื่อจากความซับซ้อนของระบบเครื่องอัคคูป

#### 4.4 การนำระบบผู้เชี่ยวชาญใช้ในบริษัทโภคภัณฑ์ประเทศไทย จำกัด

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัคคูปที่พัฒนาโดยโปรแกรม CBR Express V2.0 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในแผนกบริการลูกค้า ได้พิจารณาแนวทางการบริหาร ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์สถานะของบริษัท ซึ่งในแบบวิจัยได้มุ่งในส่วนที่เป็นแผนกบริการลูกค้า เป็นสำคัญ เพื่อให้ทราบสถานะของแผนกบริการเมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกันด้วย โน้ตเดบบ์ Product Life Cycle



รูป 4.10 แสดงตำแหน่งของแผนกบริการ

เมื่อมีความสนใจในธุรกิจด้านการบริการ(Market Attractiveness) ผู้วิจัยจึงพิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้

- |  |         |
|--|---------|
| 1. ขนาดของตลาด(Market Size)            | มาก     |
| 2. การเติบโตของตลาด(Market Growth)     | ปานกลาง |
| 3. จำนวนคู่แข่ง(Competitive Intensity) | น้อย    |
| 4. ผลกำไร(Profitability)               | ปานกลาง |
| 5. การบริโภคสินค้า(Purchasing Power)   | ปานกลาง |

ตำแหน่งของธุรกิจ พิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้

- |  |     |
|--|-----|
| 1. การใช้ความรู้ในธุรกิจ(Market Knowledge) | มาก |
| 2. คุณภาพสินค้าและบริการ(Product Quality)  | มาก |
| 3. ต้นทุน(Cost)                            | สูง |

จากรูป 4.10 แสดงถึงการเปรียบเทียบตำแหน่งของแผนกบริการของบริษัทโกลดัก(ประเทศไทย) จำกัดจากความสัมพันธ์ของอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกัน รูปวงกลมแสดงให้ทราบถึงสถานะในปัจจุบันของแผนกบริการ อยู่ที่จุดปานกลางเพราะในอดีตจนถึงปัจจุบันจำนวนลูกค้าของบริษัทโกลดัก มีจำนวนทึ่งมากที่สุดถึงประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดในธุรกิจถ่ายภาพ ดังนั้นสถานะการให้ของผลกำไรจากการขายอะไหล่ให้แก่ลูกค้า และการบริการสูงปานกลาง แต่ก็มีบริษัทคู่แข่ง เริ่มเข้ามาแข่งขันซึ่งยังมีจำนวนไม่มากนัก

2. ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์แผนกบริการ โดยใช้ Five Forces Model เพื่อหาข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

### 2.1 จุดแข็งของแผนกบริการ

2.1.1 บริษัทมีวิศวกรจำนวนมากคอยให้การบริการ จึงทำให้สามารถ  
บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

2.1.2 บริษัทมีการเก็บอะไหล่ให้แก่ลูกค้าจำนวนมาก ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีไม่ต้องรออะไหล่

2.1.3 แผนกบริการมีเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการตรวจสอบ

2.1.4 เป็นบริษัทมีชื่อเสียงและการบริการที่รวดเร็ว กว่าบริษัทคู่แข่ง

### 2.2 จุดอ่อนของแผนกบริการ


2.2.1 วิศวกรไม่สามารถให้บริการลูกค้าในเครื่องอัตโนมัติทุกรุ่น

- 2.2.2 อะไหล่มีราคาแพงกว่าคู่แข่ง
- 2.2.3 ค่าบริการแพงกว่าคู่แข่ง
- 2.3 โอกาสของแผนกบริการ
  - 2.3.1 ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น
  - 2.3.2 คู่แข่งมีขนาดเด็ก คูณแล้วไม่ทั่วถึง ทำให้แผนกบริการของบริษัทมีโอกาสพนักค้าได้มาก
- 2.4 วิกฤติของแผนกบริการ
  - 2.4.1 ความรู้ของวิศวกร (ขาดวิศวกรที่มีประสิทธิภาพ)
  - 2.4.2 มีการลดพนักงานลงเรื่อยๆ
  - 2.4.3 พนักงานที่ออกจากบริษัทไปอยู่กับบริษัทคู่แข่ง

และจากจุดแข็งของบริษัท ลูกค้ายังเชื่อมั่นต่อบริษัทโกลด์ที่ทำให้ผู้บริหารคิดว่า การบริการ ลูกค้าเป็นสิ่งเดียวที่ สามารถทำให้แตกต่างจากบริษัทอื่น ได้อย่างเด่นชัด เพราะทั้งนี้เนื่องจากราคากลางคู่แข่งที่สูงกว่าบริษัทคู่แข่ง และการลดลงของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารคิดว่าควรทำให้ การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดึงจีน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของพนักงาน

3. เมื่อมีการตัดสินใจที่จะนำระบบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในด้านการบริการแล้ว จึงได้มี การวิเคราะห์ต่อด้วย Value Chain Analysis โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### Support Activities



#### Primary Activities

รูป 4.11 Value Chain Analysis ของบริษัทโกลด์(ประเทศไทย)จำกัด

จากรูป Value Chain ของบริษัทโกลด์กะแสงคงให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน(Support Active) ดังนี้

#### กิจกรรมหลัก

เนื่องจากบริษัทโกลด์(ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของโกลด์อีสแยน(สหรัฐอเมริกา) ดังนั้น กิจกรรมหลักที่กล่าวในงานวิจัยนี้เป็นส่วนย่อยของกิจกรรมทั้งหมดการอธิบายจึงอิงกับกิจกรรมจริง ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยทั้งหมด

Inbound Logistic คือ กระบวนการนำวัสดุคิบมาผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เช่น พืล์ม ที่ได้จากเปลือกไม้ แต่สำหรับในขั้นตอนนี้ จะไม่เห็นกระบวนการนี้ในประเทศไทย เพราะสินค้าทั้งหมดผลิตที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น ดังนั้น กระบวนการนี้ในประเทศไทยเบรียบเทียบได้กับ การนำสินค้าจากท่าเรือมาสู่คลังสินค้าของบริษัทโกลด์ ซึ่งกระทำโดยรถขนสินค้านำาดใหญ่ ซึ่งการติดต่อระหว่างท่าเรือ กับบริษัทกระทำโดย การโทรศัพท์เมื่อสินค้าถึง หรือจากสนามบิน ในกรณีที่สินค้าส่งทางอากาศ

Operation คือการทำงานหลังจากการขายสินค้าได้มีใบสั่งออกมา ระบบของบริษัทก็จะตรวจสอบประวัติการเงินของลูกค้าทุกครั้ง และ สั่งไปยัง คลังสินค้าเพื่อปล่อยสินค้าต่อไป

Outbound Logistic คือ การขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้า หลังจากได้รับการสั่งสินค้าแล้ว โดยสินค้าทั้งหมดจะเก็บไว้ที่คลังสินค้าของบริษัทโกลด์

Sales and Marketing คือการขายสินค้าให้กับลูกค้า เช่น พืล์ม กล่องถ่ายรูป กระดาษอัค鲁ป และน้ำยา ซึ่งเป็นรายได้หลักที่นำมาเป็นผลกำไร ให้กับบริษัท

Service คือบริการหลังการขาย เป็นบริการที่มีความสำคัญมากในการแข่งขันปัจจุบัน เพราะ เมื่อมีการขายสินค้าต่าง ๆ เช่น เครื่องอัค鲁ปไปแล้ว ก็ต้องพยายามให้การบริการผู้ครอบคลุมค้าถึงการใช้การดูแลรักษา รวมทั้งการตรวจสอบเครื่องอัค鲁ปในกรณีที่เกิดการขัดข้อง และในการบริหารงานของบริษัทโกลด์(ประเทศไทย) จำกัด แผนกบริการมีการบริหารที่เป็นอิสระในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นแผนกบริการสามารถวางแผนการบริหาร และงบประมาณในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงาน โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่ และระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องอัค鲁ป ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้แผนกบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่กล่าวมาทั้งหมด บริษัทมีระบบที่ควบคุมการทำางาน เช่น ระบบ MRP II เพื่อตรวจสอบปริมาณสินค้าในคลัง ไม่ให้นำากเกินไปหรือน้อยเกินไป และ โปรแกรมที่สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น LOTUS NOTES เพื่อการติดต่อกันระหว่าง

แผนก และทั่วโลกทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นระบบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ยกเว้นแผนกบริการ เพ่านี้ ที่กระบวนการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

#### กิจกรรมสนับสนุน

**Infrastructure** คือโครงสร้างของบริษัท

**Human Resource Management** คือฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครพนักงาน การคัดเลือก การจัดการเรื่องผลตอบแทนพนักงาน และการจัดฝึกอบรม


**Product/Technology Management** คือการเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารให้สอดคล้องกับนโยบาย ที่จะกำหนดแผนปฏิบัติการ

**Procurement** คือการจัดหาเครื่องมือ ซึ่งในที่นี้หมายถึงฝ่ายบัญชี ที่ทำหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ ที่ได้รับการร้องขอจากแผนกอื่น ๆ

กิจกรรมสนับสนุนจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและคงอยู่ อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมหลักของบริษัทด้วย ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมสนับสนุนจะมีความซับซ้อนน้อยกว่ากิจกรรมหลัก

#### การนำระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติในแผนกบริการ


ในแผนกบริการบริษัทโภคัก(ประเทศไทย) ได้มีการแบ่งการควบคุมการทำงานดังนี้



รูป 4.12 แผนผังการบริหารของแผนกบริการ

ในแผนผังการบริหารของแผนกบริการประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบริการ เพียงคนเดียวซึ่งขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับนโยบายจาก ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายบริการจะควบ

คุณผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 3 คน ที่แบ่งหน้าที่ควบคุม วิศวกรในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และฝ่ายสนับสนุนการทำงานของวิศวกร เช่น ควบคุมการเมิกจ่ายอะไหล่ การออกแบบ การทำใบเสนอราคา และรายได้รายจ่ายของวิศวกร



รูป 4.13 ลำดับการปฏิบัติงานของแผนกบริการ

ระดับปฏิบัติงาน คือผู้ที่ต้องทำงานติดต่อกับลูกค้า ซึ่งในแผนกบริการได้แก่ วิศวกรที่เก็บปัญหาให้แก่ลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่

ผู้บริหารระดับกลาง คือ หัวหน้าที่ควบคุมการทำงานของวิศวกรทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถอยวางแผน และวางแผนนโยบายให้แก่วิศวกร ซึ่งจะใช้ข้อมูลบางส่วนเพื่อวางแผนการทำงานต่อไป

ผู้บริหารระดับสูง คือผู้จัดการฝ่าย จะถอยวางแผนการปฏิบัติการทั้งหมดของแผนกบริการ ให้สอดคล้องกับฝ่ายขายของบริษัท ซึ่งงานค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ ไม่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูงได้เพื่อการตัดสินใจ ในการวางแผนการบริหาร ได้ แต่หลังจากนำระบบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาใช้ จะมีการนำผลการทดสอบเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ร่วมวางแผนปฏิบัติงานต่อไป

ในแต่ละแผนกเมื่อเขียนเป็นลำดับการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ พนักงานทั่วไป และต้องใช้โปรแกรมมากที่สุด ซึ่งจะทำงานคำสั่งของหัวหน้า ซึ่งหัวหน้าคือผู้บริหารระดับกลาง ทำหน้าที่รับนโยบายมาเป็นวิธีการปฏิบัติ และผู้วางแผนนโยบายจะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของแผนก หรือของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับแผนกบริการ ผู้ปฏิบัติงานคือวิศวกร และที่ใช้โปรแกรม CBR Express V2.0 ใช้แก่ปัญหาให้กับลูกค้า และผู้บริหารระดับกลางจะนำผลลัพธ์จากโปรแกรม มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุง วิธีการปฏิบัติอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้บริหารสูงสุดจะได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับกลาง เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของวิศวกรที่แก่ปัญหา เช่นหากใช้เวลานาน อาจให้มีการจัดฝึกอบรมขึ้น