

สารบัญ

หน้า	
ค ง จ น ช ว ต	กิตติกรรมประกาศ
๑	บทคัดย่อภาษาไทย
๓	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
๊	สารบัญ
๐	สารบัญตาราง
๑	สารบัญภาพ
๑	คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ
๑	บทที่ ๑ บทนำ
๑	1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาโครงการ
๓	1.2 สรุปสาระสำคัญจากการวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๑๑	1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑๒	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์
๑๒	1.5 ขอบเขตการศึกษา
๑	บทที่ ๒ การตรวจเอกสาร
๑๕	2.1 ทฤษฎีสำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process)
๑๗	2.2 ทฤษฎีสำหรับวิศวกรรมการเก็บความต้องการ (Requirement Engineering)
๒๑	2.3 คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจด้าน CAD/CAM
๒๓	2.4 ทฤษฎีการหาสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุคุณ (Multiple Linear Regressions)
๒๔	2.5 ทฤษฎีการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้ในมอเตอร์สามเฟส
๒๕	บทที่ ๓ วิธีการดำเนินงานวิจัย
๒๕	3.1 วิธีวิจัย
๒๗	3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒๗	3.3 เก็บความต้องการและศึกษาการทำงานจากบริษัทเดลแคมประเทศไทย จำกัด
๒๙	3.4 วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบความต้องการที่ได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวม

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.5 การหาสัมการเชิงเส้นแบบพหุคุณ (Multiple Linear Regressions) เพื่อใช้ในการคำนวณการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงานของชิ้นงาน	32
3.6 ออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบกระบวนการควบคุมการผลิต และบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ด้านแบบ	33
บทที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผล	
4.1 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการสัมภาษณ์	38
4.2 กระบวนการออกแบบระบบซอฟต์แวร์	43
4.3 การออกแบบหน้าจอการทำงานของซอฟต์แวร์ (User Interface)	59
4.4 การติดตั้งและการทำงานข้อมูลจริงเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์	66
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาวิจัย	
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์	67
5.2 ปัญหาที่พบในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์	68
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป	69
เอกสารอ้างอิง	70
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ผลการสัมภาษณ์และการหาสมการเชิงเส้นแบบพหุคุณ	71
ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานระบบซอฟต์แวร์	131
ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งานระบบซอฟต์แวร์	152
ภาคผนวกTQS มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย	165
ประวัติผู้เขียน	465

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แสดง Software Cost Driver Rating	9
1.2 แสดง Software Cost Driver Rating ของ COCOMO	10
1.3 แสดง Effort multipliers for Software Maintenance	11
3.1 แสดงแบบฟร์อ์มในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	28
4.1 แสดงความสัมพันธ์แบบมีนัยสำคัญทางสถิติ(Statistical Significance) ของข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่องานด้าน CAD	40
4.2 ค่าความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์ของสมการเชิงเส้นแบบพหุคุณของปัจจัยที่มีผลต่องานด้าน CAD	40
4.3 แสดงความสัมพันธ์แบบมีนัยสำคัญทางสถิติ(Statistical Significance) ของข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่องานด้าน CAM	41
4.4 ค่าความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์ของสมการเชิงเส้นแบบพหุคุณของปัจจัยที่มีผลต่องานด้าน CAM	42
ก1 แสดงผลการสัมภาษณ์คุณสรวิษา วิมานจันทร์	85
ก2 แสดงผลการสัมภาษณ์คุณบูรณรงค์ สุขสมิติ	87
ก3 แสดงข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการทำงานด้าน CAD	89
ก4 แสดงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการทำงานด้าน CAM	91
ก5 แสดงปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้าน CAD (μ_1)	94
ก6 แสดงปัจจัยด้านความซับซ้อนและความยากของชิ้นงานด้าน CAD (μ_2)	94
ก7 แสดงปัจจัยด้านจำนวนองค์ประกอบผิวการทำงานด้าน CAD (μ_3)	94
ก8 แสดงปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้าน CAM (β_1)	95
ก9 แสดงปัจจัยด้านความซับซ้อนและความยากของชิ้นงานด้าน CAM (β_2)	95
ก10 แสดงปัจจัยความละเอียดของชิ้นงานด้าน CAM (β_3)	95
ก11 แสดงปัจจัยขนาดของชิ้นงาน (β_4)	95
ก12 แสดงปัจจัยวัสดุของชิ้นงาน (β_5)	95
ก13 แสดงปัจจัยจำนวนแกนของเครื่อง CNC (β_6)	96
ก14 แสดงปัจจัยด้านขนาดของใบมีด (β_7)	96

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ก15 แสดงปัจจัยด้านความลึกของชิ้นงาน (β_8)	96
ก16 แสดงปัจจัยด้านชนิดแม่พิมพ์ (β_9)	96
ก17 แสดงปัจจัยด้านขนาดคอมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่อง CNC	96
TQS 1 แสดงแผนการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดขึ้น	168
TQS 2 แสดงรายละเอียดการแบ่งจ่ายน้ำประมาณตลอดโครงการ	170
TQS 3 แสดงรายละเอียดทีมปฏิบัติงานโครงการ	173
TQS 4 แสดง Checklist การอนุมัติจัดซื้อจัดขึ้น	181
TQS 5 แสดงแผนการดำเนินงานการเก็บรวบรวมความต้องการ	193
TQS 6 แบบฟร์อมสำหรับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	196
TQS 7 แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ คุณ สุริยา วิมานจันทร์	198
TQS 8 แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ คุณบูรณรงค์ สุขสมิติ	200
TQS 9 แสดงแบบฟร์อมการรับงานผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ	204
TQS 10 แสดง Checklist Requirement Elicitation	206
TQS 11 แสดงแผนการดำเนินงาน Requirement Analysis	211
TQS 12 แสดงการแยกความต้องการของระบบ Shop Manager System	212
TQS 13 แสดงการแยกความต้องการของระบบ Customer System	212
TQS 14 แสดงการแยกความต้องการของระบบ Master Mould System	213
TQS 15 แสดงการแยกความต้องการของระบบ CAD Condition System	213
TQS 16 แสดงการแยกความต้องการของระบบ CAM Condition System	214
TQS 17 แสดงการแยกความต้องการของระบบ CNC Condition System	214
TQS 18 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความต้องการของระบบ	216
TQS 19 แสดงความต้องการห้ามดูของระบบ	218
TQS 20 แสดง Checklist Process Requirements Analysis	220
TQS 21 แสดงแผนการดำเนินงานขั้นตอนการกำหนดความต้องการ	225
TQS 22 แสดงลำดับการทำงานของระบบ Shop Manager Level 1	236
TQS 23 แสดงลำดับการทำงานของระบบ Shop Manager Level 2	238
TQS 24 แสดงลำดับการทำงานของระบบลูกค้า	241

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
TQS 25	Checklist Requirement Specification Process	243
TQS 26	แสดงแผนการดำเนินงานในขั้นตอนการออกแบบระบบซอฟต์แวร์	248
TQS 27	แสดง Checklist Design Process	262
TQS 28	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	267
TQS 29	แสดง Checklist Development Procedure	270
TQS 30	แสดงแผนการดำเนินงาน Software Integration Testing	275
TQS 31	แสดงการทดสอบ Integration Testing	276
TQS 32	แสดง Checklist Process Integration Test	281
TQS 33	แสดงแผนการดำเนินงาน Test Plan	287
TQS 34	แสดงแผนการดำเนินงาน Test Procedure	294
TQS 35	แสดงวางแผนการทดสอบ Test Procedure and Unit Testing	295
TQS 36	แสดง Checklist Test Procedure	297
TQS 37	แสดงแผนการดำเนินงาน Test Record	303
TQS 38	แสดงแผนการดำเนินงาน Software Acceptance Testing Record	312
TQS 39	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing	313
TQS 40	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing: การจัดการข้อมูลระดับลูกค้า	316
TQS 41	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing: การจัดการข้อมูลระดับหน้าที่ประเมินราคา	317
TQS 42	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing: การจัดการข้อมูลรายงานผลการประเมินราคา	318
TQS 43	แผนการทดสอบระบบแบบ Acceptance Testing	320
TQS 44	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing: การทดสอบความเร็วของการดำเนินงานแต่ละส่วน	323
TQS 45	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing: การทดสอบอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้งาน (Error Rate)	324
TQS 46	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing: การทดสอบความสามารถจัดทำสิ่งและการใช้งานได้ของผู้ใช้งาน	326

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
TQS47	แผนการทดสอบระบบแบบ System Testing: การทดสอบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	327
TQS 48	แสดง Checklist Process Acceptance Test Record	331
TQS 49	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์	336
TQS 50	แสดง Checklist Software Installation Procedure	338
TQS 51	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์	343
TQS 52	แสดง Checklist Software Maintenance Procedure	346
TQS 53	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	379
TQS 54	แสดง Checklist Development Procedure	382
TQS 55	แสดงแผนการดำเนินของการพัฒนาของระบบซอฟต์แวร์	387
TQS 56	แสดง Checklist Software Life Cycle Procedure	389
TQS 57	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการประกันคุณภาพระบบซอฟต์แวร์	403
TQS 58	แสดง Checklist Quality Assurance Procedure	405
TQS 59	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการจัดทำคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์	410
TQS 60	แสดง Checklist User Manual Procedure	411
TQS 61	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการรายงานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์	416
TQS 62	แสดงการดำเนินงานการประกันคุณภาพ	417
TQS 63	แสดงการตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมโครงการ	422
TQS 64	แสดง Checklist Quality Assurance Procedure	425
TQS 65	แสดงแผนการดำเนินของกระบวนการพัฒนาโครงสร้างซอฟต์แวร์	430
TQS 66	แสดงการแบ่งหน้าที่ในหน่วยงานบริหาร โครงสร้างซอฟต์แวร์	432
TQS 67	แสดง Checklist กระบวนการบริหาร โครงสร้างซอฟต์แวร์	434
TQS 68	การตั้งชื่อย่อ	440
TQS 69	การตั้งชื่อ Require Document	441
TQS 70	การตั้งชื่อ Project Plan Document	441
TQS 71	การตั้งชื่อ System Document for New Module	441
TQS 72	การตั้งชื่อ Analysis & Design Document	442

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
TQS 73 การตั้งชื่อ System Document for Change Module		442
TQS 74 การตั้งชื่อ User Document		442
TQS 75 แสดงแผนการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงโครงร่างซอฟต์แวร์		460
TQS 76 แสดงรายการ Checklist การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงร่างซอฟต์แวร์		464



อิชสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright[©] by Chiang Mai University
 All rights reserved

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 แสดงโครงสร้างและการทำงานของการใช้ Web-Based ศูนย์การทำงานของเครื่องจักร	4
1.2 แสดงหน้าต่างการทำงานผ่าน Web Base Remote เพื่อทำความคุ้มครองจักรในรายผลิต	4
1.3 แสดงโมเดลการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการทำงานของการทำแม่พิมพ์	5
1.4 แสดงการออกแบบ Class Hierarchy ของการทำงานควบคุมเครื่อง CNC	6
1.5 แสดงการแบ่งส่วนการทำงานของการเก็บรวบรวมความต้องการโดยใช้วิธีแบบเกลี่ยวกันหอย	7
1.6 แสดงการนำกระบวนการเก็บความต้องการแบบเกลี่ยวกันหอย ใช้ในการทำงานในมหาวิทยาลัย แห่งแอฟฟิลิกาได้	8
2.1 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวี V – Model	17
2.2 แสดงตัวอย่างของ Non – Functional Requirement	19
2.3 แสดง Requirement Engineering Process Input and Out Put	20
2.4 แสดงแผนภาพของกระบวนการหาความต้องการแบบเกลี่ยวกันหอย	21
2.5 แสดงความสัมพันธ์ของการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของระบบ งาน CAD/CAM ในงานอุตสาหกรรม	22
3.1 แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาระบบควบคุม การผลิตและบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ด้านแบบ	26
3.2 แสดงระบบการทำงานในสายการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทเคลดแคม	30
3.3 แสดงกระบวนการดำเนินงานและขั้นตอนหาความสัมพันธ์และ เก็บความต้องการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	31
3.4 แสดงแนวทางการพัฒนาระบบกระบวนการควบคุมการผลิต และบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ด้านแบบ	34
4.1 แสดงยูสเซอร์ระบบ Shop Manager Level 1	44
4.2 แสดงยูสเซอร์ระบบ Shop Manager Level 2	45
4.3 แสดงยูสเซอร์ระบบควบคุมการผลิตและการจัดสรรทรัพยากร	46
4.4 แสดงยูสเซอร์ระบบลูกค้า Customer	47
4.5 แสดงคลาสไ/doa โปรแกรมระบบการคำนวนระยะเวลาและราคาในการผลิตชิ้นงาน	49

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.6 แสดงคลาสไ/doa แกรมของระบบการรับชิ้นงานและการจัดสรรทรัพยากร ในการผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	51
4.7 แสดงแอคติวิตี้ไ/doa แกรม Activity Diagram ส่วนของผู้จัดการสายการผลิต	53
4.8 แสดงแอคติวิตี้ไ/doa แกรม Activity Diagram ส่วนของลูกค้า	54
4.9 แสดงแผนภาพระบบฐานข้อมูลด้วย ER Diagram	56
4.10 แสดงตารางความสัมพันธ์ฐานข้อมูลของระบบแบบ ER Diagram	58
4.10 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์	59
4.11 แสดงการออกแบบหน้าจอแสดงผลหลักของระบบซอฟต์แวร์	60
4.12 แสดงหน้าจอรายละเอียดการสร้างข้อมูลลูกค้า	61
4.13 แสดงรายละเอียดการสร้างปัจจัยในการคำนวณระยะเวลาการผลิต ชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	62
4.14 แสดงการออกแบบหน้าจอรายละเอียดการรับผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	63
4.15 แสดงหน้าจอรายละเอียดของข้อมูลบุคลากรภายในบริษัท	64
4.16 แสดงการออกแบบหน้าจอรายละเอียดของเครื่อง CNC	65
4.17 แสดงรายละเอียดการนำข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์	67
4.18 แสดงรายละเอียดพนักงานที่อยู่ในสายการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ	67
4.19 แสดงรายละเอียดการบันทึกข้อมูลลูกค้า	68
4.20 แสดงรายละเอียดรายการข้อมูลลูกค้า	69
4.21 แสดงรายละเอียดเมนูเข้าสู่การประเมินราคาและระยะเวลา การผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	70
4.22 แสดงการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินราคา และระยะเวลาการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ	70
4.23 แสดงรายละเอียดข้อมูลการประเมินราคาและระยะเวลา ในการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ	71
4.24 แสดงรายละเอียดการเลือกลำดับของลูกค้า (Customer ID)	72
4.25 แสดงรายละเอียดการเลือกลำดับของแม่พิมพ์ต้นแบบ (Master Mold Order)	72
4.26 แสดงหน้ารายการละเอียดของใบรายการรับผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ (Order)	73

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.27 แสดงรายละเอียดใบรับผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบของลูกค้า (View Order)	74
4.28 แสดงรายละเอียดการปิดใบรับผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ (Close Order)	74
4.29 แสดงชื่นงานแม่พิมพ์ต้นแบบตัวผู้ที่รับผลิตให้ลูกค้า	75
4.30 แสดงชื่นงานแม่พิมพ์ต้นแบบตัวเมียที่รับผลิตให้ลูกค้า	76
4.31 แสดงหน้าต่างรายงานผลการปฏิบัติงานของทรัพยากร ในสายการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ	77
4.32 แสดงรายงานผลเกี่ยวกับการเงินของแต่ละเดือนในการรับผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ	77
ข.1 แสดงการเลือก Environment Variables	99
ข.2 แสดงการสร้าง New System Variable	100
ข.3 แสดงรายละเอียดของ User variables JAVA_HOME ที่เพิ่มเข้าไปในระบบ	101
ข.4 แสดงรายละเอียดการติดตั้ง Apache Tomcat 6.0 แบบ Zip File	102
ข.5 แสดงรายละเอียดไฟล์ของ Apache Tomcat 6.0	102
ข.6 แสดงหน้าจอ Console การทำงานของ Apache Tomcat 6.0	103
ข.7 แสดงหน้าการทำงานหลัก Default Apache Tomcat 6.0	104
ข.8 แสดงหน้าหลักงาน Install Apache Tomcat 6.0	105
ข.9 แสดงรายละเอียดข้อตกลงก่อนทำการ Install Apache Tomcat 6.0	106
ข.10 แสดงเงื่อนไขของขนาดพื้นที่ในการ Install Apache Tomcat 6.0	107
ข.11 แสดงPart สำหรับ Install Apache Tomcat 6.0	108
ข.12 แสดงการกำหนด Port และ User Name, Password ของ Apache Tomcat 6.0	109
ข.13 แสดงเวอร์ชันของ Apache Tomcat 6.0 ก่อนทำการ Install	110
ข.14 แสดงหน้าจอเมื่อทำการ Install Apache Tomcat 6.0 เสร็จ	111
ข.15 แสดงปุ่ม Tray Icon ของโปรแกรม Apache Tomcat 6.0	111
ข.16 แสดงหน้าจอการทำงานหลักของโปรแกรม Apache Tomcat 6.0	112
ข.17 แสดงการหน้าจอการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์บน Apache Tomcat 6.0	113
ข.18 แสดงหน้าจอ Tomcat Web Application Manager	114
ข.19 แสดงจอเพื่อเลือกติดตั้งโปรแกรมที่เป็นไฟล์ .WAR	114
ข.20 แสดงหน้าจอ MySQL Administrator	115

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
ข.21	แสดงหน้าจอการทำงานหลักของโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL	116
ข.22	แสดงการเรียกฐานข้อมูลบน MySQL Query Browser	117
ค.1	แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบซอฟต์แวร์	119
ค.2	แสดงหน้าจอการทำงานหลักของระบบซอฟต์แวร์	120
ค.3	แสดงหน้าจอการเลือกสร้างข้อมูลลูกค้า	121
ค.4	แสดงรายละเอียดหน้าจอการสร้างข้อมูลลูกค้า	122
ค.5	แสดงหน้าจอมenuการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า	123
ค.6	แสดงรายการลูกค้าที่มีอยู่ภายในระบบซอฟต์แวร์	123
ค.7	แสดงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าหลังการสร้างบนฐานข้อมูล	124
ค.8	แสดงmenuการเพื่อใช้ในการคำนวณของระบบซอฟต์แวร์	125
ค.9	แสดงรายละเอียดหน้าจอการคำนวณระยะเวลาและราคาที่ประเมินชิ้นงานแก่ลูกค้า	125
ค.10	แสดงรายละเอียดระยะเวลาและราคาที่ประเมินแก่ลูกค้า	126
ค.11	แสดงmenuการเข้าระบบเพื่อสร้างรายการรับผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	127
ค.12	แสดงรายละเอียดรายการรับผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	127
ค.13	แสดงการเข้าmenuการดูรายละเอียดรายการรับผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	128
ค.14	แสดงรายละเอียดรายการรับผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบ	128
ค.15	แสดงรายละเอียดหน้าจอแสดงการบริหารจัดการทรัพยากร้านบุคคล	129
ค.16	แสดงรายละเอียดการบริหารจัดการทรัพยากร้านเครื่อง CNC	130
TQS 1	แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวิ V – Model	147
TQS 2	แสดงโครงสร้างขององค์กรในการพัฒนาซอฟต์แวร์	148
TQS 3	แสดงโครงสร้างบทบาทหน้าที่การทำงานของโครงการ	151
TQS 4	แสดงแผนภาพ Work Breakdown Structure	160
TQS 5	แสดงภาพคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใช้ในโครงการ	174
TQS 6	แสดงเครื่องปรินต์เตอร์เลเซอร์ที่ใช้ในโครงการ	175
TQS 7	แสดงภาพของเครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้ในโครงการ	177
TQS 8	แสดงผู้ของค์กรในการเก็บความต้องการของระบบซอฟต์แวร์	186
TQS 9	แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการเก็บความต้องการ	187

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
TQS 10 แสดงข้อมูลในคลังสินค้าตามชื่อสินค้า	229
TQS 11 แสดงข้อมูลในคลังสินค้าตามชื่อสินค้า (Use Case Diagram) ระบบ Shop Manager Level 2	231
TQS 12 แสดงข้อมูลในคลังสินค้าตามชื่อสินค้า (Customer)	234
TQS 13 แสดงแผนภาพข้อมูลในคลังสินค้าตามชื่อสินค้า	237
TQS 14 แสดงแผนภาพข้อมูลในคลังสินค้าตามชื่อสินค้า (Shop Manager Level 2)	240
TQS 15 แสดงแผนภาพข้อมูลในคลังสินค้าตามชื่อสินค้า (Customer)	242
TQS 16 แสดง Basic Architecture Design System	250
TQS 17 แสดงคลาสในคลังสินค้าตามชื่อสินค้า	253
และบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการผลิตแบบแม่พิมพ์ต้นแบบ	
TQS 18 แสดงแอ็คติวิตี้ในคลังสินค้า Activity Diagram ส่วนของผู้จัดการสายการผลิต	255
TQS 19 แสดงแอ็คติวิตี้ในคลังสินค้า Activity Diagram ส่วนของลูกค้า	256
TQS 20 แสดงแผนภาพระบบฐานข้อมูลด้วย ER Diagram	259
TQS 21 แสดงแผนภาพตารางข้อมูลของ ER Diagram	261
TQS 22 แสดงแผนการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ Test Plan Procedure	286
TQS 23 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวี V – Model	358
TQS 24 แสดงโครงสร้างขององค์กรในการพัฒนาซอฟต์แวร์	360
TQS 25 แสดงโครงสร้างบทบาทหน้าที่การทำงานของโครงการ	362
TQS 26 แสดงแผนภาพ Work Breakdown Structure	371
TQS 27 Process Model วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวีโมเดล (V-Model)	388
TQS 28 กระบวนการ Event Registration	446
TQS 29 กระบวนการ Change Request	447
TQS 30 แสดง Software Baseline Change Process	448

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
i	สัมประสิทธิ์การผลด้วย	-
j	สัมประสิทธิ์การผลด้วย	-
k	จำนวนตัวแปรผลด้วย	-
X	ตัวแปรอิสระสมการการผลด้วย	-
Y	ตัวแปรตามสมการการผลด้วย	-
β_1	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้าน CAM	-
β_2	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยด้านความซับซ้อนและ ความยากของชิ้นงานด้าน CAM	-
β_3	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยความละเอียดของชิ้นงานด้าน CAM	-
β_4	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยขนาดของชิ้นงาน	-
β_5	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยวัสดุของชิ้นงาน	-
β_6	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยจำนวนแกนของเครื่อง CNC	-
β_7	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยด้านขนาดของใบมีด	-
β_8	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยด้านความลึกของชิ้นงาน	-
β_9	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยด้านชนิดแม่พิมพ์	-
μ_1	สัมประสิทธิ์การผลด้วย ปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้าน CAD	-
μ_2	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยด้านความซับซ้อนและ ความยากของชิ้นงานด้าน CAD	-
μ_3	สัมประสิทธิ์การผลด้วยปัจจัยด้านจำนวนองค์ ประกอบผิวการทำงานด้าน CAD	-