

บทที่ 2

การตรวจเอกสาร

2.1 กุหลาบ (*Rosa hybrida*)

กุหลาบ (*Rosa hybrida*) นับว่าเป็นไม้ดอกที่มีความงามมากที่ดอกไม้ชนิดอื่นจะเทียบเท่า จนได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งดอกไม้” (Queen of flower) กุหลาบมีนานาประมณ 30 ล้านปี มาแล้ว มีพื้นเมืองประมณ 200 สายพันธุ์ พันธุ์ดั้งเดิม (wild species) มีพื้นชนิดกลีบดอกชั้นเดียว และกลีบดอกช้อน ส่วนพันธุ์กุหลาบที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน เป็นพันธุ์กุหลาบที่ผ่านการวิวัฒนา-การมานานนับร้อยปี และทั้งหมดเป็นพันธุ์กุหลาบลูกผสมของพันธุ์กุหลาบดังเดิมประมณ 1-8 สายพันธุ์ และส่วนมากมีลิ้นกำนิดในทวีปเอเชีย

กุหลาบจัดเป็นไม้ดอกประเภทไม้พุ่มผลัดใบ มีลำต้นตั้งตรงหรือเลี้ยว แข็งแรงมีใบย่อย 3-5 ใบ ในมีสีเขียวเข้มเป็นมันและมีรอยย่นเล็กน้อย ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มี 2 เพศในดอกเดียวกัน มีพื้นดอกชั้นเดียวและดอกช้อน การจำแนกกุหลาบตามลักษณะสีของดอกแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ (สมพงษ์, 2548)

1. Single color มีสีของกลีบดอกสีเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังของดอก และทุกๆ กลีบมีสีเหมือนกัน เช่น พันธุ์คริสเตียนดิออร์ (Christian Dior)

2. Multi color มีสีของกลีบดอกเปลี่ยนไปตามอายุการบานของดอก ในช่วงหนึ่งจะมีหลายสีเพรำดอกจะบานไม่พร้อมกัน ส่วนมากจะเป็นชนิดกุหลาบพวง เช่น พันธุ์แซมบรา (Sambra) หรือชาร์เลสตัน (Charleston)

3. Bi color มีสีของกลีบดอก 2 สี คือ กลีบด้านในสีหนึ่ง และด้านนอกอีกสีหนึ่ง เช่น พันธุ์ Forty Niner

4. Blend-color มีสีของกลีบดอกด้านในมากกว่า 2 สีขึ้นไป เช่น พันธุ์ Monte Carlo

5. Striped color กลีบดอกในแต่ละกลีบมีสีมากกว่า 2 สีขึ้นไป ส่วนมากเป็นสีสลับกันเป็นเส้นตามความยาวของกลีบดอก เช่น พันธุ์ Candy Stripe

ปัจจุบันกุหลาบที่นิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอกในประเทศไทยมีอยู่มากหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร (2541) แนะนำให้ปลูกมีดังนี้

- ก. พันธุ์คอกสีแดง ได้แก่ พันธุ์บราโว, เรคมาสเตอร์พีช, คริสตีนดิออร์, โอลิมเปียด, นอริก้า, แกรนด์มาสเตอร์พีช, ปาปามิลแลนด์ และเวก้า
- ข. พันธุ์คอกสีเหลือง ได้แก่ พันธุ์คิงส์แรนซัม, ชันคิงส์, เอสเมดสมิคท์, นิวเคลย์ โอลิมปิก และเมลล่อน
- ค. พันธุ์คอกสีส้ม ได้แก่ พันธุ์ชันดาวน์เนอร์, แซนดรา และซุปเปอร์สตาร์ หรือทรอพปิ-คานา
- ง. พันธุ์คอกสีชมพู ได้แก่ พันธุ์มิสօอลօเมրิกันบิวตี้ หรือนาเรีย, คาสลาส, ไอเฟลทาวเวอร์, สาวนมอร์, เฟรนด์ชิพ, เพอร์ฟูมดีไลท์, จูวังแซล, เฟร์สท์ไฟร์, อเคารียส และชูชานแมมนชี่ยร์
- จ. พันธุ์คอกสีขาว ได้แก่ พันธุ์ไวท์คริสต์มาส และเอทีนา
- ฉ. พันธุ์คอกสีอื่นๆ ได้แก่ พันธุ์ແງກົດເດີຕ, ດັນເບີລິດໍໄລທ, ແລະບັລແອນຈ

2.1.1 ความสำคัญของกุหลาบตัดดอก

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของตลาดโลก เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ มีหลายชนิด หลายพันธุ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ใช้ทั้งดอกสดและเป็นวัตถุคงทนสำหรับกลั่นน้ำหอมระเหยและทำดอกไม้แห้ง สามารถควบคุมการออกดอกได้ง่าย ทำให้ควบคุมการออกดอกให้ตรงกับเทศกาลได้ ส่งผลให้มีราคาดี นอกจากนี้ยังสามารถหาตลาดได้ง่ายด้วย

ในประเทศไทย ขณะนี้มีการปลูกกุหลาบกันมาก ประมาณว่ามีพื้นที่ปลูกกุหลาบประมาณ 3,500 ไร่ โดยแหล่งปลูกที่สำคัญ เช่น จังหวัดนครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ หนองคาย อุบลราชธานี และสงขลา

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูง ประเทศไทยมีการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อ่องกง ฟิลิปปินส์ แคนาดา และชาอุติอะราเบีย ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นิยมใช้ทั้งกุหลาบคุณภาพดีและคุณภาพปานกลาง ดอกกุหลาบคุณภาพดีส่วนมากจะส่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ ปกติราคาจะอยู่ระหว่างดอกละ 3-5 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ (ณัฐร์ศิริ, 2545)

2.1.2 การทำแห้งดอกไม้

ในปัจจุบันดอกไม้แห้งเป็นที่นิยมแพร่หลายและเห็นกันอยู่ทั่วไป ในภาพแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำมาทำเป็นของขวัญซึ่งมีคุณค่าต่อผู้ที่ได้รับ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ดอกไม้แห้งสามารถจัดแต่งได้ภาพแบบที่เราต้องการ และมีการเคลือบดอกเพื่อเพิ่มความสวยงามและยืดอายุการใช้งาน การเลือกดอกไม้หรือใบไม้แห้งโดยทั่วไป จะต้องเป็นดอกไม้สด

และมีระบบการบานที่เหมาะสม เลือกดอกที่มีระยะเริ่มบานเต็มที่ และมีวิธีการทำแห้งหลายวิธีขึ้นอยู่ กับชนิดของดอกไม้และการนำมาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น (ภิญญาศิริ, 2545)

1. การผึ่งลม (air drying) เป็นวิธีที่เก่าแก่ และทำได้ง่ายที่สุด โดยการใช้หันงายมัดก้าน ดอกรวมกันเป็นกำ และแขวนห้อยหัวลง โดยมัดติดกับไม้ เมื่อเวลาผ่านไปน้ำจะระเหยออกจากก้าน ดอกและมีการยุบตัวลง ใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ การทำแห้งวิธีนี้ ดอกไม้จะมีสีซีดหรือมีการเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาล

2. การอัดแห้ง (pressing) นิยมใช้กับใบไม้ หญ้า และดอกไม้ที่มีกลีบดอกบาง หรือมีกลีบ ดอกซ้อนกันหลายชั้นที่ไม่หนาเกินไป ใช้เวลาอัดแห้งในระยะเวลาดูดซับความชื้น จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน ดอกจะแห้งสนิท ดอกไม้และใบที่ได้มักจะนำไปติดกรอบภาพและทำบัตรอวยพร ต่างๆ

3. การเคลือบด้วยกลีเซอรีน วิธีนี้ใช้กับใบไม้ ทำให้ใบอ่อนหรือเยื่อดหุ่นได้ แต่สีจะคล้ำลง หรือเป็นสีน้ำตาล โดยการใช้กลีเซอรีนต่อน้ำในอัตราส่วน 1 : 2 และทำให้เกิดbacillus แพลงบริเวณปลาย ก้านใบ นำมาจุ่มในสารละลาย ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-28 วัน ผิวหน้าจะเป็นมัน นำมาห้อยหัวลง เก็บไว้ในที่มีคีดและแห้ง

4. การตากแดดหรืออบในเตา วิธีนี้ใช้กับดอกไม้บางชนิด โดยนำมาทำแห้งโดยการตาก แดดหรืออบในเตาไมโครเวฟ

5. การฟอกสี โดยบุ่มลงในสารละลายของสารฟอกสีอัตราส่วนต่อหน้า 1:1 แกลลอน นาน 24 ชั่วโมง หรือจนหมดสีเขียว จากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วซับให้แห้ง นำไปจุ่มในกลีเซอรีน หรือวางไว้ในระยะเวลาดูดซับความชื้น

6. การทำแห้งด้วยความเย็น (freeze drying) วิธีนี้จะทำได้กับดอกไม้ และใบไม้ วิธีการนี้จะ มีกระบวนการทำให้แห้ง โดยจะลดความเย็นจนถึงจุดเยือกแข็ง ความชื้นในดอกไม้จะกลายเป็น น้ำแข็งและระเหยเป็นไอน้ำออกจากดอกจนกระทั่งดอกแห้ง จะได้ดอกไม้ที่มีสีสวยงามเหมือนกับดอก ก่อนการอบแห้งมากที่สุด แต่เครื่อง freeze dryer มีราคาแพงมาก

7. การใช้ชิลิกาเจล ชิลิกาเจลเป็นสารดูดความชื้นที่มีราคาแพงกว่าสารชนิดอื่นๆ แต่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ชิลิกาเจลจัดว่าเป็นสารดูดความชื้นที่ดีที่สุดในการรักษาสภาพของ ดอกไม้ เนื่องจากทำให้ดอกไม้แห้งอย่างรวดเร็ว และยังคงสภาพสีตามธรรมชาติอยู่ ชิลิกาเจลเมื่อ นำไปอบแห้งดอกไม้แล้วจะต้องนำมารอเพื่อไล่ความชื้นออก และนำมาใช้ใหม่ได้ ระยะเวลาในการ อบแห้งประมาณ 7 วัน

8. การอบแห้งด้วยเตาไมโครเวฟ ทำให้ดอกไม้สัดกลายเป็นดอกไม้แห้งในเวลาไม่กี่นาที และคุณภาพดีกว่า สีสดใสแม้คุณภาพสีดอกไม้เท่ากับการทำแห้งด้วยความเย็น แต่ต้นทุนการผลิตมีราคาถูกกว่า



ก. การทำแห้งดอกไม้โดยการผึ่งแดด



ข. การทำแห้งดอกไม้โดยการอัดแห้ง



ค. การทำแห้งดอกไม้โดยการใช้ซิลิกาเจล

รูปที่ 2.1 การทำแห้งดอกไม้ด้วยวิธีการผึ่งแดด การอัดแห้ง และการใช้ซิลิกาเจล

2.1.3 การเลือกดอกไม้สำหรับอบแห้ง

ดอกไม้สัดเกือบทุกชนิดสามารถนำมาทำเป็นดอกไม้อบแห้งได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ดอกไม้ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกคาร์เนชั่น และดอกลิลี เป็นต้น และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้งที่มีความสวยงาม ควรนำหลักการเลือกดอกไม้ไปปฏิบัติ สำหรับดอกกุหลาบนั้น เป็นดอกไม้ที่เมื่อนำมาอบแห้งแล้วสวยที่สุด แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกสี และลักษณะของดอกด้วย หลักการเลือกดอกกุหลาบ ควรเลือกดอกกุหลาบดอกใหญ่ ดอกมีความสูง ก้านดอกอ่อนๆ ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีรอยชำ หรือเน่าเสีย ไม่เป็นโรค หรือถูกหนอนกัด


กินกลืนดอก การพิจารณาสีของดอกกุหลาบสำหรับนำมารอบแห้งมีดังนี้ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2547)

- ดอกกุหลาบสีแดงเข้มเมื่อผ่านการอบแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
- ดอกกุหลาบสีแสดเมื่อผ่านการอบแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด
- ดอกกุหลาบสีโอลรมเมื่อผ่านการอบแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มขึ้น
- ดอกกุหลาบสีขาวเมื่อผ่านการอบแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน
- ดอกกุหลาบสีเหลืองเมื่อผ่านการอบแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนลง
- ดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนส้ม เมื่อผ่านการอบแห้งแล้วจะเปลี่ยนสีชมพูอ่อนลง

2.2 ความรู้พื้นฐานการอบแห้ง

การอบแห้งเป็นกระบวนการลดความชื้นวัสดุ จนถึงระดับที่จุลทรรศ์ไม่สามารถเจริญได้ เพื่อให้วัสดุมีรูปทรงที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา ด้วยการถ่ายเทความร้อนและมวลสารไปพร้อมๆ กัน การอบแห้งวัสดุโดยทั่วๆ ไปมักจะใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลางในการพาความชื้นออกไปจากวัสดุ (สมชาติ, 2540) ดังนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอบแห้งจะได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และอัตราการไหลของอากาศ สำหรับปราการณ์หลักที่เกิดขึ้นในการอบแห้งคือลมร้อน คือ การถ่ายเทความร้อนและมวลสารระหว่างวัสดุและของไหหลอดมีแรงขับจากความต่างศักย์ของอุณหภูมิ และความชื้น กล่าวคือความร้อนจากของไหจะถูกถ่ายเทสู่วัสดุ ทำให้ความชื้นระเหยไปกับอากาศ ในขณะเดียวกัน ไอน้ำจะเคลื่อนที่ออกมากที่ผิวน้ำวัสดุไปยังอากาศ ซึ่งการเคลื่อนที่ของความชื้นออกจากวัสดุมี 2 ลักษณะคือ กันน้ำ คือการเคลื่อนที่ด้วยแรงค่าพิลารี (capillary) ซึ่งจะเกิดกับวัสดุที่มีเซลล์โปร่ง ความพรุนสูง และมีความต่อเนื่องระหว่างเซลล์ โดยมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของการอบแห้ง และการเคลื่อนที่ด้วยการแพร่ (diffusion) ผ่านเซลล์ จะเกิดกับวัสดุที่มีเนื้อแน่นไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์ หรือเกิดกับวัสดุที่ผ่านการอบแห้งไประยะหนึ่ง เซลล์เกิดการหดตัวทำให้แรงค่าพิลารีหมดไป น้ำจึงต้องเคลื่อนที่ด้วยการแพร่ (สุคนธ์ชื่น, 2539) ถ้าวัสดุมีเนื้อโปร่งการเคลื่อนที่ด้วยการไหแบบค่าพิลารี น้ำจะเคลื่อนที่มาที่ผิวได้เร็วกว่าการระเหยกลาญเป็นไอทำให้ผิวน้ำเปียกชุ่มไปด้วยน้ำ น้ำระเหยได้อย่างอิสระด้วยอัตราเร็วคงที่ จึงเรียกช่วงนี้ว่า ช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ ต่อมาเมื่อการไหแบบค่าพิลารีหมดไป น้ำต้องเคลื่อนที่ด้วยการแพร่ ซึ่งช้าลงมากจนมาสู่ผิวน้ำไม่ทัน จึงทำให้ผิวน้ำวัสดุแห้ง การระเหยน้ำเกิดขึ้นได้ช้าลงเมื่อต่อการอบแห้งลดลง จึงเรียกการอบแห้งช่วงนี้ว่า การอบแห้งลดลง สำหรับวัสดุที่มีเนื้อแน่น น้ำในวัสดุนั้นจะเคลื่อนที่มาสู่ผิวน้ำได้ช้า ซึ่งจะทำให้มีเฉพาะช่วงอัตราการอบแห้งลดลงเท่านั้น และเมื่อความชื้นของอากาศ

ใน ห้องอบแห้งสมดุลกับความชื้นของวัสดุ การอบแห้งจะสิ้นสุดลงและเรียกว่าความชื้นของวัสดุ ขณะนั้นว่า ความชื้นสมดุล และจุดเปลี่ยนแปลงจากช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ไปยังอัตราการอบแห้งลดลงเรียกว่า ความชื้นวิกฤต ลักษณะของกราฟอัตราการอบแห้งแสดงดังรูปที่ 2.2 (รุ่งนภา, 2536)



รูปที่ 2.2 ลักษณะของกราฟอัตราการอบแห้งวัสดุ

ที่มา : สุทธิศักดิ์ (2543)

2.2.1 อัตราการอบแห้งคงที่

ที่ช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ การถ่ายเทความร้อนและมวลระหว่างวัสดุและอากาศ เหมือนกับการถ่ายเทความร้อนและมวลที่เกิดขึ้นที่กระเบ้าเปรียกของเทอร์โมมิเตอร์ คือการเกิดขึ้นเฉพาะที่รอบๆ ผิววัสดุเท่านั้น ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่ออัตราการอบแห้งคงที่คือ อุณหภูมิ ความชื้น สัมพัทธ์ และความเร็วลม

2.2.2 การทำแห้งในช่วงอัตราลดลง

ภายหลังจากที่ความชื้นลดลงถึงปริมาณความชื้นวิกฤต กระบวนการอบแห้งจะดำเนินไปในอัตราลดลง เมื่อจากการระเหยเกิดขึ้นด้วยอัตราลดลง หลังจากถึงที่จุดปริมาณความชื้นวิกฤต อัตราการอบแห้งจะลดลงด้วยความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับปริมาณความชื้นที่ลดลง ในบางผลิตภัณฑ์อาจจะมีช่วงอัตราลดลงมากกว่าหนึ่ง

ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลงพื้นที่ผิวอิ่มตัวจะลดลง เนื่องจากการเคลื่อนที่ของความชื้นภายในของแข็งไม่เพียงพอต่อการระเหย อัตราการอบแห้งจึงลดลงขณะที่พื้นที่ผิวไม่อิ่มตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการอบแห้ง รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของความชื้นออกจากของแข็ง นอกจากอัตราการเคลื่อนที่ของความชื้นภายใน จนกระทั่งเมื่อพื้นที่ผิวทั้งหมดถึงสภาวะไม่อิ่มตัว การเคลื่อนที่ของความชื้นภายในจะกลายเป็นปัจจัยหลัก กลไกที่ทำให้ความชื้นเคลื่อนที่ภายใน ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การเคลื่อนที่ของเหลวด้วยแรงค่าพิลารี การแพร่ของของเหลว หรือการแพร่ของไอน้ำ

2.2.3 การถ่ายเทความร้อนและมวล (Heat and mass transfer)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น การกำจัดความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ จะมีการถ่ายเทความร้อนและมวลเกิดขึ้นพร้อมกัน การถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์และเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวของผลิตภัณฑ์ และผิวนางจุดภายในผลิตภัณฑ์ ขณะที่ให้ปริมาณความร้อนจำนวนหนึ่ง ซึ่งเพียงพอต่อการทำให้น้ำระเหย ไอที่เกิดขึ้นจะถูกส่งออกจากน้ำภายในผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของไอน้ำคือ ความดันไอที่ผิวน้ำ เปรียบเทียบกับความดันไอกลางอากาศที่ผิวผลิตภัณฑ์ การถ่ายเทความร้อน และมวลภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์จะเกิดในระดับโมเลกุล โดยที่การถ่ายเทความร้อนจะถูกจำกัดด้วยสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และการถ่ายเทมวลเป็นสัดส่วนกับการแพร่กระจายโมเลกุลของไอน้ำในอากาศ ที่ผิวของผลิตภัณฑ์การถ่ายเทความร้อนและมวลจะเกิดขึ้นพร้อมกัน และควบคุมด้วยกระบวนการพา การขนถ่ายไอน้ำจากผิวผลิตภัณฑ์ไปยังอากาศ และการถ่ายเทความร้อนจากอากาศไปยังผิวผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับความดันไอน้ำที่มีอยู่ และความแตกต่างของอุณหภูมิ ตามลำดับ ในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ การถ่ายเทความร้อนและมวลภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ จะเป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา

การแบ่งประเภทของเครื่องอบแห้งตามวิธีการให้ความร้อน สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ (สุทธิศักดิ์, 2543)

- การใช้ลมร้อนเป็นตัวกลางในการเคลื่อนย้ายไอน้ำออกจากวัสดุ เป็นวิธีการอบแห้งแบบอากาศพาความร้อน (convection drying) เครื่องอบแห้งส่วนมากจะใช้วิธีนี้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป
- การกระจายวัสดุออกเป็นชั้นบางๆ พื้นผิวที่ให้ความร้อน เป็นวิธีการอบแห้งแบบการนำความร้อน (conduction) ไอน้ำจะกระจายตัวสู่บรรจุภัณฑ์โดยตรง วัสดุจะแห้งในระยะเวลาอันสั้น แต่การสัมผัสมวลความร้อนโดยตรงอาจทำให้วัสดุเกิดความเสียหายได้


3. การให้ความร้อนบริเวณรอบๆ ห้องอบแห้ง โดยวัสดุไม่สัมผัสกับแหล่งความร้อนเป็นวิธีการอบแห้งแบบการแผ่รังสี (radiation drying) บางครั้งอาจใช้ระบบดูดไอน้ำออกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือใช้สูญญากาศลดความดัน เพื่อประยุกต์พัฒนาความร้อนได้

4. การปรับสภาพความดันและอุณหภูมิ เมื่อให้น้ำในวัสดุเปลี่ยนเป็นของแข็งที่ระดับต่ำกว่าจุดร่วมสามสถานะ (triple point) แล้วให้พัฒนาความร้อนหรือลดความดันลงจนกระตุ้นเกิดการระเหิด น้ำเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอโดยตรง เรียกว่าการอบแห้งแบบเยือกแข็ง (freeze drying) วิธีการนี้จะช่วยรักษาคุณภาพ และการคืนตัวของวัสดุได้ดีมาก แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงตามไปด้วย

5. การใช้ความดันของโsmotic ลดปริมาณน้ำภายในวัสดุ (osmotic dehydration) โดยการแช่ วัสดุลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า น้ำจะซึมผ่านผนังเมมเบรน (membrane) ออกมานอก ความเข้มข้นของสารละลายเลือดางลง จนกระตุ้นทั้งสองด้านเท่ากัน

2.2.4 สมดุลพัฒนาและสมดุลมูลของการอบแห้ง

กระบวนการอบแห้งทั่วไปจะใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนจากอากาศ ไปยังผิวของวัสดุ และไอน้ำที่ระเหยออกจากวัสดุจะเคลื่อนจากบริเวณผิววัสดุมาสู่ห้องระแสรอากาศ การถ่ายเทความร้อนและมวลระหว่างวัสดุกับอากาศจะเกิดขึ้นรอบๆ ผิววัสดุ สมชาติ (2540) ได้แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์สมดุลพัฒนาในการอบแห้ง และสามารถทำนายการอบแห้งเมล็ดพืชได้ดี โดยสมมติว่าเกิดสมดุลความร้อนระหว่างวัสดุและอากาศ ไม่มีการสูญเสียความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในรูปที่ 2.3



รูป 2.3 แสดงปริมาตรควบคุมของส่วนการอบแห้งและส่วนอากาศผสม

ที่มา : สมชาติ (2540)

เมื่อพิจารณาที่ตำแหน่งชั้นบางๆ ตำแหน่งหนึ่งในห้องอบแห้งที่ช่วงเวลาหนึ่ง จะสามารถเขียนสมการสมดุลพลังงาน โดยอาศัยกฎข้อที่หนึ่งทางเทอร์โมไคดามิกส์ได้ดังนี้ (สมชาติ, 2540)

$$\begin{aligned} \dot{m}_{\text{mix}} [C_a T_x + w_{\text{mix}} (h_{fg} + C_v T_x)] - \dot{m}_i [C_a T_i + w_i (h_{fg} + C_v T_i)] \\ - \dot{m}_{rc} [C_a T_o + w_o (h_{fg} + C_v T_o)] = 0 \end{aligned} \quad (2.1)$$

จากรูปที่ 2.3 ปริมาตรควบคุมการผสมกันระหว่างอากาศแวดล้อมกับอากาศหลังผ่านการอบแห้ง จากหลักการอนุรักษ์มวลจะสามารถเขียนสมการสมดุลมวลของไอน้ำได้ดังนี้

$$\dot{m}_{\text{mix}} w_{\text{mix}} = \dot{m}_i w_i + \dot{m}_{rc} w_o \quad (2.2)$$

เมื่อ	m	คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, kg/s
	w	คือ อัตราส่วนความชื้น, kg water/kg dry air
	C	ค่าความร้อนจำเพาะ, kJ/kg ⁻¹ C
	h_{fg}	ค่าความร้อนแฝงของการระเหยน้ำ, kJ/kg
	T	อุณหภูมิ, °C

สัญลักษณ์กำหนด :	a	คือ อากาศแห้ง
	i	คือ สภาวะก่อนผสม
	o	คือ สภาวะหลังผสม
	rc	คือ อากาศที่นำกลับมาใช้ใหม่
	mix	คือ อากาศผสม

2.2.5 สมการการอบแห้ง

1. สมการการอบแห้งทางทฤษฎี (Theoretical drying equation)

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าการเคลื่อนที่ของน้ำในวัสดุโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของของเหลวที่เป็นผลมาจากการความแตกต่างของปริมาณความชื้น อัตราการถ่ายเทมูลต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เปรียบเทียบกับการอบแห้ง คือ ความเร็วของการลดความชื้น การอบแห้งผลไม้ส่วนมากจะอยู่ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลง สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\frac{\partial M}{\partial t} = \nabla^2 DM \quad (2.3)$$


เมื่อ M คือ ความชื้น, %dry-basis
 D คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่, m^2/h
 t คือ เวลา, h

2 สมการการอบแห้งอึม்ไฟริกอล (Empirical drying equation)

สมการการอบแห้งอึม்ไฟริกอลเป็นสมการที่สร้างจากแนวโน้มของข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง สำหรับผลิตภัณฑ์ในช่วงอุณหภูมิ ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วของอากาศที่ใช้ในการอบแห้งหนึ่งๆ สามารถทำนายอัตราการอบแห้งได้ แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการอบแห้งที่ต้องตรงกันกับสภาพะในการทดลอง

2.3 แผนภูมิอากาศชื้น (Psychometric chart)

แผนภูมิอากาศชื้นเป็นแผนภูมิที่แสดงคุณสมบัติของอากาศชื้น เป็นลิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการวิเคราะห์กระบวนการอบแห้ง ซึ่งแผนภูมิอากาศชื้นจะช่วยให้การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งได้ละเอียด ซึ่งในการหาคุณสมบัติต่างๆ ของอากาศชื้นนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้ค่าคุณสมบัติของอากาศชื้นอย่างน้อย 2 ค่า จึงจะสามารถอ่านค่าอื่นๆ ที่เหลือได้ แผนภูมิอากาศชื้นแต่ละอันจะใช้ได้สำหรับความดันบรรยากาศหนึ่งๆ เท่านั้น



รูปที่ 2.4 แผนภูมิอากาศชื้น (Psychometric chart) ที่ความดันบรรยากาศ 101.325 kPa

(ASHRAE handbook, 2548)

2.3.1 คุณสมบัติของอากาศชื้น (moist air properties)

คุณสมบัติของอากาศชื้นมีความสำคัญมากในการประเมินคุณสมบัติต่างๆ ของการอบแห้ง เพราะโดยทั่วไปแล้วจะใช้อากาศเป็นตัวกลางในการอบแห้ง โดยใช้อากาศร้อนผ่านเข้าไปยังวัสดุ เพื่อทำให้ความชื้นในวัสดุระเหยออกจากอากาศที่ผ่านเข้าไป เรียกอากาศนี้ว่าอากาศชื้น เพราะอากาศจะประกอบไปด้วยอากาศแห้งและไอน้ำ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วมวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ที่ใช้ในการอบแห้งจะมีน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของมวลทั้งหมด แต่โน้มเล็กของไอน้ำเหล่านี้มีผล อย่างมากต่อกระบวนการการอบแห้ง ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของอากาศชื้น ก่อน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการการอบแห้งต่อไป

- อัตราส่วนความชื้น (humidity ratio : w) คือมวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศแห้งในหนึ่ง หน่วยมวล
- อุณหภูมิกระเพาแห้ง (dry-bulb temperature : T) คือ อุณหภูมิของอากาศชื้นที่ไม่ออก โดยเทอร์โมมิเตอร์ทั่วไป
- อุณหภูมิกระเพาเปลี่ยน (wet-bulb temperature : T_{wb}) คือ อุณหภูมิของอากาศชื้นที่ชื้น น้ำโดยเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเพาฉุกเฉื่อยด้วยผ้ากอสเปลี่ยน และมีลมผ่านกระเพาด้วย ความเร็วอย่างน้อย 4.6 เมตร/วินาที (m/s)
- อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew-point temperature : T_{db}) คือ อุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศเริ่ม ความแน่นเมื่ออากาศนั้นถูกทำให้เย็นลงที่อัตราส่วนความชื้นและความดันของ บรรยากาศคงที่
- เอนทัลปี (Enthalpy : h) คือค่าปริมาณความร้อนของอากาศชื้นต่อหนึ่งหน่วยมวล อากาศแห้ง ที่สูงกว่าค่าที่อุณหภูมิอ้างอิงกำหนดขึ้น
- ปริมาตรจำเพาะ (specific volume : v) คือ ปริมาตรต่อหนึ่งหน่วยมวลของอากาศแห้ง
- ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity : ϕ) คืออัตราส่วนของเศษส่วนเชิงโมล (mole fraction) หรือความดันไอน้ำของไอน้ำในอากาศต่อเศษส่วนเชิงโมล หรือความดันของไอน้ำในอากาศอิมตัวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศเดียวกัน ความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่า อยู่ระหว่าง 0-1

2.3.2 การทดสอบอากาศสองกระแส

ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์บางครั้ง อาจพบว่าอากาศที่ผ่านการอบแห้งแล้วยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ และความชื้นสัมพัทธ์อาจจะยังไม่สูงนัก ดังนั้นจึงมีการนำอากาศบางส่วนที่ใช้แล้วมาผสมกับ อากาศใหม่ และค่อยทำให้ร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ ระหว่างทำการอบแห้งการคำนวณหา

คุณสมบัติของส่วนผสมของอากาศชื่นสองกระแส สามารถกระทำได้โดยสมการสมดุลมวลและพลังงานดังนี้

สมดุลมวลอากาศแห้ง

$$m_{a1} + m_{a2} = m_{a3} \quad (2.4)$$

สมดุลมวลไอน้ำ

$$m_{a1}w_1 + m_{a2}w_2 = m_{a3}w_3 \quad (2.5)$$

เมื่อ m_a คือ มวลของอากาศแห้ง, kg

w คือ อัตราส่วนความชื้น, kg water/kg dry air

2.4 ความชื้นในวัสดุ

ความชื้นเป็นตัวบอกปริมาณของน้ำที่มีอยู่ในวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกับมวลของวัสดุชื้นหรือแห้ง ความชื้นในวัสดุสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ

2.4.1 ความชื้นฐานเปียก

$$Mw = \frac{w - d}{w} \times 100 \quad (2.6)$$

ความชื้นฐานเปียกเป็นความชื้นที่นิยมใช้กันในวงการค้า

2.4.2 ความชื้นฐานแห้ง

$$Md = \frac{w - d}{d} \times 100 \quad (2.7)$$

เมื่อ Mw คือ ความชื้นฐานเปียก, %wb

Md คือ ความชื้นฐานแห้ง %wd

w คือ มวลของวัสดุ, kg

d คือ มวลของวัสดุแห้ง, kg

ความชื้นฐานแห่งเป็นความชื้นที่นิยมใช้กันในการวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งทางทฤษฎี เพราะช่วยให้การคำนวณสะดวกขึ้น ซึ่งเป็นเพรະมวลของวัสดุแห้งจะมีค่าคงที่ หรือเกือบคงที่ระหว่างการอบแห้ง ที่ว่าเกือบคงที่ เพราะผลิตผลทางการเกษตรเป็นสิ่งมีชีวิต มีการหายใจ ดังนั้นจึงมีการเพาพลาญสารอาหาร ทำให้มวลแห้งลดลง ส่วนใหญ่แล้วมวลแห้งจะลดลงเล็กน้อย

สำหรับปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากวัสดุ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเริ่มต้น ความชื้นเริ่มต้น และความชื้นสุดท้ายของวัสดุ ดังสมการ

$$m_w = m_{p,i} \left(1 - \frac{(M_f + 1)}{M_i + 1} \right) \quad (2.8)$$

มีอ m_w คือ มวลของน้ำที่ระเหยออกจากวัสดุ, (kg)

$m_{p,i}$ คือ น้ำหนักเริ่มต้นของวัสดุ, (kg)

M_i คือ ความชื้นเริ่มต้นของวัสดุ, (%db)

M_f คือ ความชื้นสุดท้ายของวัสดุ, (%db)

2.4.3 ความชื้นสมดุล (Equilibrium moisture content : M_e)

ความชื้นสมดุล มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำแห้ง และการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร ความชื้นสมดุลใช้ในการหาว่าผลิตผลจะเกิดการรับหรือสูญเสียความชื้น ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดให้ ผลผลิตจะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่ออัตราการสูญเสียความชื้นจากผลิตผลสู่สิ่งแวดล้อม เท่ากับอัตราการรับความชื้นจากสิ่งแวดล้อมสู่ผลิตผล เมื่อสภาพของบรรยายการที่แวดล้อมถูกกำหนดด้วยอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นของผลิตผลที่สมดุลกับบรรยายการแวดล้อมถูกเรียกว่าความชื้นสมดุล ความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยายการอบฯวัสดุ ที่เกิดความสมดุลอยู่นั้น เรียกว่า Equilibrium Relative Humidity (ERH) ซึ่งจะผันแปรขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

2.5 ทฤษฎีการทำงานของปั๊มความร้อนแบบอัดไออก

2.5.1 หลักการทำงานของปั๊มความร้อน


หลักการทำงานของปั๊มความร้อนคือการถ่ายเทความร้อน ไม่ใช้การสร้างความร้อน กล่าวคือปั๊มความร้อนทำงานโดยการดึงความร้อนจากแหล่งความร้อน (heat source) และนำไป

ถ่ายเทในบริเวณที่ต้องการความร้อน (heat sink) ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าปั๊มความร้อน เพราะทำหน้าที่ในการปั๊มเอาความร้อนจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ที่สำคัญคือปั๊มความร้อนไม่ได้เป็นตัวสร้างความร้อน แต่เป็นตัวส่งผ่านความร้อน ซึ่งวัสดุจัดการทำงานไม่แตกต่างจากระบบการทำความเย็นทั่วไปที่มีใช้กันอยู่ ซึ่งเป็นระบบอัดไอ (mechanical vapor compression refrigeration system) แตกต่างกันเพียงปั๊มความร้อนจะเลือกใช้ประโยชน์จากด้านที่ทำความร้อนเป็นหลัก และควบคุมอุณหภูมิด้านทำความร้อนแทนด้านทำความเย็น ส่วนความเย็นที่ได้จะกลายเป็นผลผลอยได้ของระบบ

ระบบปั๊มความร้อน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ (เหมือนจิต, 2547)

1. ระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอ
2. ระบบปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน
3. ระบบปั๊มความร้อนแบบเทอร์โนอิเล็กทริก
4. ระบบปั๊มความร้อนแบบแยกตัว
5. ระบบปั๊มความร้อนทางเคมี

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและทดลองเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอเท่านั้น



รูปที่ 2.5 ส่วนประกอบและวัสดุจัดการทำงานของปั๊มความร้อนแบบอัดไอ
ที่มา : สุทธิศักดิ์ (2543)

2.5.2 ปั๊มความร้อนแบบอัดไอ

ส่วนประกอบของระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอ แสดงรูปที่ 2.5 ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ ดังต่อไปนี้

- เครื่องควบแน่น (condenser) ทำหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำงานในระบบไปสู่แหล่งรับความร้อน
- เครื่องทำระเหย (evaporator) ทำหน้าที่ดูดความร้อนจากแหล่งความร้อนเข้าสู่สารทำงานในระบบ
- เครื่องอัดไอ (compressor) ทำหน้าที่อัดไอของสารทำงานให้มีความดันและอุณหภูมิสูง ซึ่งอุณหภูมิของสารทำงานในระบบจะสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบของชุดคอล์ย์ร้อน ทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากสารทำงานออกสู่ภายนอกระบบ
- วาล์วลดความดัน (expansion valve) ทำหน้าที่ลดความดันของสารทำงานให้ต่ำลง

2.5.3 วัสดุการปั๊มความร้อนแบบอัดไอ (heat pump cycle)

ระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอดังในรูปที่ 2.5 มีวัสดุการการทำงานซึ่งขอanaly ได้จากแผนภูมิความดันและเอนทัลปี ดังต่อไปนี้

กระบวนการอัดไอ 1-2 ในทางอุดมคติไออิมตัว (saturated vapor) ของสารทำความเย็นจะถูกอัดตัวแบบ Isentropic เพื่อให้อุณหภูมิ ความดัน และเอนทัลปีเพิ่มขึ้น แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นกระบวนการ Polytropic เนื่องจากกระบวนการที่ขึ้นกลับไม่ได้ (irreversible process) สาเหตุหลักคือ เกิดความร้อนจากแรงเสียดทานของอุปกรณ์ภายในเครื่องอัดไอ และการเกิดไอร้อนยอดยิ่ง (superheat vapor) ของสารทำความเย็นก่อนเข้าเครื่องอัดไอ

กระบวนการควบแน่น 2-3 ไอของสารทำความเย็นจะถ่ายความร้อนออกและควบแน่นเป็นของเหลว ซึ่งในทางอุดมคติจะเป็นกระบวนการทำความดันคงที่ แต่ความเป็นจริงความดันและอุณหภูมิจะลดลงตามระยะทางของเครื่องควบแน่น สารทำความเย็นจะไหลเป็นสองสถานะ (two phase flow) จนอุณหภูมิลดลงถึงสถานะของเหลวอิมตัว (subcooling) ในที่สุด

กระบวนการลดความดัน 3-4 เมื่อสารทำความเย็นไหลผ่านวาล์วขยายตัวความดัน และอุณหภูมิจะลดต่ำลงและเปลี่ยนสถานะเป็นสารผสม เป็นกระบวนการเรอนทัลปีคงที่ (Throttling process)

กระบวนการระเหย 4-1 สารทำความเย็นผสมจะดูดกลืนความร้อนเข้ามา และเปลี่ยนสถานะเป็นไออิมตัว ในทางอุดมคติจะเป็นกระบวนการทำความดันคงที่ แต่ความเป็นจริงความดันจะลดลง

ตามระบบของเครื่องทำระเหยท่านองเดียวกันกับเครื่องความแ่นน และสุดท้ายจะถูกเพิ่มอุณหภูมิ จนถึงสถานะ ไอร้อนยาดบึ่ง ก่อนเข้าสู่เครื่องอัด ไอต่อไป (เหมือนจิต, 2547)

2.6 เครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน

เครื่องอบแห้งที่ใช้ระบบปั๊มความร้อน มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระบบ ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการอบแห้งที่ใช้อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ เครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนของระบบปั๊มความร้อนและห้องอบแห้ง


Young (1997) ได้แนะนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน โดยการ ให้โลเวียนอากาศชื้นเพียงบางส่วน

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนตามลักษณะการ ให้อบของวัสดุ อากาศออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่

1. เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนระบบปิด (closed loop system)

ระบบการอบแห้งปั๊มความร้อนแบบปิด เป็นระบบที่มีการนำอากาศร้อนที่ออกจากห้อง อบแห้งกลับไปใช้ใหม่ในระบบทั้งหมด (fraction of air recycled : 100%) อากาศจะหมุนเวียนอยู่ใน ระบบ โดยไม่มีการปล่อยอากาศออกจากระบบ หรือนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ระบบ โดยอากาศที่ นำกลับมาใช้ใหม่จะมีการกำจัดความชื้นอากาศที่เครื่องทำระเหย จากนั้นอากาศจะถูกทำให้ร้อนขึ้น ที่เครื่องความแ่นน ก่อนส่งเข้าสู่ห้องอบแห้ง และอากาศที่ออกจากห้องอบแห้งจะมีการหมุนเวียน กลับเข้าสู่เครื่องทำระเหยใหม่อีกครั้ง

หลักการทำงานทฤษฎีการอบแห้ง เป็นที่ทราบกันว่าถ้าอากาศที่ใช้อบแห้งมีความชื้นต่ำ จะเป็นการเพิ่ม ความต่างศักย์ของความชื้นขึ้น โน้น้ำที่ผิวสัมผัสกับอากาศแห้งและในอากาศ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ อบแห้ง ดังนั้นเครื่องอบแห้งชนิดนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้ ดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 แผนภาพพิศทางของอากาศในกระบวนการการลดความชื้นของการอบแห้งแบบระบบปิด
ที่มา : มโน (2546)

2. เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนระบบเปิด (opened loop system)

ระบบอบแห้งปั๊มความร้อนแบบเปิด เป็นระบบที่ไม่มีการนำอากาศที่ออกจากห้องอบแห้งกลับมาใช้ใหม่ในระบบ (fraction of air recycled : 0%) แต่มีการนำอากาศแวดล้อมจากภายนอกเข้ามา加以ดัดความชื้นที่เครื่องทำระเหย เมื่ออากาศผ่านเครื่องควบแน่นจะได้อากาศร้อนเข้าสู่ห้องอบแห้งและอากาศที่ออกจากห้องอบแห้งจะถูกทิ้งทั้งหมด


3. เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนระบบปิดบางส่วน (partially closed loop system)

เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนระบบปิดบางส่วน เป็นระบบที่มีการนำอากาศร้อนบางส่วนที่ออกจากห้องอบแห้งกลับไปใช้ใหม่ในระบบ (fraction of air recycled : 1-99%) บางส่วนปล่อยทิ้งไปและมีการนำอากาศแวดล้อมภายนอกเข้ามานำงส่วน เพื่อผสมอากาศที่ออกจากห้องอบแห้งซึ่งจะได้อากาศผสม จากนั้นนำไป加以ดัดความชื้นที่เครื่องทำระเหย เมื่ออากาศผสมผ่านเครื่องควบแน่นจะได้อากาศร้อนเข้าสู่ห้องอบแห้ง

สำหรับงานวิจัยนี้ทำการทดลองโดยใช้เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนแบบระบบปิด

2.6.1 หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนระบบปิด

ความร้อนที่อากาศได้รับจากอนเดนเซอร์เพื่อใช้ในการระเหยนำกัวสุด จะถูกปรับคืนโดยผ่านอีเวปปอเรเตอร์ (evaporator) ซึ่งความชื้นในอากาศจะถูกควบแน่นออกมานอก ปริมาณน้ำที่ระเหยออกอากาศสุดบนแห้ง อากาศหลังการอบแห้งที่หมุนเวียนกลับไปใช้ในระบบมีบางส่วนที่ไหลข้ามอีเวปปอเรเตอร์ และจะไปผสมกับอากาศที่ออกมานอกอีเวปปอเรเตอร์ก่อนที่จะถูกส่งไปเพิ่มอุณหภูมิที่อนเดนเซอร์ก่อนเข้าสู่ห้องอบแห้งต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนระบบปิดที่มีความชื้นออกอากาศ

ที่มา : ฐานนิตย์และคณะ (2542)

2.6.2 ข้อดีของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน

1. สามารถอบแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ得多ที่อุณหภูมิต่ำกว่าการอบแห้งแบบธรรมดานำ出อากาศที่ใช้ในการอบแห้งมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
2. สามารถอบแห้งได้เร็วกว่าที่อุณหภูมิเท่ากัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งธรรมดานำ
3. สามารถอบแห้งอาหารที่ไวต่อความร้อนโดยไม่ทำให้เสื่อมคุณภาพ
4. เป็นการใช้พลังงานต่ำจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายต่ำ
5. เป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว ไม่มีการปล่อยสิ่งมีพิษออกจากระบบ
6. สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้ตามต้องการ

2.7 ระบบสุญญาการ

ระบบสุญญาการ คือ เป็นระบบที่มีความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศปกติ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทตามระดับความดันสุญญาการ ได้แก่

- Low vacuum อยู่ในช่วงความดันตั้งแต่ 760 torr ถึง 25 torr ($101.32-3.33 \text{ kPa.abs}$)
- Medium vacuum อยู่ในช่วงความดันตั้งแต่ 25 torr ถึง 10^{-3} torr ($3.33-1.33 \times 10^{-4} \text{ kPa.abs}$)
- High vacuum อยู่ในช่วงความดันตั้งแต่ 10^{-3} torr ถึง 10^{-6} torr ($1 \times 10^{-4}-1.33 \times 10^{-4} \text{ kPa.abs}$)
- Very high vacuum อยู่ในช่วงความดันตั้งแต่ 10^{-6} torr ถึง 10^{-9} torr
($1.33 \times 10^{-7}-1.33 \times 10^{-10} \text{ kPa.abs}$)
- Ultra-high vacuum อยู่ในช่วงความดันตั้งแต่ 10^{-9} torr ถึง 10^{-9} torr ($1.33 \times 10^{-10} \text{ kPa.abs}$)

ขึ้นไป

การสร้างสุญญาการในถังปิดนั้น ทำได้โดยการดึงอากาศหรืออากาศที่อยู่ภายในถังปิดออกสู่ภายนอกถังโดยใช้ปั๊มสุญญาการ ซึ่งผลจากการดึงอากาศออกมากจากถังจะทำให้ความดันภายในถังจะค่อยๆ ลดต่ำลง ซึ่งปริมาณอากาศที่ถูกดึงออกจะสัมพันธ์กับความดันที่ต่ำลง จนกระทั่งความดันภายในถังเท่ากับความดันที่ทางออก ทำให้ไม่สามารถดูดอากาศออกได้อีก (พยุงศักดิ์, 2545)

2.8 เครื่องอบแห้งระบบสุญญาการ

การอบแห้งด้วยระบบสุญญาการ เป็นกระบวนการการอบแห้งที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศปกติ มีการนำไอน้ำออกมาจากวัสดุได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งที่อุณหภูมิเดียวกัน ณ ความดันบรรยากาศ ทั้งนี้เนื่องจากความดันไอน้ำในอากาศลดลง ทำให้ผลต่างระหว่างความดันไอน้ำที่รักษาไว้กับอากาศมีค่ามากขึ้น ทำให้อัตราการถ่ายเทของไอน้ำจะมากขึ้น ช่วยให้ไอน้ำที่รักษาไว้กับอุณหภูมิเดียวกันได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งด้วยหลักการนี้จึงสามารถอบแห้งวัสดุโดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำ หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องได้ และเนื่องจากห้องอบแห้งของระบบนี้ต้องมีการปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวของอากาศ จึงเป็นผลทำให้ต้องนำวัสดุเข้าห้องอบแห้งที่ลักษณะ ไม่สามารถที่จะอบแห้งอย่างต่อเนื่อง (นักเศรษฐศาสตร์, 2547)

การอบแห้งในระบบความดันต่ำ ระดับความดันและอุณหภูมิที่ใช้สำหรับการอบแห้งในระบบนี้ขึ้นอยู่กับความไวต่อความร้อนของวัสดุดิน การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นภายในระบบเป็นแบบการนำความร้อนหรือการแผ่รังสี อย่างไรก็ตาม การนำความร้อนจะทำให้อาหารหดตัว ซึ่งจะทำให้พื้นที่สำหรับการถ่ายเทความร้อนลดลง โดยทั่วไปช่วงอุณหภูมิที่ใช้สำหรับอบแห้งประมาณ

35-60 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุคิบที่ใช้ วัตถุคิบที่จะนำมาอบในเครื่องอบแห้งประเภทนี้ควรเป็นวัตถุคิบที่ໄວต่อความร้อน ซึ่งผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้จะมีคุณภาพดีเนื่องจากเป็นการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำ สารระเหยต่างๆ ยังคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ แต่จะมีความໄວในการดูดความชื้น ดังนั้น จึงต้องมีการบรรจุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการดูดความชื้นกลับเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเก็บรักษา (นักเศรษฐศาสตร์, 2547)

2.9 สารดูดความชื้น

สารดูดความชื้นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษนานที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการดูดความชื้น ความเร็วในการดูดความชื้น และความสามารถในการกักเก็บความชื้นไว้ภายใน โดยมาตราฐานสากลที่ใช้อยู่ คือ US-Mil-D3464 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) DIN 55.473 (ประเทศเยอรมนี) JIS-Z 0701 (ประเทศญี่ปุ่น) สารดูดความชื้น ได้รับการทดสอบภายใต้อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ตั้งแต่ 20-90% โดยเหตุนี้ การใช้สารดูดความชื้นสำหรับในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% นั้น จึงต้องพิจารณาถึงความสามารถของสารดูดความชื้นที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง (บริษัท ชนพลวนิช จำกัด, 2548)

ซิลิกาเจล (silica gel) เป็นสารดูดความชื้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ใส่ในโถดูดความชื้นสำหรับห้องปฏิบัติทางเคมี ใส่ในห้องสินค้าเพื่อดูดความชื้นระหว่างการขนส่ง ใช้ในเครื่องมือเพื่อดูดความชื้น และใช้ในการเก็บรักษาเม็ดพันธุ์ เป็นต้น ซิลิกาเจลที่ใช้โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เหมือนลูกปัด บางครั้งมีการใส่ลิเทียมคลอไรด์ทำให้เปลี่ยนสีได้ กล่าวคือ เมื่อซิลิกาเจลอยู่ในสภาพแห้งจะเป็นสีน้ำเงิน และเมื่อดูดความชื้นเข้าไปมากพอระดับหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซิลิกาเจลไม่มีพิษ สามารถดูดความชื้นได้ถึง 40% ของน้ำหนักตัว และสามารถได้ความชื้นออกได้โดยการเผาหรืออบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส หรือคุ้มนผลกระทบหุงต้ม ซึ่งสามารถนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ (บริษัท ชนพลวนิช จำกัด, 2548)

2.6.1 การประเมินประสิทธิภาพการอบแห้งและความล้า劲เปลืองพลังงานของเครื่องอบแห้ง
การประเมินประสิทธิภาพของตู้อบแห้งระบบปั๊มความร้อน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 แบบ คือ ประสิทธิภาพด้านการอบแห้งโดยพิจารณาจากความสามารถในการอบแห้ง และประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานโดยพิจารณาจากอัตราการใช้พลังงาน (มโน, 2546)

2.6.1.1 ความสามารถในการอบแห้ง (capacity of drying)

- อัตราการอบแห้ง (drying rate, DR) (kg/hr)

$$DR = \frac{\text{ปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากวัสดุ}}{\text{ระยะเวลาในการอบแห้ง}} \quad (2.9)$$

หรือ $DR = (m_{p,i} - m_{p,f})/ t$

- อัตราการควบแน่นน้ำที่อีแวนป์ปอร์เตอร์ (moisture extraction rate, MER) (kg/hr)
เป็นค่าที่แสดงประสิทธิภาพการลดความชื้นของอากาศอบแห้งในอีแวนป์ปอร์เตอร์

$$MER = \frac{\text{ปริมาณน้ำที่ควบแน่นที่เครื่องทำระเหย}}{\text{ระยะเวลาในการอบแห้ง}} \quad (2.10)$$

หรือ $MER = m_w/t$

2.7 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม คือการหาค่าความสัมพันธ์ของเงินจากกระบวนการผลิต โครงการ และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อการลงทุนและการคงอยู่ (สามารถ, 2547)

การตัดสินใจในทางวิศวกรรม มีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนต่อโครงการทางวิศวกรรมในเบื้องต้น จากการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย กำไร และการตัดสินใจลงทุน (สามารถ, 2547)

2.7.1 ค่าเงินต้นเทียบเท่าที่ปัจจุบัน (present worth)

คือการเปรียบเทียบเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้ในแต่ละโครงการ หรือเครื่องจักร นั้นเหมาะสมที่สุดที่ควรจะตัดสินใจเลือก (สามารถ, 2547)

2.7.2 ค่าเทียบเท่าของเงินจ่ายเท่ากันรายปี (annual cost)

เป็นการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ โดยที่เครื่องจักรหรือโครงการใดที่มีค่าเทียบเท่ารายจ่ายเท่ากันรายปีน้อยกว่าจะมีความเหมาะสมที่จะตัดสินใจเลือก (สามารถ, 2547)

ในการคิดหาการคำนวณ จะกำหนดสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

i = อัตราดอกเบี้ยต่อระยะเวลา (วัน เดือน ปี)

n = จำนวนระยะเวลาที่กำหนดในการตกลงการซื้อขาย (วัน เดือน ปี)

p = จำนวนเงินเริ่มต้นเมื่อมีการซื้อขาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Present worth

F = จำนวนเงินรวม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินต้น อีกส่วนหนึ่งเป็นผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยที่คิดในอัตรา $i\%$ และเงินรวมนี้จะได้รับเมื่อครบกำหนดระยะเวลา n แล้ว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Future sum

A = จำนวนเงินที่ส่วนหนึ่งเป็นเงินต้น อีกส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยที่คิดในอัตรา $i\%$ เหมือนกัน แต่เงินจำนวนนี้จะจ่ายหรือรับทุกๆ ช่วงระยะเวลา และจะมีค่าเท่ากันตลอดระยะเวลาที่กำหนดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า annual payment

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$P = A(SPWE, i\%, n)$$

$$P = F(PWF, i\%, n)$$

$$A = P(CRF, i\%, n)$$

$$A = F(SFF, i\%, n)$$

$$F = P(CAF, i\%, n)$$

$$F = A(SCAF, i\%, n)$$

เมื่อ $SPWE$ = Ununiform series present worth factor

PWF = Single payment present worth factor

CRF = Capital recovery factor

SFF = Sinking fund factor

CAF = Single payment compound amount factor

$SCAF$ = Ununiform series compound amount factor

2.7.3 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (internal rate of return, IRR)

คือผลได้จากการลงทุนเป็นอัตราเรียลเมื่อเปรียบเทียบต่อเวลาหนึ่งปีที่ลงทุนไป หรืออีกนัยหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุนเป็นค่าที่ช่วยในการตัดสินใจการลงทุน ถ้าโครงการหรือเครื่องจักรที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ถือว่ามีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ (สามารถ, 2547)

2.7.4 ระยะเวลาคืนทุน (pay back period)

คือระยะเวลาที่ผลตอบแทนสูตรชีสสมจากการดำเนินงานมีค่าเท่ากับค่าเงินลงทุน ผลที่ได้รับจากการประเมินการลงทุน โดยวิธีนี้จะทำให้ทราบว่าจะได้รับเงินทุนเร็วหรือช้าเท่าใด

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Yang and Atallah (1985) ได้ทดลองอบแห้งบลูเบอร์ จนเหลือความชื้นสุดท้ายที่ 16-25% ด้วยวิธีอบแห้งที่แตกต่างกัน 4 วิธีคือการอบแห้งแบบเยือกแข็ง สุญญากาศ อากาศพาร้อน และคลื่นไมโครเวฟร่วมกับอากาศพาร้อน ผลการทดลองพบว่าการอบแห้งแบบเยือกแข็งและสุญญากาศทำให้สีของบลูเบอร์เปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่าแบบพาร้อนและไมโครเวฟร่วมกับอากาศพาร้อน

Clement et al. (1993) ได้รายงานผลการอบแห้งยางแผ่นแบบต่อเนื่องโดยใช้ปั๊มความร้อนที่มีขนาด 1 ตันความเย็น ความชื้นของวัสดุอบแห้งเริ่มต้นประมาณ 64% ฐานเปียก อบแห้งจนเหลือความชื้นสุดท้าย 18% ฐานเปียก ระบบปั๊มความร้อนสามารถผลิตอุณหภูมิของอากาศอบแห้งได้สูงสุด 70 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศก่อนเข้าอีแวนป์ปอร์เตอร์ มีค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก 30% เป็น 80% ค่า BPA ที่เหมาะสมกับเครื่องอบแห้งนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 60-70%

ประทาน (2539) ได้รายงานการออกแบบเครื่องอบแห้งมะละกอแซ่บ โดยใช้ปั๊มความร้อนแบบกะ (batch drying) ในระบบปิด ใช้ปั๊มความร้อนขนาด 1 ตัน ใช้ R- 22 เป็นสารทำงาน อบแห้งได้ครั้งละ 100-132 กิโลกรัม อุณหภูมิที่อบแห้ง 50 องศาเซลเซียส อัตราการไอลเซิงมวลของอากาศ 0.45 กิโลกรัม/วินาที อัตราส่วนลมไม่ผ่านอีแวนป์ปอร์เตอร์ 63% วัสดุอบแห้งมีความชื้นเริ่มต้น 74% ฐานเปียก อบจนวัสดุมีความชื้นมีความชื้นสุดท้าย 23% ฐานเปียก โดยพบว่าอัตราการอบแห้ง (drying rate DR) เป็น 0.686 กิโลกรัมของน้ำที่ควบแน่นที่อีแวนป์ปอร์เตอร์/ชั่วโมง

Krokida et al. (1998) ได้ศึกษาสภาวะอบแห้งแบบอากาศพาร้อนและแบบสุญญากาศว่ามีผลต่อสีของแอปเปิล กล้วย แครอท และมันฝรั่ง โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 50, 70 และ 90 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 15, 30 และ 40% ผลที่ได้พบว่าทั้งอุณหภูมิและความชื้นไม่มีผลต่อค่าความมืด-สว่าง (L) ของผักและผลไม้ทุกชนิด แต่มีผลต่อโภนสีแดง-เขียว (a) และ โภนสีเหลือง-น้ำเงิน (b) ซึ่งสีจะเปลี่ยนไปมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นและความชื้นสัมพัทธ์ลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบการอบแห้งทั้งสองแบบที่อุณหภูมิเดียวกันแล้ว การอบแห้งแบบอากาศพาร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีมากกว่าการอบแห้งแบบสุญญากาศ และอุณหภูมิส่งผลกระทบมากกว่าความชื้นสัมพัทธ์

Prasertsan and Saen-saby (1998) ได้รายงานผลการเปรียบเทียบกระบวนการต่างๆ ใน การอบแห้งปั๊ลเลี่ยมไม้ยางพาราและกล้วย พนวจการอบแห้งแบบใช้ระบบ heat pump จะมีค่าใช้จ่าย ของพลังงานที่ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระบบไฟฟ้าด้วยความร้อน และระบบเผาไหม้ เชื้อเพลิงโดยตรง

Balladin and Headley (1999) ได้ทดลองอบแห้งกลีบดอกกุหลาบเป็นเวลา 2 วัน ที่อุณหภูมิ ประมาณ 30 องศาเซลเซียส หรือใช้เครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์อบเป็นเวลา 16 ชั่วโมง เพื่อให้ถึง ความชื้นสมดุล และยังทดสอบหาคุณสมบัติทางชีวเคมีของกลีบดอกกุหลาบ ผลการทดลองพบว่า กลีบดอกกุหลาบมีความชื้นเริ่มต้นเท่ากับ 58.1% ฐานแห้ง และความชื้นสมดุล 25.2%

Chen et al. (2000) ได้อบแห้งแบบเยือกแข็งกับดอกกุหลาบและดอกคาร์เนชั่นสีแดงและสี ชมพู เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนการในการแช่เยือกแข็งและอุณหภูมนิ่งแห้งที่มีผลต่อสี ความชื้น และความแข็งแรงของกลีบและก้านดอก พนวจการที่อุณหภูมิต่ำจะให้สีใกล้เคียงกับสีของดอกไม้สด ซึ่งดอกสีแดงจะได้รับผลกระทบมากกว่าสีชมพู ในขณะที่อุณหภูมิสูงทำให้ความชื้นลดลง กลีบและ ก้านมีความแข็งแรงมากขึ้น แต่สีของดอกเปลี่ยนไปมาก และยังพบว่าอุณหภูมนิ่งเป็นตัวแปรที่มี ผลกระทบกับดอกไม้มากกว่าเวลาในการแช่เยือกแข็ง ผลงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นได้ว่าสภาวะการ อบแห้งแบบเยือกแข็งที่เหมาะสมจะต้องกันสำหรับการอบแห้งดอกไม้ที่มีสีต่างกันและต่างชนิดกัน

Masken (2000) ได้อบแห้งกล้วย 3 วิธีคือ แบบอากาศพากความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา- เซลเซียสและความเร็วอากาศ 1.45 เมตรต่อนาที แบบคลีนไนโตรเจฟที่กำลัง 350, 490 และ 700 วัตต์ และแบบอากาศพากความร้อนก่อนแล้วตามด้วยคลีนไนโตรเจฟ พนวจการอบแห้งโดยใช้คลีนไนโตรเจฟให้อตราการอบแห้งที่สูงกว่าใช้อากาศพากความร้อน และคลีนไนโตรเจฟที่มีพลังงานสูง อัตราการอบแห้งจะมากขึ้น เมื่อใช้คลีนไนโตรเจฟมาช่วยในการอบแห้งแบบใช้อากาศพากความร้อน สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งได้ประมาณ 64.3 เปอร์เซ็นต์ สีของกล้วยภายหลังการอบแห้งจะ ใกล้เคียงกับกล้วยสดมากที่สุด เมื่ออบแห้งด้วยวิธีใช้อากาศพากความร้อนก่อนแล้วตามด้วยคลีนไนโตรเจฟ รองลงมาแบบใช้คลีนไนโตรเจฟ และใช้อากาศพากความร้อน ตามลำดับ นอกจากนี้ยัง พนวจเวลาเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดสีของกล้วยอบแห้ง ถ้าใช้เวลาในการอบแห้งนานสีจะ เปลี่ยนมากขึ้นตามไปด้วย

Yanin (2003) ได้ศึกษาคุณภาพของดอกไม้หลังการอบแห้งโดยใช้คลีนไนโตรเจฟและ อากาศพากความร้อน โดยทำการอบดอกกุหลาบ 2 พันธุ์คือ พันธุ์ Hybrid tea และ พันธุ์ Miniature โดยใช้เตาอบสามชนิด คือ เตาอบไฟฟ้า เตาอบไนโตรเจฟ และเตาอบปืนความร้อน ทดลองที่ อุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส พันธุ์ Hybrid tea ทำการอบแห้งเป็นระยะเวลา 16, 18 และ 20 ชั่วโมง พันธุ์ Miniature ทำการอบแห้งเป็นระยะเวลา 12, 14 และ 16 ชั่วโมง ทำการอบแห้งดอก

กุหลาบเป็นจำนวน 20 ดอก อบแห้งด้วยเตาไมโครเวฟใช้เวลา 2 และ 4 นาที ส่วนการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อน ทำการอบแห้งที่สภาวะอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 และ 40 ชั่วโมง โดยพบว่าคุณภาพสีของดอกกุหลาบภายหลังอบแห้งสำหรับพันธุ์ Hybrid tea เป็นสีเหลือง/orange ไปเมื่อระยะเวลาของการอบแห้งนานขึ้น วิธีการอบแห้งด้วยเตาอบไฟฟ้าเป็นเวลา 16 ชั่วโมง และ อบแห้งด้วยเตาไมโครเวฟเป็นเวลา 2 นาที เป็นวิธีที่ทำให้คุณภาพสีมีค่าสีเทียบเท่าค่าสีอ้างอิง แต่ การอบแห้งด้วยระบบปั๊มความร้อนเป็นวิธีที่กลืนดอกไม้มีความทนทานต่อแรงดึงมากที่สุด

นักศรษณ์ (2547) ได้ทดลองอบแห้งกลืนดอกกุหลาบสีแดง ด้วยวิธีอากาศพากความร้อน วิธี สูญญากาศ และการใช้สารดูดความชื้น ทำการทดลองที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส วิธี สูญญากาศทดลองที่ความดันอากาศสมบูรณ์ 10, 15 และ 20 นิวปอนท์ ความชื้นเริ่มต้นของกลืนดอก กุหลาบเฉลี่ยเท่ากับ 57.5% เวลาของการอบแห้งขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศร้อน วิธีการอบแห้งแบบ อากาศพากความร้อนทำให้สีของดอกกุหลาบแห้งมีส่วนประกอบของสี Ruby Red ลดลงเหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิของการอบแห้งไม่มีผลต่อกุหลาบของสีแดง การอบแห้งโดยวิธีสูญญากาศทำ ให้สีของดอกกุหลาบแห้งมีส่วนประกอบของสี Ruby Red ลดลงเหลือประมาณ 27-33% ขึ้นกับ อุณหภูมิการอบแห้ง และการอบแห้งโดยการใช้สารดูดความชื้นทำให้สีของกลืนดอกกุหลาบแห้งมี ส่วนประกอบของสี Ruby Red ลดลงเหลือ 80% และไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียง กับวิธีอากาศพากความร้อน วิธีอากาศพากความร้อนเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มปริมาณของการอบแห้งได้ ง่ายกว่าวิธีการใช้สารดูดความชื้น

สัมพันธ์และคณะ (2547) ได้ทำการออกแบบสร้างและทดลองเครื่องตันแบบอบแห้ง ดอกไม้ด้วยระบบปั๊มความร้อน โดยเครื่องตันแบบมีขนาดกว้าง X ยาว X สูง 2 เมตร X 2.6 เมตร X 2.1 เมตร สามารถอบแห้งดอกกุหลาบได้ครั้งละ 2,000 ดอก พบร่วมระยะเวลาของการอบแห้งที่ เหมาะสมสำหรับเครื่องตันแบบคือ 56 ชั่วโมง ความชื้นเริ่มต้นของดอกกุหลาบสีขาวและสีชมพู เท่ากับ 83.7% และ 85.8% ฐานเปยกตามลำดับ การทดลองอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 ± 5 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 8.77 เมตรต่อวินาที ให้ผลดีที่สุดคือ ค่าสีหลังการอบแห้งใกล้เคียงดอกกุหลาบสด ความชื้นหลังการอบแห้งอยู่ในช่วง 10 – 14% ฐานเปยก ซึ่งเป็นความชื้นอยู่ในช่วงที่ต้องการ สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีศาสตร์พบว่า เครื่องตันแบบมีตันทุนการผลิตดอกไม้แห้งเท่ากับ 2.96 บาทต่อดอก มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ 140% และมีระยะเวลาคืนทุน 9 เดือน

ศิริชัย (2547) ได้ทดลองอบแห้งข้าวแทนโดยใช้ปั๊มความร้อน โดยทำการออกแบบและ สร้างตู้อบแห้งที่ใช้ระบบปั๊มความร้อนให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ให้มีความสามารถ ในการอบแห้งข้าวแทนเปยกครั้งละ 50 กิโลกรัม ชุดปั๊มความร้อนมีขนาดการทำความเย็น 9,000 BTU/h ใช้สารทำความเย็น R-22 มีอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศภายในระบบ 0.512 กิโลกรัม/

วินาที ทดลองที่อัตราส่วนไม่ผ่านอิเควปปอร์เตอร์ (bypass air ratio, BPA) 4 ระดับคือ 0, 25, 50 และ 75% ในทุกการทดลอง ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ความชื้นเริ่มต้นของข้าวแทนเปียกประมาณ 81% ฐานแห้ง ใช้เวลาอบแห้ง 8 ชั่วโมง พนว่าอัตราส่วนไม่ผ่านอิเควปปอร์เตอร์ (BPA) 0, 25, 50 และ 75% สมรรถนะของระบบปั๊มความร้อนมีค่า $COP_{hp,avg}$ เท่ากับ 4.43, 4.44, 4.43 และ 3.66 ค่า $COP_{ref,avg}$ เท่ากับ 5.30, 5.38, 3.76 และ 1.91 มีอัตราการอบแห้งเฉลี่ยเท่ากับ 2.19, 2.39, 2.29 และ 2.30 กิโลกรัมของน้ำที่ระเหยออกไป/ชั่วโมง อัตราการควบแน่นน้ำที่อิเควปปอร์เตอร์ (MER_{avg}) 0, 25, 50 และ 75% เท่ากับ 1.59, 1.59, 1.52 และ 1.26 กิโลกรัมของน้ำที่ควบแน่นที่อิเควปปอร์เตอร์/ชั่วโมง ความสัมเปลืองพลังงานจำเพาะเฉลี่ย (SECavg) เท่ากับ 2.98, 2.64, 2.55 และ 2.53 MJ/kg water evap