


สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	8
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	8
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	9
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ	9
บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	11
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	11
2.2 สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	16
บทที่ 3 ระเบียบและวิธีการวิจัย	19
3.1 วิธีการวิจัย	19
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล	19
3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล	20
บทที่ 4 ผลการศึกษา	21
4.1 การประมวลผลตามวิธีกระบวนการแบบเชิงชั้นวิเคราะห์ ของผู้บริหารที่ดูแลงานซ่อมบำรุง	22
4.2 การประมวลผลตามวิธีกระบวนการแบบเชิงชั้นวิเคราะห์ ของหัวหน้างานซ่อมบำรุง	40

4.3 การประมวลผลตามวิธีกระบวนการแบบเชิงชั้นวิเคราะห์ ของหัวน้ำหน่วยไฟฟ้า	56
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	72
5.1 บทสรุป	72
5.2 ข้อเสนอแนะ	74
บรรณานุกรม	77
ภาคผนวก	79
ประวัติผู้เขียน	113



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1.1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	2
1.2 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	3
1.3 แสดงสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิน โณและการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	6
5.1 แสดงคะแนนของแต่ละมาตรการจากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสามกลุ่มคือ ผู้บริหารที่ดูแลงานซ่อมบำรุง หัวหน้างานซ่อมบำรุง และหัวหน้าหน่วยไฟฟ้า	72
5.2 แสดงการให้น้ำหนักในแต่ละปัจจัย	74
ก.1 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	80
ข.1 แสดงจำนวนเงินสูงสุดที่กองทุนฯ จะให้การสนับสนุนสำหรับการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	99
ค.1 แสดงศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของอาคารสุจิน โณ	112

สารบัญภาพ

รูป		หน้า
1.1	แสดงสถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	4
1.2	แสดงสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิณ โณ	7
ก.1	แสดงที่ตั้งอาคารสุจิณ โณ	108
ก.2	แสดงอาคารสุจิณ โณ	109
ก.3	แสดงอาคารสุจิณ โณด้านทิศใต้	109
ก.4	แสดงอาคารสุจิณ โณด้านทิศตะวันออก	110
ก.5	แสดงอาคารสุจิณ โณด้านทิศตะวันตก	110
ก.6	แสดงอาคารสุจิณ โณด้านทิศเหนือ	111