

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผลของความสูงและชนิดของชั้นระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งกลบมูลฟอย
ต่อลักษณะน้ำชั้นมูลฟอย

ชื่อผู้เขียน

นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์: รองศาสตราจารย์ สมใจ กัญจนวงศ์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร คุณตะเทพ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภษา กานดาโนซกุร กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความสูงและชนิดของชั้นระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งกลบมูลฟอยที่มีต่อลักษณะน้ำชั้นมูลฟอย โดยแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาเป็นถังรูปทรงกระบอกทำด้วยห่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. จำนวน 6 ถัง บรรจุชั้นระบายน้ำที่เป็นทรายและกรวดมีความสูง 30 60 และ 90 ซม. ทำการฝังกลบมูลฟอยสั่งเคราะห์ตามลักษณะสมบัติมูลฟอยจากเทคบานครเรียงใหม่และให้มีลักษณะการฝังกลบแบบไร้ออกซิเจน ความสูงของชั้นมูลฟอย 2.00 ม. ความหนาแน่นในการบรรจุ 600 กก./ลบ.ม. ระหว่างการทดลองได้มีการเติมน้ำฝนลงในถังจำลอง ร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำฝนที่ตกร่อง ในการศึกษาได้ทำการจำลองช่วงการฝังกลบในเดือนเมษายน - ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตก โดยใช้ค่าปริมาณน้ำฝนจริงในปี พ.ศ. 2538 ใน การศึกษาได้ทำการวัดปริมาณน้ำชั้นมูลฟอยทุกวัน และทำการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ำชั้นมูลฟอยก่อนผ่านชั้นระบายน้ำ และเมื่อผ่านชั้นระบายน้ำแล้ว รวมระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 7 เดือน

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่า พีเอช สภาพการนำไปฟื้นฟ้า ความเป็นด่างรวม และ กรดระเหยง่ายทั้งหมดของน้ำชั้นมูลฟอย ก่อนผ่านชั้นระบายน้ำกับเมื่อผ่านชั้นระบายน้ำแล้ว ของชั้นระบายน้ำทั้งที่เป็นทรายและกรวดซึ่งมีความสูง 30 60 และ 90 เซนติเมตร มีค่าไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ ค่าซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียมในโตรเจน และ สารอินทรีย์ในโตรเจน ก่อนผ่านชั้นระบายน้ำกับเมื่อผ่านชั้นระบายน้ำแล้วมีค่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนี้คือ เมื่อชั้นระบายน้ำเป็นทรายสูง 30 ซม. ค่าซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียมในโตรเจน และ สารอินทรีย์ในโตรเจน มีค่าลดลงของ $P_{50\%}$ ตลอดช่วงการศึกษาร้อยละ 6.25 22.9 7.47 และ 12.8 ตามลำดับ เมื่อชั้น

ระยะห้าเป็นทรายสูง 60 ซม. ค่าซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียในตรเจน และ สารอินทรีย์ในตรเจน มีค่าลดลงของ $P_{50}\%$ ตลอดช่วงการศึกษา้อยละ 9.93 20.9 17.1 และ 14.8 ตามลำดับ เมื่อชั้นระยะห้าเป็นทรายสูง 90 ซม. ค่าซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียในตรเจน และ สารอินทรีย์ในตรเจน มีค่าลดลงของ $P_{50}\%$ ตลอดช่วงการศึกษา้อยละ 16.0 31.0 24.4 และ 33.7 ตามลำดับ เมื่อชั้นระยะห้าเป็นกรวดสูง 30 ซม. ค่าซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียในตรเจน และ สารอินทรีย์ในตรเจน มีค่าลดลงของ $P_{50}\%$ ตลอดช่วงการศึกษา้อยละ 5.66 12.9 6.43 และ 8.41 ตามลำดับ เมื่อชั้นระยะห้าเป็นกรวดสูง 60 ซม. ค่าซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียในตรเจน และ สารอินทรีย์ในตรเจน มีค่าลดลงของ $P_{50}\%$ ตลอดช่วงการศึกษา้อยละ 3.64 11.8 9.73 และ 9.00 ตามลำดับ เมื่อชั้นระยะห้าเป็นกรวดสูง 90 ซม. ค่าซีโอดี บีโอดี แอมโมเนียในตรเจน และ สารอินทรีย์ในตรเจน มีค่าลดลงของ $P_{50}\%$ ตลอดช่วงการศึกษา้อยละ 3.75 12.9 12.9 และ 10.7 ตามลำดับ

ผลของ Molecular Weight Distribution ของน้ำชะมูลฟอยก่อนผ่านชั้นระยะห้าและหลังผ่านชั้นระยะห้าที่ระยะเวลาแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า น้ำชะมูลฟอยเมื่อผ่านชั้นระยะห้า ผลสารมีขนาดน้ำหนักไม่เกุลลดลง โดยชั้นระยะห้าเป็นทรายสูง 30 และ 60 ซม. รวมทั้งที่เป็นกรวดสูง 30 60 และ 90 ซม. ขนาดน้ำหนักไม่เกุลได้ลดลงในระยะเวลา 4 เดือน ในขณะที่ชั้นระยะห้าที่เป็นชั้นทรายสูง 90 ซม. ขนาดน้ำหนักไม่เกุลได้ลดลงเรื่อยๆ ตลอดการทดลอง

Thesis Title Effects of Drainage Layer Heights and Material Types in Sanitary Landfill on Leachate Characteristics

Author Mr. Yingsak Junthanasathain

M.Eng. Environmental Engineering

Examining Committee :	Assoc. Prof. Somjai	Karnchanawong	Chairman
	Assoc. Prof. Dr. Suporn	Koottatep	Member
	Assoc. Prof. Dr. Suwasa	Kantanawanichakul	Member

ABSTRACT

The objectives of this study are to determine the effects of drainage layer heights and material types in sanitary landfill on leachate characteristics. Six models made of PVC pipe with 15 cm in diameter, three of them contained sand drainage layers with 30, 60 and 90 cm height and another three contained gravel drainage layers with 30, 60 and 90 cm height. Synthetic solid wastes from Chiangmai Municipal Area were filled for 2 m. in height. The inplace densities was 600 kg/m^3 . During the study period, 50% of the amount of rainfall was fed into the models according to the days that have rainfall. Leachate quantities were measured everyday for 7 months. Leachate characteristics before and after passing through the drainage layers were determined .

It was found during the study period that pH, conductivity, total alkalinity and total volatile acids in the leachate before and after passing through the sand and gravel drainage layers were not different at any depth of the drainage layer, while COD, BOD, $\text{NH}_3\text{-N}$ and Org-N in the leachate after passing through the drainage layer were significantly lower than in the leachate before passing. The following decreasing values of $P_{50\%}$ of COD , BOD , $\text{NH}_3\text{-N}$ and Org-N during the study period were investigasted for each type of drainage layer , respectively ; 6.25, 22.9, 7.47 and 12.8 % for 30 cm depth of sand, 9.93, 20.9, 17.1 and 14.8 % for 60 cm depth of sand, 16.0, 31.0, 24.4 and 33.7 % for 90 cm depth of sand, 5.66, 12.9, 6.43 and 8.41 % for 30 cm depth of gravel, 3.64,

11.8, 9.73 and 9.0 % for 60 cm depth of gravel, 3.75, 12.9, 12.9 and 10.7 % for 90 cm depth of gravel.

The results of leachate's molecular weight distribution showed that after passing through the drainage layers the higher portion of molecular weights were detected. The high molecular weights portion decreased within the first 4 months for the 30 and 60 cm sand drainage layers and 30, 60 and 90 cm gravel drainage layers. However, for 90 cm sand drainage layer the high molecular portion weight decreased from the beginning until the end of the study period.