

ชื่อวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์การทำงานของสายพานลำเลียงถิกไนต์ที่ เหมือนเมร์เมด
ชื่อผู้เขียน	คงศักดิ์ ใจจะกัง
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ประชานกรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์การทำงานของสายพานลำเลียงถิกไนต์ที่เหมือนเมร์เมด ได้ทดสอบสายพานลำเลียงที่มีอัตราลำเลียง 1,500 ตันต่อชั่วโมงซึ่งทำงานกลับทาง ได้ มีขนาดกว้าง 1.2 เมตรและยาว 131 เมตร ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขับ 75 กิโลวัตต์และปรับแรงดึงด้วยการขันเกลียว เพื่อวิเคราะห์การทำงานสายพานลำเลียงตามสภาพที่ใช้งานจริง โดยศึกษาผลจากการปรับแรงดึงสายพานและ การใช้น้ำฉีดพ่นลงบนถ่านหินที่ลำเลียงเพื่อรับน้ำที่หลอมละลาย ข้อมูลที่ทำการวัดได้แก่ ค่าแรงดึงสายพานที่มีสูงสุด กำลังขับของสายพานลำเลียง และปริมาณผุ่นละอองที่จุดส่งถ่ายวัสดุ

เมื่อตรวจสอบการปรับสายพานให้ดึงโดยวิธีการขันเกลียวพบว่าอาจเกิดความเสียหายเนื่องจากมีแรงดึงสายพานสูงมากผิดปกติ หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดึงสายพาน จากการทดสอบในสภาพที่มีการลำเลียง การปรับแรงดึงสายพานเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อแรงเสียดทานรวมของสายพานลำเลียงน้อยมาก แต่ในสภาพที่ไม่มีการลำเลียงการปรับแรงดึงสายพานเพิ่มขึ้นจะทำให้แรงเสียดทานของสายพานลำเลียงเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดึงปรับที่เพิ่มขึ้น

การใช้น้ำฉีดพ่นลงบนถ่านหินที่ลำเลียงบนสายพานลำเลียงเพื่อรับน้ำที่หลอมละลายในอัตราประมาณ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอัตราที่มีการใช้ในระบบ จากการทดสอบการทำงานของสายพานลำเลียงพบว่าการฉีดพ่นน้ำไม่มีผลต่อการทำงานแต่อย่างใด สายพานลำเลียงยังคงทำงานเหมือนกับสภาพที่ไม่มีการฉีดพ่นน้ำ

Thesis Title	Operation Analysis of Lignite Handling Conveyor at Mae Moh Mine	
Author	Mr. Kongsakde Gojagang	
M. Eng.	Mechanical Engineering	
Examining Committee	Asst. Prof. Dr. Wasan Jompakdee	Chairman
	Asst. Prof. Somkid Saladyanan	member
	Assoc. Prof. Dr. Sumpun Chaitep	member
	Dr. Sutep Lerdsrimongkol	member

ABSTRACT

The operation analysis of lignite handling conveyor at Mae Moh mine was carried out on a 1,500 ton/hr reversible-type conveyor with a belt width of 1.2 m and 131 m long, powered by a 75 kW electric motor and equipped with a screw tightening device. Investigations were conducted at various operating and loading conditions. The analysis includes effects from belt-tension adjustment and water spraying for dust suppression. Belt tensions at take-up pulley, conveyor's driving power and dust quantity at transfer points were measured.

It is found that the conveyor may be damaged due to excessive tension unless the adjustment is measured and monitored or controlled within safe limit. At loading condition, the total resistance of belt conveyor is not significantly affected by belt tightening. However, empty conveyor resistance increases in direct proportion with the belt tightening.

Water spraying on lignite for dust suppression at a normal rate of 2,000 l/hr is found to have no significant effect on the conveyor operation.