

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	6
1.3 ขอบเขตการศึกษา	6
1.4 นิยามศัพท์	7
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
2.1 มูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล	10
2.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล	19
2.3 แนวคิดในการวางแผนระบบการเก็บรวบรวม-ขนส่งมูลฝอย	31
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	32
2.5 สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	35
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา	37
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	38
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย	38
3.2 กลุ่มประชากร	38
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	39
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	40
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล	40
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย	42
4.1 บริบทของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	42
4.2 ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	48
4.3 ผลกระทบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	66
4.4 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	68
บทที่ 5 สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ	71
5.1 สรุปผลการศึกษา	72
5.2 อภิปรายผลการศึกษา	74
5.3 ข้อเสนอแนะ	80
5.4 ข้อเสนอแนะในการที่วิจัยครั้งต่อไป	81
บรรณานุกรม	83
ภาคผนวก	
ก แผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ศึกษา	86
ข รายนามผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ให้คำแนะนำปรึกษา	87
ค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	88
ประวัติผู้เขียน	101

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง	
1.1 ปริมาณของเสียอันตรายแยกตามกลุ่มแหล่งกำเนิด ปี พ.ศ. 2534 2539 และ 2544	2
1.2 แสดงการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ	3
1.3 แสดงการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทั่วประเทศจนถึงปี 2550	4
1.4 ข้อมูลผลการสำรวจการจัดการมูลฝอยของสถานพยาบาล : ภาคเหนือ	4
2.1 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต่าง ๆ	14
2.2 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2532	15
3.1 จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา	38
4.1 กรอบอัตรากำลังเปรียบเทียบระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับโรงพยาบาล โพธิ์ประทับช้าง	45
4.2 รายละเอียดประเภทบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน	46
4.3 จำแนกบุคลากรตามอายุการปฏิบัติงาน	47
4.4 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล	47
4.5 ความคิดเห็นต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาล โพธิ์ประทับช้าง	59
4.6 ความคิดเห็นต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โพธิ์ประทับช้าง	62
4.7 ความคิดเห็นต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ดูแลระบบเตาเผาในโรงพยาบาล โพธิ์ประทับช้าง	64
4.8 ความคิดเห็นต่อด้านผลกระทบจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรใน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	67

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่	
2.1 ชนิดและคุณลักษณะของมูลฝอยในสถานพยาบาล	12
2.2 กรอบแนวความคิดในการศึกษา	37
4.1 โครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	43
4.2 บริเวณอาคารของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	50
4.3 ภาพขณะรองรับมูลฝอยทั่วไป	52
4.4 ภาพขณะรองรับมูลฝอยทั่วไป	53
4.5 ภาพขณะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ	53
4.6 ภาพขณะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ	54
4.7 ภาพขณะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ	54
4.8 ที่พักมูลฝอยรวมของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	55
4.9 รถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ และระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	56
4.10 ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	57
4.11 ถาดเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือจากการเผาของระบบเตาเผาของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	58